

MICROCONTROLADORES

Guia 1 KIT 8051 – Sistema de Desenvolvimento 8051 Keil μVision 5 - Introdução

1 Objectivos

Apresentar um guia básico de como usar o ambiente de desenvolvimento Keil μVision 5 para editar, simular e compilar programas em *assembly* para a família de microcontroladores MCS-51.

2 Descrição

O Keil µVision 5 é uma ferramenta de desenvolvimento (SDK - *Software Development Kit*) para várias famílias de microcontroladores, entre as quais a MCS-51, que tem como objectivo simplificar o processo de desenvolvimento de software.


De modo a criar uma aplicação em *assembly* para o 8051, ou seja, de modo a gerar o ficheiro com extensão .hex que terá de ser descarregado para a memória de programa (Flash) do microcontrolador é necessário executar os seguintes passos básicos:

- a) Criar um ficheiro de projecto e seleccionar um microcontrolador;
- b) Criar um ficheiro fonte em assembly e adicioná-lo ao projecto;
- c) Configurar as opções para o hardware alvo;
- d) Construir o projecto e criar um ficheiro .hex (formato Intel);
- e) Simular a aplicação com o Debugger.


2.1 Criar um projecto

Iniciar o µVision5 a partir do *Start* menu do *Windows*.






Depois do sistema operativo iniciar a janela principal do μ Vision5 (figura anterior), crie um novo projecto usando o item de menu *Project/New \muVision Project*.




Aparecerá a janela com o seguinte caixa de diálogo, onde é possível alterar a localização da directoria onde se pretende guardar os ficheiros do projecto.






Escreva o nome que pretende atribuir ao projecto (e.g.: Teste), e pressione o botão Guardar, e aparecerá a seguinte janela onde deverá seleccionar o micro pretendido. No nosso caso, deverá seleccionar um micro da **Atmel** e o modelo **AT89C51RD2** (utilizado no KIT 8051).



Na Caixa de diálogo seguinte responder Não.




De seguida seleccione o item **File/New** (**CTRL+N**)






Que apresentará uma janela do editor de texto onde se pode editar o código assembly do programa




```
TESTE.A51
     //-autoisp -device $D -hardware RS232 -port COM3 -baudrate 9600 -operation MEMORY FLASH
     //LOADBUFFER .\Objects\%H PROGRAM START RESET 00
   2
   3 #include <at89c51xd2.inc>
   4
   5
     CSEG AT OH
   6
         SETB
               P3.3
                                ;definir pinos como entradas=> activar botões de pressão
   8
         SETB P3.5
   9
     CICLO:
  10
         JNB
                P3.3, ACENDE1
  11
         JNB
               P3.5, ACENDE2
  12
         JMP
                CICLO
  13 ACENDE1:
                P1,#8
  14
         MOV
         JMP
  15
                CICLO
  16 ACENDE2:
       MOV
  17
                 P1,#0CBH
  18
         JMP
                 CICLO
  19 END
```

Após a edição do programa, guardar o ficheiro para a directoria pretendida com a extensão .a51 (i.e.:Teste.a51)






Adicionar ao projecto o ficheiro acabado de editar como ilustra a figura seguinte (botão lado direito do rato sobre Source Group 1 na janela Project.




Antes de "assemblar" é necessário concluir a configuração do dispositivo pretendido, seleccionando o item de menu **Project/Options for Target 'Target 1'**. Alternativamente seleccionar Target 1 na janela de projecto e pressionar botão direito do rato ou ALT+F7.






E aparecerá a seguinte caixa de diálogo




No tab *Target* seleccione o **Xtal** (**MHz**) para 12.0MHz, e no *Output* seleccione a opção **Create HEX File** (**HEX-80**).






No tab *A51* remova a opção *Define 8051 SFR Names* se incluir no projecto o ficheiro 89c51rx2.inc (#include <89c51rx2.inc>), que mapeia os nomes dos registos do AT89C51RD2 com as respectivas localizações na memória interna.




Poderá ainda configurar as opções de depuração seleccionando o tab *Debug* (extra aula)





Caso disponha do Kit8051USB e depois de ter instalado o driver da FTDI e o Flip da Atmel, selecione o tab *Utilities*




Na caixa *Arguments* coloque:

-autoisp -device D -hardware RS232 -port COMX -baudrate 9600 -operation MEMORY FLASH LOADBUFFER H PROGRAM START RESET 00




Onde <u>COMX</u> é o porto série onde está instalada o porto COM virtual do driver FTDI do Kit8051USB. No exemplo, COM8.

No tab Debug seleccione Use Keil Monitor-51 Driver




Posto isto, seleccione a opção **Project/Build Target** (F7) e o código será "assemblado" e o ficheiro.hex será criado (ir à directoria de trabalho e abrir o ficheiro no Notepad).

NOTA: A directoria temporária do Windows (Variáveis de Ambiente->Temp e Tmp) não poderá ter no caminho (*path*) caracteres especiais, caso contrário o Keil não a consegue abrir e o programa não poderá ser assemblado.





No final na janela **Build Output** aparece a informação sobre o processo de *assembling* e *linking*:



O ficheiro .hex foi criado e agora basta programar o Kit no menu Flash/Download ou no botão.



Na janela de Build Output irá aparecer a informação de que o KitUSB foi programado com sucesso.

Build Output			
Setting Auto ISP	PASS		
Synchronizing target	PASS		
Reading Bootloader version	PASS	1.2.0	
Selecting FLASH	PASS		
Parsing HEX file	PASS	teste2.H	EX
Programming memory	PASS	0x00000	0x00015
Starting Application	PASS	RESET	00
Summary: Total 10 Passed 10 Failed	0		

