
Total Power (spindle power + axis power)
[kW]
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
16:10
16:35
t [hh:mm]
Spindle Speed
[rpm]
10000
0
16:10
16:35
t [hh:mm]
Clamping Pressure
16:10
16:35
t [hh:mm]