Schutz und Schutzleiter im Betrieb
Arbeiten unter Spannung sind gefährlich.
Prüfung der Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Fehlerschutz durch Abschaltung

Schutz gegen elektrischen Schlag
Niederspannungsanlagen