


一次完整的測量報告，要同時納入 A 類與 B 類資訊



即使多次讀數完全相同，儀器解析度仍使  $u_B$  不為零。