2022年11月24日

基于 TOF 技术的高速单线激光雷达 TF10

100Hz 测量速度; 20 米测量距离; 室外抗环境光 10 万 LUX; 全球 小体积 (20*22*14 毫米)

特点

署 基于飞行时间算法 (Time Of Flight)

测量距离: 20 米

跆业内小测量盲区: 5厘米

₩ 测量速度: 100Hz

ਖ਼ 测量精度:

④ 2 米以内: ±2 厘米 ④ 20 米以内: 5%

第 工作温度: -10~60℃第 存储温度: -20~70℃

供电: 5 VDC

೫ 抗环境光: 10万 LUX 照度下量程不低于 10米

应用

第 无人机定高、避障

机器人避障

工业级光幕

X AGV 避障

38 交通、工业自动化领域高速测量和安全监测

技术支持电话: 15889584682

产品信息

型号	波长 (nm)	速度 (Hz)		
<u>TF10-780A</u>	780	100		
<u>TF10-808A</u>	808	100		
TF10-850A	850	100		
<u>TF10-940A</u>	940	100		

温馨提示:用户使用的最大量程提供给我们,然后我们根据该量程进行严格的校准和标定。比如:使用的最大量程 3.15 米,我们出厂前,根据 3.15 米的进行校准和标定,使得该机器性能更加稳定,测量数据更加精准。

一、产品概述

TF10 系列激光雷达是我公司针对无人机、扫地机器人、工业机器人等领域推出的全新激光测距解决方案。该产品基于 TOF 测距原理,具有体积小、成本低、性能优、抗环境光干扰能力强,可以作为相关领域的升级替代产品。该产品基于串口通讯传送距离信息,使用简单,安装灵活,扩展方便。针对客户不同测距范围的需求,我司已经连续推出了 4 款产品,基本上可以覆盖目前中、短距离快速测量的应用。

二、基本功能参数

TF10-808 包含丰富的功能和参数。

连续测量	√
上电启动测量	√
串口通信	√
配置信息存储	√

表一: 基本功能

	0.05~20米				
知自体安	2 米以内: ±2 厘米				
测量精度	20 米以内:5%				
测量速度	100Hz				
分辨率	1 厘米				
工作温度	-10~60℃				
存储温度	-20~70℃				
抗环境光	10 米量程@10 万 LUX 照度				
工作电压	5VDC				
功耗	80mA@5V				
体积	20 * 22 * 14 毫米				
重量	11 克				
通信接口	UART				
通信波特率	115200				
通信电平	TTL 5 VDC				
通信协议	自定义				

表二:参数指标


技术支持电话: 15889584682

三、电气连接

TF10 包根据端口定义连接接线端子, 4 口端子定义分别为:

- 1、GND
- 2、POWER (+5VDC)
- 3、RXD
- 4、TXD

连接端子示意图如下:



四、通信协议

TF10 激光雷达雷达上电后会通过串口不断发送设备到目标物之间的距离数据,用户可以根据我公司通讯协议编程解析目标距离数据。

- 1、本协议为串口通讯,波特率为115200,无检验,8位数据位,1位停止位
- 2、协议数据帧以 ASCII 码的方式进行传输,以 16 进制的方式进行解释
- 3、协议帧前导符为~
- 4、协议帧结束标志符为\r\n
- 5、协议默认为上电即测量模式, 上电后 TF10 自动上送与目标物体之间的距离

协议帧定义为:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
前导符	设备地址	命令码	寄存器地址高位	寄存器地址低位	数据高位	数据低位	CRC 低位	CRC 高位	结束	東符
~	0x00~0xFF	0x00~0xFF	0~65535		0~65535		0~65535		\r	\n
帧开始	设备地址	寄存器命令	寄存器地址		数据(离;单 米)		CRC 校 验 结 果;校验字节 2~7			

应用举例:

串口以 ASCII 码的方式接收字符串: ~01030100019AC5CD, 相应解析如下:

육 ~: 数据帧起始符

第 01: 传感器地址 (十六进制) 第 03: 状态寄存器 (十六进制)

第 0100:参数地址(十六进制,数据)


新 019A: 参数值(十六进制,实时距离,以毫米为单位),表示实际距离是410毫米,即0.41


技术支持电话: 15889584682

米 # C5CD: 校验码 (CRC16, 低字节在前, 高字节在后)

五、外形尺寸

TF10 激光雷达具有全球 小尺寸:





技术支持电话: 15889584682

六、保养维护

5.00 4.50

禁止将仪器浸入水中。可用湿的软布擦拭表面灰尘。不要使用侵蚀性洗液。按照擦拭眼镜和相机镜头类似方法擦拭光学部件(即激光发射部件)表面。