
Berliner Hochschule	1.	PHYSIKLABOR
für Technik	2	Labor für Experimentalphysik Fachbereich II
	(u) 4.	Haus Graßhof C206
Datum:	3.	- [
		Studiengang: B-MB
Dozent*in:	4.	_ □ B-PTM □ B-WIU
		□ B-ME □ B-GBP □ B-TI □

1 nermometer

Versuchsaufbau:



Bei einer Temperaturmessung wird ein Messobjekt in Kontakt mit einem Thermometer gebracht. Erfahrungsgemäß nehmen Objekt und Thermometer die gleiche Temperatur an. Das Thermometer nutzt eine temperaturabhängige physikalische Eigenschaft aus, die angezeigt wird.

Forderungen an ein Thermometer sind:

- einfacher, eindeutiger Zusammenhang zwischen angezeigter Eigenschaft und Temperatur,
- geringe "Störung" der Objekt-Temperatur, d.h. geringe Wärmekapazität des Thermometers,
- empfindlich und schnell.
- einfacher Gebrauch.

Im Versuch werden 4 Thermometer untersucht, die verschiedene physikalische Eigenschaften zur Messung der Temperatur nutzen. Dabei wird ein linearer Zusammenhang zwischen Eigenschaft und Temperatur angenommen.

Quecksilber-Thermometer

In einem gläsernen Vorratsgefäß, in das ein langes Glasröhrchen mündet, ist Quecksilber.

Temperaturänderung wächst oder Bei einer schrumpft das Quecksilbervolumen. Die Länge l der Quecksilbersäule in der Kapillare ändert sich mit der Temperatur.

Luft-Thermometer


In einem Glasgefäß ist Luft eingesperrt. Ein dünnes Glasröhrchen führt in ein Manometer, das den Luftdruck digital anzeigt. Bei einer Änderung der Temperatur wird der Luftdruck p stärker oder schwächer.

Widerstands-Thermometer

Im Inneren eines Stabes ist ein Platin-Widerstand untergebracht. Die Atome eines Metalls sind in einem Gitterverband angeordnet und schwingen je nach Temperatur stärker oder schwächer. Dadurch wird der Elektronenstrom durch das Metall mehr oder weniger behindert; der Widerstand R nimmt mit der Temperatur zu oder ab.

Thermoelement

Berühren sich die Enden zweier Drähte aus verschiedenen Metallen, so treten an der Kontaktstelle 1 Elektronen über. Es entsteht eine Kontaktspannung U_1 , die einen weiteren Übertritt verhindert. Die Ursache des Übertritts ist die Stärke. mit der ein Metall Elektronen bindet und die von Metall zu Metall verschieden ist. Die Kontaktspannung ist temperaturabhängig. Verbindet man die freien Enden der Drähte über Kupferleitungen mit einem Spannungsmessgerät, so treten an den Verbindungsstellen 2a und 2b weitere Kontaktspannungen U_{2a} und U_{2b} auf, die zusammen so groß sind wie U_1 , wenn alle Kontaktstellen gleiche Temperatur besitzen. Das Messgerät zeigt keine Spannung an.



Ändert sich die Temperatur an der Stelle 1 gegenüber der Temperatur an 2a und 2b, so ändert sich U₁, das Messgerät zeigt die "Thermospannung" $U_{\text{Th}} = U_1 - (U_{2a} + U_{2b})$ an. Die Stellen 2a und 2b werden auf einer konstanten Bezugstemperatur gehalten; t ist die Temperatur der Stelle 1 gegenüber der Bezugstemperatur. Die Thermospannung U_{Th} ändert sich mit der Temperatur t.

In den Versuchen werden Temperaturskalen festgelegt. Dazu nutzt man Fixpunkte (feste Punkte) mit erfahrungsgemäß fester Temperatur: den Schmelzpunkt von Eis und den Siedepunkt von Wasser. Bei einem Fixpunkt führen die untersuchten Eigenschaften l, p, R und $U_{\rm Th}$ zu einer Anzeige A, der man eine willkürliche Temperatur zuordnen kann, z.B. der Siedetemperatur 100° , der Schmelztemperatur 0° .

Die abgelesenen Anzeigen sind $A_{100^{\circ}}$ und $A_{0^{\circ}}$,

z.B. beim Quecksilberthermometer abgelesene Längen der Quecksilbersäule von 333.0 mm und 11.5 mm (bezogen auf eine willkürliche Markierung).

Nimmt man eine lineare Abhängigkeit der Eigenschaft und somit der Anzeige A von der Temperatur an, gehört zu jedem Anzeigewert A_t eine einfach berechenbare Temperatur t in °.

Vorbereitungen zu Hause

- a) Geben Sie die Temperatur t als Funktion der Anzeige A_t an, wenn $A_{0^{\circ}}$ und $A_{100^{\circ}}$ gegeben sind.
- b) Geben Sie die maximale Temperatur t_{max} an (grobe Schätzung), wenn für die Anzeigen A_{t} , $A_{0^{\circ}}$ und $A_{100^{\circ}}$ ein gleich Fehler f_{A} angenommen wird. Der Fehler f_{t} der Temperatur ist dann $f_{\text{t}}=t_{\text{max}}-t$.
- c) Kann man den angenommenen linearen Zusammenhang zwischen Eigenschaft und Temperatur beweisen?
- d) Welche weiteren physikalischen Eigenschaften können zur Temperaturmessung herangezogen werden?
- e) Im Labor steht ein Thermometer, dessen Aufbau auf Galilei zurückgeht:
 Eine durchsichtige Glasröhre ist mit einer

Eine durchsichtige Glasröhre ist mit einer Flüssigkeit gefüllt, in der einige Hohlkugeln aus Glas übereinander schwimmen, während andere zu Boden gesunken sind. Die Kugeln sind mit einer farbigen Flüssigkeit gefüllt; jede Kugel repräsentiert eine Temperatur in °C und ist beschriftet. Die unterste der schwimmenden Kugeln zeigt die Temperatur an. Erklären Sie das Prinzip des Gerätes.

Messungen □ und Auswertungen ●

Während aller Versuche haben die Bezugsstellen für das Thermoelement die Schmelztemperatur des Eises. Dazu müssen stets Eis und Wasser gemeinsam vorliegen.

1. Bestimmung der A_{0°}-Werte

- ☐ Im Becher mit den Thermometern Schmelztemperatur des Eises herbeiführen, rühren und warten, bis Anzeigen konstant bleiben. Außendruck im Gasthermometer herstellen, dazu das Ventil öffnen, dann das Ventil schließen und während aller Versuche geschlossen lassen.
- \square A_0 -Werte notieren.

2. Bestimmung der A₁₀₀-Werte

- ☐ Im Becher mit den Thermometern Siedetemperatur des Wassers herbeiführen, rühren und warten, bis Anzeigen konstant bleiben.
- \square A_{100} -Werte notieren.
- ☐ Fehler der Anzeigen schätzen.

3. Bestimmung der Lufttemperatur

- ☐ Thermometer hängen in der Luft und sollen die Temperatur messen.
- ☐ Warten, bis Anzeigen konstant bleiben.
- \square A_t -Werte notieren.
- Nach a) und b) Lufttemperatur und Fehler für alle Thermometer berechnen.
- Die Einzelergebnisse werden sich nicht überlappen. Was folgt daraus?
- Wichtung und Angabe des Gesamtergebnisses.

4. Absoluter Nullpunkt der Temperatur

Nach der kinetischen Gastheorie ist der Druck eines Gases proportional der mittleren kinetischen Energie seiner Teilchen. Dann muss ein kleinster Druck existieren.

- Wie groß ist dieser Druck?
- **●** Zugehörige Temperatur grafisch bestimmen; dabei die Gerade durch die (x,y)-Werte $(0^{\circ}, A_{0^{\circ}})$ und $(100^{\circ}, A_{100^{\circ}})$ für das Luftthermometer nutzen.

Die hier definierte Skala entspricht quasi der °C-Skala. Dort werden allerdings Siede- und Schmelztemperatur bei einem Luftdruck von 1013.25 mbar festgelegt.

Die thermodynamische Skala beginnt am absoluten Nullpunkt der Temperatur und hat die Einheit Kelvin (K). Genaue Experimente zeigen:

 $0K \triangleq -273.15$ °C. Eine Temperaturdifferenz hat auf beiden Skalen den gleichen Zahlenwert.

Der Name "Thermoelement" ist historisch. Als "Elemente" werden auch Apparaturen bezeichnet, die eine elektrische Spannung erzeugen. Beim Thermoelement hat die Spannung eine thermische Ursache.

Allgemeine Laborregeln: (1) Pünktlich zum Labortermin am angegeben Treffpunkt einfinden. (2) Bitte nicht im Labor Essen und Trinken. use lösen. Nicht unvorbereitet erscheinen. Zum Lösen der / (3) Jeden entstandenen Defekt melden. (4) Die Vorbereitung zy – use lösen. Nicht unvorbereit benötigen Sie einen Taschenrechner. (5) Nicht ungefragt andere «ersuchsaufbauten benutzen.