## Акт осмотра (обследования) дома

03.02.2020 г.

Адрес: М.О., г.о. Одинцовский, с.п. Барвихинское, д. Раздоры, ул. Липовой Рощи, д.1, корп.1, эт.8.
Управляющая организация ООО «Самолет-Сервис» Комиссия в составе:
Представитель УО, ТСЖ, ЖСК, ЖК (ФИО, должность) инженера по эксплуатации Попова И.В.
Представитель совета МКД (ФИО, № квартиры, телефон)
Иные члены комиссии <u>Принава Ем специаненам по вопросане</u> ЭККХ в мхх варыха ч проведен осмотр (обследование) помещений в доме (ах), его конструкций,
элементов инженерных систем и оборудования с целью определения состояния (работоспособности), выявления неисправностей, принятия решений по срокам их устранения.
Результаты осмотра (обследования): I. Общие сведения о доме
Год постройки 2019 Серия, тип постройки индивидуальный Год последнего капитального ремонта (указать виды работ) Количество этажей 34, Площадь 32844,70 м.кв. Степень износа Наличие подвала технические этажи. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -//-//

Техническое состояние многоквартирного дома

	II. Техническое	состояние многоквартирного	Решение о	Срок
N⊵n/n	Наименование помещений, конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования	Выявленные нарушения, неисправности или повреждения конструкций и элементов зданий (ниже приведены примеры топнарушений)	принятии мер	выполнения (ниже приведены рекомендуемы сроки устранения)
	Фундамент			
1	Подвал	•	Не выявлено	120 час.
2 3	Фасад, Стены	-отсутствие/повреждение указателей с наименованием улицы и номером дома;	не выхолене	
		- подтопление, захламление, загрязнение и (или) загромождение приямков;	Не выявлено	48 час.
		-несанкционированные надписи, рисунки, реклама на фасаде МКД, нарушение окрасочного слоя	Не выявлено	120 час.
		стен, облицовки фасада (цоколя);	11	240 час.
		-повреждения/дефекты наружных стен(в т.ч. герметизация межпанельных швов, стыков стеновых панелей);	Не выявлено	
		-неисправность выступающих конструкций: балконов, козырьков, эркеров, карнизов,	Не выявлено	240 час.
		входных крылец и т.п.;		120 час.
		-повреждение крепления или использование газопровода в качестве опор для других	Не выявлено	
		устройств;		120 час.
		- наличие коррозии газопроводов;	Не выявлено	240 час.
		- повреждение, отсутствие или проседание отмостки;	Не выявлено	340
		- отсутствие или нвудовлетворительное техническое состояние пандусов;	Не выявлено	240 час.
		-неисправности входных дверей	Не выявлено	24 час.
		в подвал;	i c doi/idiferio	24 час.

		- наличие наледи и сосулек на	Не выявлено	70
	W. PORG	козырьках балконов/лоожаа	Не выявлено	72 час.
4	Кровля	водостока кровли и систем водостведения;	Не выявлено	48 час.
		- наличие наледи и сосулек на кровле и козырьках;	Не выявлено	
		-повреждение кровельного покрытия	Не выявлено	120 час.
5	Подъезды	- неисправность или неудовлетворительное техническое состояние запирающего устройства на входной двери в подъезд;		
		- неисправность дверей в местах общего пользования(в т.ч.	Не выявлено	24 час.
		отсутствие пружин, доводчиков);		72 час.
		- отсутствие информационного стенда и (или) информации об	Не выявлено	
		УО на стендах в МОП; -загрязнения поверхностей пола	Не выявлено	24 час.
		и (или) стен в местах общего пользования подъездов и лифтов, отсутствует график		
		уборки;	-	240 час.
		- деформация и повреждения почтовых ящиков; отсутствие	Не выявлено	
		или неисправность лестничных ограждений/поручней;		240 час.
		- отсутствие или неудовлетворительное техническое состояние пандусов;	Не выявлено	240 час.
		- неисправность конструкций полов, ступеней и лестниц в подъезде;	Не выявлено	120 час.
		- незаконное размещение рекламы в МОП (расклейки на стенах, на полу и т.д.); -	Не выявлено	24 час.
				120 час.

		-неисправность оконных рам (в т.ч. нарушение целостности остекления); - неисправность конструкций внутренних стен (трещины на штукатурном слое, прогибы),	Между балконной дверью и порогом рамы кондиционер ного	
		нарушение окрасочного покрытия стен, потолков подъездов, захламление	помещения обнаружена щель из	48 час.
		межквартирных холлов и мест общего пользования;	которой происходит	24 час.
	Jagoer N. C., ca. C	-наличие мусора на козырьках входов в подъезды;	задувание холодного воздуха в	24 час.
		- протечка кровли(системы водостока);	МОП, а также в апартаменты № 118.	240 час.
		- неисправности входных дверей на чердак и выхода на кровлю;	Требуется замена	
		-неисправность систем дымоудаления и (или) неисправность системы	балконного блока, либо ремонт	120 час.
		пожаротушения;	балконной двери.	120 час.
	900	- незаконное проживание людей в местах общего пользования;	Не выявлено	
		-шум от работы инженерного оборудования, размещенного в МОП, использование мест общего пользования не по	Не выявлено	24 час.
		целевому назначению; - повреждения ствола и ковшей		24 час.
		мусоропровода;	Не выявлено	
		- засор мусоропровода		
			Не выявлено	
	1/2/2014		Не выявлено	
6	Система ХВС	-наличие неисправностей открытых участков трубопровода ХВС	Не выявлено	24 час.
7	Система ЦО и ГВС	-неисправность оборудования и отопительных приборов	Не выявлено	24 час.

		открытых участков ЦО и ГВС, в т.ч. отсутствие теплоизоляции		
8	Система канализации			
9	Электрооборудование	-повреждение целостности/отсутствие светильника, лампочек на входной группе;	Не выявлено	24 час.
		- повреждение целостности/отсутствие светильников, лампочек в МОП подъезда;	Не выявлено	24 час.
		-механическое повреждение электропроводки в МОП;	Не выявлено	240 час.
		- провода не убраны в короба (свисают);	Не выявлено	240 час.
		- повреждение дверей электрощитов/электрошкафов	Не выявлено	72 час.
0	Лифт и лифтовое оборудование	- неисправность лифта: лифт не работает	Не выявлено	24 час.
		- вибрация кабины, повреждения в блоке управления лифта	Не выявлено	24 час.
		- неисправность системы освещения в лифте	Не выявлено	24 час.
		- неисправность лифтового оборудования(не работает двухсторонняя связь, переподъем или переспуск кабины относительно этажа)	Не выявлено	24 час.

(подпись)	(ФИО) Cancerep COO Canceren-Coplan
(подпись)	Cepano BB. 217 an
(подпись)	Cleurella E.J. oneveram no bompocam pocam