РОСАВИАЦИЯ

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ»

(Филиал «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

ПРИКАЗ

«<u>ОУ» ноября</u> 2012 г.

Nº 12/1-2862

Москва

О наложении дисциплинарных взысканий

29.09.2012 г. при обслуживании воздушного движения (далее - ОВД) воздушного судна (ВС) Б-738, рейс УТА 576 и ВС Ц-566, рейс ЫУБЗМ, произошло нарушение установленного минимального интервала бокового эшелонирования между указанными ВС в секторе «Харьков-1» (Х1) районного диспетчерского центра (РДЦ), в районе ОПРС Сухотино.

Диспетчером радиолокационного управления (РЛУ) сектора X1 экипажу ВС Ц-566, следовавшему по маршруту ОПРС Малое Скуратово - ОПРС Сухотино в снижении с эшелона 180 до эшелона 150 с курсом 340 градусов, были даны указания, взять курс 130 градусов и продолжать снижение до эшелона 150, ВС Ц-566 выполняя правый разворот на курс 130 градусов со снижением пересекло курс следования ВС Б-738, следовавшего по маршруту ОПРС Тербуны - ОПРС Сухотино на эшелоне 160 с курсом 350 градусов. Движение ВС стало встречным, боковой интервал в момент расхождения ВС составил 7 км. Произошло срабатывание системы предупреждения об опасном сближении (СПОС).

Авиационный инцидент стал возможным в результате передачи диспетчером процедурного контроля (ПК) сектора X1 при взаимодействии с диспетчером РЛУ сектора X1 неправильных условий входа ВС Ц-566 в зону ответственности смежного сектора и реализации полученных условий диспетчером РЛУ сектора X1 без учета взаимного расположения ВС в секторе ОВД.

Во время развития авиационного инцидента на ОВД в секторе находилось 11 ВС.

ОВД в секторе X1 осуществляли: на рабочем месте диспетчера РЛУ Жаворонков И.С., на рабочем месте диспетчера ПК Командышко Ю.А. Контролировал работу персонала ОВД и.о. старшего диспетчера РДЦ Самойлов Д.М., сменой № 2 РДЦ руководил и.о. руководителя полетов Гавриков Л.Ю.

Более подробно обстоятельства и причины нарушения установленного минимального интервала бокового эшелонирования изложены в Отчете по результатам расследования авиационного события, связанного со срабатыванием СПОС на АС УВД «Теркас» между ВС Ц-566, рейс ЫУБЗМ, и ВС Б-738, рейс УТА 576, произошедшего 29.09.2012 г. в районе ОПРС Сухотино, утвержденном и.о. начальника МТУ ВТ ЦР Росавиации 23.10.2012 г. (входящий филиала от 25.10.2012 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Начальникам МАДЦ, РДЦ, центров ОВД материалы расследования авиационного события, произошедшего 29.09.2012 г. в районе ОПРС Сухотино, изучить с персоналом ОВД филиала на разборах.
 - 2. Начальнику РДЦ:
- 2.1. Направить диспетчеров РЛУ и ПК РДЦ Жаворонкова И.С. и Командышко Ю.А. на Тренажерный центр для прохождения тренажерной подготовки в соответствии с п. 51 Порядка функционирования непрерывной системы профессиональной подготовки, включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала. утвержденного приказом Минтранса России от 14.04.2010 г. № 93 (Порядок-93);
- 2.2. Провести проверку практических навыков диспетчеров РЛУ и ПК РДЦ Жаворонкова И.С. и Командышко Ю.А. в соответствии с п. 39 Порядка-93, с целью определения соответствия их профессиональных навыков предъявляемым требованиям.
- 3. Диспетчеру РЛУ и ПК РДЦ Жаворонкову Илье Сергеевичу за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении п. 4.1.6. Федеральных авиационных правил «Организация воздушного движения в Российской Федерации» (ФАП ОрВД), в части соблюдения установленных интервалов эшелонирования, п. 4.2. Приложения 4 Технологии работы в части информирования экипажа ВС о взаимном расположении ВС, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации и п.п. 5.1, 5.2 раздела 5 Должностной инструкции диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля районного диспетчерского центра, объявить выговор.
- 4. Диспетчеру РЛУ и ПК РДЦ Командышко Юрию Александровичу за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении п. 4.1.6. ФАП ОрВД, в части соблюдения установленных интервалов эшелонирования, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации и п. 5.1, раздела 5 Должностной инструкции диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля районного диспетчерского центра, объявить выговор.
- 5. Приказ довести до персонала ОВД филиала, до диспетчеров РЛУ и ПК РДЦ Жаворонкова И.С. и Командышко Ю.А. под роспись.
- 6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по ОрВД.
 - Основание: 1. Копия Отчета по результатам расследования авиационного события, связанного со срабатыванием СПОС на АС УВД «Теркас» между ВС Ц-566, рейс ЫУБЗМ, и ВС Б-738, рейс УТА 576, произошедшего 29.09.2012 г. в районе ОПРС Сухотино, утвержденном и.о. начальника МТУ ВТ ЦР Росавиации 23.10.2012 г. (входящий филиала от 25.10.2012 г.).
 - 2. Объяснительная записка диспетчера РЛУ и ПК РДЦ Жаворонкова И.C.
 - 3. Объяснительная записка диспетчера РЛУ и ПК РДЦ Командышко Ю.А.

Директор

В.В. Ужаков

С приказом ознакомлен

/Жаворонков И.С.I /2 //. /

2012 г.

С приказом ознакомлен

/Командышко Ю.А./ 10 1.0AEP9 2012 г.