

Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ)

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ»

(Филиал «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

ПРИКАЗ

"<u>06 "Октября</u> 2014 г.

Москва

No 14/1-3147

О наложении дисциплинарных взысканий

25.08.2014 г. в районе ответственности районного диспетчерского центра (далее – РДЦ) филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», при обслуживании воздушного движения воздушного судна Б-747, рейс ТСО 2132 и воздушного судна А-321, рейс УТА 744 произошло нарушение установленного минимального интервала продольного эшелонирования, указанных воздушных судов, связанное с пересечением эшелона, занятого воздушным судном, следующим в попутном направлении.

Обслуживание воздушного движения на рабочем месте диспетчера радиолокационного управления осуществлял диспетчер радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Валяев Ю.А.

Обслуживание воздушного движения на рабочем месте диспетчера процедурного контроля осуществлял диспетчер радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Дормидонтов С.В.

Контроль работы диспетчерского состава сектора X1X2 осуществлял старший диспетчер РДЦ Матюха Д.В., работой смены руководил исполняющий обязанности руководителя полетов РДЦ Гладенков М.А.

Во время развития авиационного события на управлении у диспетчеров сектора X1X2 находилось 6 воздушных судов.

Авиационное событие стало возможным в результате допущенного нарушения диспетчерами радиолокационного управления и процедурного контроля Валяевым Ю.А. и Дормидонтовым С.В. требований пункта 2.13.3. Федеральных авиационных правил «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 26.09.2012 г. №362 (далее ФАП ПОР), а также допущенного нарушения диспетчером радиолокационного управления Валяевым Ю.А. требований пункта 1.7.1. и допущенного нарушения диспетчером процедурного контроля Дормидонтовым С.В. требований пункта 1.7.2. «Технологии работы диспетчера радиолокационного управления, диспетчера процедурного контроля, диспетчера-оператора районного диспетчерского центра, утвержденной приказом филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от

08.11.2013 № 935 (далее Технология работы), в части осуществления анализа позывных воздушных судов и содержания докладов экипажей воздушных судов.

Более подробно обстоятельства и причины авиационного события изложены в Отчете по результатам расследования авиационного события, связанного со срабатыванием СПОС между ВС Б-747-400, рейс ТСО 2132 и ВС А-321, рейс УТА 744, произошедшего 25.08.2014 в РДЦ, утвержденном и.о. начальника МТУ ВТ ЦР Росавиации 16.09.2014 г.

На основании вышеизложенного, в целях недопущения подобных случаев в дальнейшем,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику РДЦ:

1.1. Материалы расследования авиационного события изучить с персоналом

обслуживания воздушного движения на разборах работы дежурных смен;

1.2. В соответствии с пунктом 35 «Порядка функционирования непрерывной системы профессиональной подготовки, включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала» (далее - Порядок профессиональной подготовки), утвержденного приказом Минтранса России от 14.04.2010 г. № 93, провести проверку теоретических знаний диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Валяева Ю.А. и диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Дормидонтова С.В.;

1.3. В соответствии с пунктом 51 Порядка профессиональной подготовки, направить диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Валяева Ю.А. и диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Дормидонтова С.В. в Тренажерный центр для прохождения тренажерной

подготовки;

1.4. В соответствии с пунктом 39 Порядка профессиональной подготовки, провести проверку практических навыков диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Валяева Ю.А. и диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Дормидонтова С.В. с целью определения соответствия их

профессиональных навыков предъявляемым требованиям.

2. Диспетчеру радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Валяеву Юрию Анатольевичу, за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, выразившееся в допущенном нарушении пункта 2.13.3. ФАП ПОР, в части выявления и исправления ошибки экипажа воздушного судна, пункта 1.7.1 Технологии работы, в части осуществления анализа позывных воздушных судов и содержания докладов экипажей воздушных судов, пункта 2.11 раздела 2 Должностной инструкции диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля районного диспетчерского центра (далее - Должностная инструкция), в части не принятия мер по обеспечению безопасности полетов и предотвращению нарушений путем обеспечения безопасных интервалов продольного эшелонирования, в соответствии с пунктом 5.2 раздела 5 Должностной инструкции, в части ненадлежащего исполнения Технологии работы и пунктом 2 части 1 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации, объявить выговор.

3. Диспетчеру радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Дормидонтову Сергею Всеволодовичу, за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, выразившееся в допущенном нарушении пункта 2.13.3. ФАП ПОР, в части выявления и исправления ошибки экипажа воздушного судна, пункта 1.7.2 Технологии работы, в части осуществления анализа позывных воздушных судов и содержания докладов экипажей воздушных судов, пункта 2.11 раздела 2 Должностной инструкции

диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля районного диспетчерского центра (далее - Должностная инструкция), в части не принятия мер по обеспечению безопасности полетов и предотвращению нарушений путем обеспечения безопасных интервалов продольного эшелонирования, в соответствии с пунктом 5.2 раздела 5 Должностной инструкции, в части ненадлежащего исполнения Технологии работы и пунктом 2 части 1 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации, объявить выговор.

4. Приказ довести до персонала обслуживания воздушного движения филиала, до диспетчеров радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Валяеву Ю.А. и Дормидонтову С.В. под роспись.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

- Основание: 1. Копия Отчета по результатам расследования авиационного события, связанного со срабатыванием СПОС ВС Б-747-400, рейс ТСО 2132 и ВС А-321, рейс УТА 744, произошедшего 25.08.2014 в РДЦ, утвержденном и.о. начальника МТУ ВТ ЦР Росавиации 16.09.2014 г. (входящий филиала от 17.09.2014 г. № 2666).
 - 2. Объяснение диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля Валяева Ю.А. от 20.09.2014 г.
 - 3. Объяснение диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля Дормидонтова С.В. от 20.09.2014 г.

Директор

В.В. Ужаков

С приказом ознакомлен

Валяев Ю.А./

С приказом ознакомлен

<u> Дормидонтов С.В.</u>/ 06. 10