

## Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ)

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

# ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ»

(Филиал «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

### ПРИКАЗ

"28" anpeles 2014 r.

Москва

No 14/1-1229

#### О наложении дисциплинарных взысканий

02.04.2014 г. в районе ответственности районного диспетчерского центра (далее – РДЦ) филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», при обслуживании воздушного движения воздушного судна Б-788, рейс АИЦ 121 и воздушного судна GL5T, рейс МЦЦЦП, произошло нарушение установленных минимальных интервалов продольного эшелонирования, указанных воздушных судов, связанное с пересечением воздушным судном GL5T эшелона занятого встречным воздушным судном Б-788.

Обслуживание воздушного движения на рабочем месте диспетчера радиолокационного управления осуществлял диспетчер радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Девликамов Р.Т.

Обслуживание воздушного движения на рабочем месте диспетчера процедурного контроля осуществлял диспетчер радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Морозюк А.В.

Контроль работы диспетчерского состава сектора К1К2 осуществлял и.о. старшего диспетчера РДЦ Вышаткевич А.А., работой смены руководил руководитель полетов РДЦ Крылов А.И.

Во время развития авиационного события на управлении у диспетчеров сектора К1К2 находилось 12 воздушных судов.

Авиационное событие стало возможным в результате нарушения диспетчером радиолокационного управления требований пункта 1.9.1. «Технологии работы диспетчера радиолокационного управления, диспетчера процедурного контроля, диспетчера-оператора районного диспетчерского центра, утвержденной приказом филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 08.11.2013 № 935 (далее Технология работы), в части не выдачи экипажу воздушного судна информации об условиях выполнения полета в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов и нарушения диспетчером процедурного контроля требований пункта 1.9.2. Технологии работы, в части неверного осуществления сравнительного местоположения воздушных судов относительно друг друга, неверной оценки интервалов между воздушными судами на соответствие требованиям ФП ИВП и анализа правильности

переданной диспетчером радиолокационного управления информации экипажу воздушного судна GL5T.

Более подробно обстоятельства и причины авиационного события изложены в Отчете по результатам расследования авиационного события, связанного со срабатыванием СПОС на АС УВД «Теркас» между ВС Б-788, рейс АИЦ 121 и ВС GL5Т, рейс МЦЦЦП, произошедшего 02.04.2014 в РДЦ, утвержденном и.о. начальника МТУ ВТ ЦР Росавиации 15.04.2014 г.

На основании вышеизложенного, в целях недопущения подобных случаев в дальнейшем,

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Начальнику РДЦ:
- 1.1. Материалы расследования авиационного события изучить с персоналом обслуживания воздушного движения на разборах работы дежурных смен;
- 1.2. В соответствии с пунктом 35 «Порядка функционирования непрерывной системы профессиональной подготовки, включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала» (далее Порядок профессиональной подготовки), утвержденного приказом Минтранса России от 14.04.2010 г. № 93, провести проверку теоретических знаний диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Девликамова Р.Т. и диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Морозюка А.В.;
- 1.3. В соответствии с пунктом 51 Порядка профессиональной подготовки, направить диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Девликамова Р.Т. и диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Морозюка А.В. в Тренажерный центр для прохождения тренажерной подготовки;
- 1.4. В соответствии с пунктом 39 Порядка профессиональной подготовки, провести проверку практических навыков диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Девликамова Р.Т. и диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Морозюка А.В. с целью определения соответствия их профессиональных навыков предъявляемым требованиям.
- 2. Диспетчеру радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Девликамову Рафаилу Тагировичу, 3a ненадлежащее исполнение обязанностей, выразившееся в допущенном нарушении пункта 1.9.1. Технологии работы, в части невыдачи экипажу воздушного судна информации об условиях выполнения полета в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, допущенном нарушении пункта 2.11 раздела Должностной инструкции радиолокационного управления и процедурного контроля районного диспетчерского центра (далее - Должностная инструкция), в части не принятия мер по обеспечению безопасности полетов и предотвращению нарушений путем обеспечения безопасных интервалов продольного эшелонирования, в соответствии с пунктом 5.2 раздела 5 Должностной инструкции, в части ненадлежащего исполнения Технологии работы и пунктом 2 части 1 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации, объявить выговор.
- 3. Диспетчеру радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Морозюку Алексею Владимировичу, за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, выразившееся в допущенном нарушении пункта 1.9.2. Технологии работы, в части неверного осуществления сравнительного местоположения воздушных судов относительно друг друга, неверной оценки интервалов между ВС на соответствие требованиям ФП ИВП и анализа правильности переданной диспетчером РЛУ информации, допущенном нарушении пункта 2.11 раздела 2 Должностной инструкции, в части не принятия мер по обеспечению безопасности полетов и предотвращению

нарушений путем обеспечения безопасных интервалов продольного эшелонирования, в соответствии с пунктом 5.2 раздела 5 Должностной инструкции, в части ненадлежащего исполнения Технологии работы и пунктом 2 части 1 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации, объявить выговор.

- 4. Приказ довести до персонала обслуживания воздушного движения филиала, до радиолокационного управления и процедурного Девликамова Р.Т. и Морозюка А.В. под роспись.
  - 5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

- Основание: 1. Копия Отчета по результатам расследования авиационного события, связанного со срабатыванием СПОС на АС УВД «Теркас» между ВС Б-788, рейс АИЦ 121 и ВС GL5T, рейс МЦЦЦП, произошедшего 02.04.2014 в РДЦ, утвержденном и.о. начальника МТУ ВТ ЦР Росавиации 15.04.2014 г. (входящий филиала от 16.04.2014 г. № 1031).
  - 2. Объяснение диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля Девликамова Р.Т. от 22.04.2014 г.
  - 3. Объяснение диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля Морозюка А.В. от 22.04.2014 г.

Директор

В.В. Ужаков

С приказом ознакомлен

/Девликамов Р.Т./ O 🔊

С приказом ознакомлен

/Морозюк А.В./

#### Завизировано:

Начальник СУП

В.П. Пивнов

В Начальник ОК

С.П.Самсонов

Начальник ЮО

А.А.Щегольков

Начальник РДЦ

К.В.Олейник

Расчет рассылки:

1 экз. - канц.

1 экз. - РДЦ

1 экз. - МАДЦ

1 экз. - ТЦ

1 экз. - ОИ и КК АНО

9 экз. - Центры ОВД