

Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ)

Федеральное государственное унитарное предприятие

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

[ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»]
ФИЛИАЛ «МЦ АУВД»

ПРИКАЗ

« 08 » июля 201 6 г.

г. Москва

No 16/1-2507

О недостатках при обслуживании воздушного движения в МАДЦ и РДЦ и применении дисциплинарных взысканий

18.05.2016 г. в зоне ответственности районного диспетчерского центра (далее – РДЦ) филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» при обслуживании воздушного движения воздушного судна Б-738, рейс СЫЛ 477 и воздушного судна Б-777, рейс БОЬ 571 произошло нарушение минимальных интервалов вертикального и горизонтального эшелонирования между указанными воздушными судами.

Комиссия МТУ ВТ ЦР Росавиации в результате проведенного расследования классифицировала произошедшее авиационное событие, как авиационный инцидент.

Причинами нарушения минимальных интервалов горизонтального и вертикального эшелонирования между указанными воздушными судами, установленных Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 (далее - ФП ИВП), явились:

- выдача ошибочного указания диспетчером радиолокационного управления МАДЦ Кольцовым Н.И. экипажу воздушного судна Б-738, рейс СЫЛ 477 о снижении до эшелона 250 с пересечением эшелона 320 занятого воздушным судном Б-777, рейс БОЬ 571;
- неинформирование диспетчера радиолокационного управления МАДЦ о прогнозируемой конфликтной ситуации со стороны диспетчера процедурного контроля МАДЦ Друппа Д.Н. и непринятие им необходимых действий для нормализации обстановки при ошибочных действиях диспетчера радиолокационного управления;
- ненадлежащие организация и контроль работы смены, недостаточная требовательность к персоналу обслуживания воздушного движения смены по выполнению требований руководящих документов и технологии работы руководителем полетов МАДЦ Финашко С.В. и старшим диспетчером МАДЦ Погожевым А.Ю.

Кроме того, при расследовании комиссией МТУ ВТ ЦР Росавиации выявлены следующие недостатки:

- непринятие немедленных мер по прекращению потенциально конфликтной ситуации (конфликтной ситуации) при угрозе нарушения эшелонирования воздушных судов и не сообщения экипажам взаимного расположения воздушных судов диспетчером радиолокационного управления районного диспетчерского центра (далее РДЦ) Старшинковой К.Ю.;
- невыдача рекомендации диспетчеру радиолокационного управления мер по прекращению потенциально-конфликтной ситуации (конфликтной ситуации), непринятие немедленных самостоятельных мер по прекращению потенциально-конфликтной ситуации и напоминания диспетчеру радиолокационного управления о необходимости сообщения экипажам, о взаимном расположении воздушных судов диспетчером процедурного контроля РДЦ Селезневым И.И.;
- непринятие немедленных мер по исправлению ошибочных действий персонала обслуживания воздушного движения старшим диспетчером РДЦ Ватулиным М.А.

Более подробно обстоятельства и причины авиационного инцидента изложены в Отчете по результатам расследования авиационного события, связанного со срабатыванием СПОС на АС УВД «Теркас» между ВС Б-738, рейс СЫЛ 477, рег. VQ-ВОУ и ВС Б-777, рейс БОЬ 571, рег. DA-ALA, произошедшего 18.05.2016 г. в районе ОПРС Ларионово, утвержденном врио начальника МТУ ВТ ЦР Росавиации 06.06.2016 г.

На основании вышеизложенного, в целях недопущения подобных случаев в дальнейшем, ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Начальникам МАДЦ и РДЦ:
- 1.1. Материалы расследования авиационного события изучить с персоналом обслуживания воздушного движения на разборах работы дежурных смен.
 - 1.2. Повторно изучить:
- с персоналом обслуживания воздушного движения МАДЦ требования пунктов 1.12.1., 1.12.2., 3.1., 5.1.2., 5.3.11., 6.3.11.4. «Технологии работы диспетчера радиолокационного управления, диспетчера процедурного контроля, ассистента на рабочих местах секторов ДПП МАДЦ», утвержденной приказом филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 28.03.2016 № 368 (ТР-ГК-1605.02-720/1) (далее Технология работы МАДЦ);
- с персоналом обслуживания воздушного движения РДЦ требования пункта 6.3.14. «Технологии работы диспетчера радиолокационного управления, диспетчера процедурного контроля, диспетчера-оператора районного диспетчерского центра», утвержденной приказом филиала от 10.03.2016 № 287 (ТР-ГК-1605.03-717) (далее Технология работы РДЦ);
- с персоналом обслуживания воздушного движения РДЦ, допущенным к работе в качестве старшего диспетчера, требования пункта 2.2.23 и пункта 2.2.24 должностной инструкции старшего диспетчера РДЦ (ДИ-ГК-1605.03-392).
 - 1.3. Провести занятия:
- с персоналом обслуживания воздушного движения МАДЦ по практическому применению требований пунктов 1.12.1., 1.12.2., 3.1., 5.1.2., 5.3.11., 6.3.11.4. Технологии работы МАДЦ;
- с персоналом обслуживания воздушного движения РДЦ по практическому применению требований пункта 6.3.14. Технологии работы РДЦ.
- 1.4. Провести методические занятия с персоналом обслуживания воздушного движения МАДЦ и РДЦ по изучению алгоритмов и параметров срабатывания СПОС и КС на эксплуатируемых системах наблюдения ОВД, а также параметров защитного объема воздушного судна.
- 1.5. Обеспечить постоянный мониторинг производственной деятельности персонала обслуживания воздушного движения руководящим составом МАДЦ, РДЦ, центров ОВД с целью защиты от рисков, внедрения мер направленных на снижение тяжести и частоты событий в соответствии с разделом 3 «Руководства по системе управления безопасностью полетов при АНО ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», введенного в действие приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 31.01.2014 № 595.
- 1.6. В период проведения тренажерной подготовки обеспечить отработку практических навыков по разведению воздушных судов при срабатывании СПОС, TCAS, обратить особое внимание персонала обслуживания воздушного движения на вопросы взаимодействия между диспетчером радиолокационного управления и диспетчером процедурного контроля при анализе воздушной обстановки в своем секторе.
 - 1.7. Направить:
- диспетчеров радиолокационного управления и процедурного контроля МАДЦ Кольцова Н.И. и Друппа Д.Н. на проверку теоретических знаний и практических навыков, в соответствии с требованиями пункта 35 и пункта 39 Порядка функционирования непрерывной системы профессиональной подготовки, включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала (далее Порядок профессиональной подготовки), утвержденного приказом Минтранса России от 14.04.2010 № 93;
- диспетчеров радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Старшинкову К.Ю. и Селезнева И.И. на проверку практических навыков, в соответствии с требованиями пункта 39 Порядка профессиональной подготовки.

- 1.8. В соответствии с требованиями пункта 51 Порядка профессиональной подготовки направить диспетчеров радиолокационного управления и процедурного контроля МАДЦ Кольцова Н.И. и Друппа Д.Н. в Тренажерный центр для прохождения тренажерной подготовки.
- 2. Руководителю полетов МАДЦ Финашко Сергею Владимировичу, за ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него пунктами 4.2.2., 4.2.3. трудового договора от 15.10.2003 № 619, невыполнение требований пунктов 2.1.1., 2.1.2. должностной инструкции руководителя полетов МАДЦ (ДИ-ГК-1605.02-705), выразившееся в ненадлежащей организации и контроле работы смены, недостаточной требовательности к персоналу обслуживания воздушного движения смены по выполнению требований руководящих документов и технологии работы, в соответствии с пунктом 5.1. Должностной инструкции и частью 1 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации, объявить выговор.
- 3. Старшему диспетчеру МАДЦ Погожеву Алексею Юрьевичу, за ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него пунктами 4.2.2., 4.2.3. трудового договора от 01.08.2004 № 1042, невыполнение требований пунктов 2.5.3, 2.5.7 должностной инструкции старшего диспетчера МАДЦ (ДИ-ГК-1605.02-707), выразившееся в ненадлежащей организации и контроле работы персонала обслуживания воздушного движения направления по обеспечению безопасности и регулярности полетов, непринятие немедленных мер по исправлению ошибочных действий персонала обслуживания воздушного движения, в соответствии с пунктом 5.1. Должностной инструкции и частью 1 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации, объявить выговор.
- 4. Диспетчеру радиолокационного управления и процедурного контроля МАДЦ Кольцову Николаю Игоревичу, за ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него пунктом 4.1.2., трудового договора от 16.05.2013 № 30379, невыполнение требований пункта 2.1.3. должностной инструкции диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля диспетчерского пункта подхода МАДЦ (ДИ-ГК-1605.02-709) (далее Должностная инструкция МАДЦ), пунктов 1.12.1., 3.1., 5.1.2., 5.3.11. Технологии работы МАДЦ, выразившееся в невыполнении установленных правил и процедур обслуживания воздушного движения и необеспечении соблюдения установленных интервалов эшелонирования, не предотвращении конфликтной ситуации между воздушными судами, в соответствии с пунктом 5.1. Должностной инструкции и частью 1 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации, объявить выговор.
- 5. Диспетчеру радиолокационного управления и процедурного контроля МАДЦ Друппу Денису Николаевичу, за ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него пунктами 4.2.2., 4.2.3. трудового договора от 01.01.2007 № 1292, невыполнение требований пункта 2.1.3. Должностной инструкции МАДЦ, пунктов 1.12.2., 6.3.11.4. Технологии работы МАДЦ, выразившееся в неинформировании диспетчера РЛУ о прогнозируемых конфликтных ситуациях, непринятии необходимых действий для нормализации обстановки при ошибочных действиях диспетчера РЛУ и взятии на себя функций диспетчера РЛУ с целью предотвращения конфликтной ситуации между воздушными судами, в соответствии с пунктом 5.1 Должностной инструкции и частью 1 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации, объявить выговор.
- 6. Диспетчеру радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Старшинковой Кристине Юрьевне, за ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на неё пунктом 4.1.2. трудового договора от 17.04.2014 № 30561, невыполнение требований пункта 2.4 должностной инструкции диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля районного диспетчерского центра (ДИ-ГК-1605.03-393) (далее Должностная инструкция РДЦ), пункта 6.3.14.2. Технологии работы РДЦ, выразившееся в непринятии немедленных мер по прекращению потенциально-конфликтной ситуации (конфликтной ситуации) при угрозе нарушения эшелонирования воздушных судов и не сообщения экипажам взаимного расположения воздушных судов, в соответствии с пунктом 5.2 Должностной инструкции и частью 1 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации, объявить замечание.
- 7. Диспетчеру радиолокационного управления и процедурного контроля РДЦ Селезневу Игорю Ивановичу за ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него пунктами 4.2.2., 4.2.3. трудового договора от 11.10.2004 № 1511, невыполнение требований пункта 2.4 Должностной инструкции РДЦ, пункта 6.3.14.2. Технологии работы РДЦ, выразившееся в невыдаче рекомендации диспетчеру радиолокационного управления мер по прекращению

потенциально-конфликтной ситуации (конфликтной ситуации), непринятии немедленных самостоятельных мер по прекращению потенциально-конфликтной ситуации и напоминания диспетчеру радиолокационного управления о необходимости сообщения экипажам, о взаимном расположении воздушных судов, в соответствии с пунктом 5.2 Должностной инструкции и частью 1 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации, объявить замечание.

- 8. Старшему диспетчеру РДЦ Ватулину Михаилу Александровичу, за ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него пунктами 4.2.2., 4.2.3. трудового договора от 11.10.2004 № 1467, невыполнение требований пункта 2.2.24 должностной инструкции старшего диспетчера РДЦ (ДИ-ГК-1605-392), выразившееся в непринятии немедленных мер по исправлению ошибочных действий персонала обслуживания воздушного движения, в соответствии с пунктом 5.2 Должностной инструкции и частью 1 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации, объявить замечание.
- 9. Начальнику МАДЦ в срок до 15.07.2016 г. рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания в занимаемой должности старшего диспетчера МАДЦ Погожева Алексея Юрьевича.
- 10. Приказ довести до персонала обслуживания воздушного движения филиала, Финашко С.В., Погожеву А.Ю., Ватулину М.А., Кольцову Н.И., Друппу Д.Н., Селезневу И.И. и Старшинковой К.Ю. под роспись.
- 11. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по ОрВД.
 - Основание: 1. Копия Отчета по результатам расследования авиационного события, связанного со срабатыванием СПОС на АС УВД «Теркас» между ВС Б-738, рейс СЫЛ 477, рег. VQ-ВОУ и ВС Б-777, рейс БОЬ 571, рег. DA- ALA, произошедшего 18.05.2016 г. в районе ОПРС Ларионово, утвержденного врио начальника МТУ ВТ ЦР Росавиации 06.06.2016 г.
 - 2. Объяснение Финашко С.В. от 04.07.2016 г., Кольцова Н.И. от 04.07.2016 г., Друппа Д.Н. от 19.06.2016 г., Ватулина М.А. от 01.07.2016 г., Старшинковой К.Ю. от 05.07.2016 г., Селезнева И.И. от 05.07.2016 г., Погожева А.Ю. от 06.07.2016 г.

Врио директора	CA 3	А.П.Повалий
С приказом ознакомлен		_ 2016 г.
С приказом ознакомлен Вост	<u>/Ватулин М.А./</u> Од Од	_ 2016 г.
С приказом ознакомлен Перысв	/Кольцов Н.И./ 08 . 07 .	2016 г.
С приказом ознакомлен	/Друпп Д.Н./08-0 Z.	_ 2016 г.
С приказом ознакомлен	\square Селезнев И.И./ \bigcirc ϑ . \bigcirc \varUpsilon .	_ 2016 г.
С приказом ознакомлена	/Старшинкова К.Ю./_ 08.07.	_ 2016 г.
С приказом ознакомлен	/Погожев А.Ю./	2016 г.
C muapos a		
the whole we will	асен. вишен его на	odocentra.

House a negacione it Ret 0807. 2016.