Директор филиала «МЦ АУВД» Φ ГУП «Госкорпорация по ОрВД»

контголь до 04.08.2017

Сухарю Я.И. Серову Ю.С. Перминову А.А.

Предоставить информацию в установленном порядке.

В.В.Ужаков

K Bx. № 2585

OT 02.08.2017

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО НАДЗОРА И НАДЗОРА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ об истребовании сведений

«02» августа 2017 г. 10 час. 00 мин.

Московская обл., г. Люберцы (место выпесения)

Я, главный государственный инспектор отдела надзора в сфере использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания О.Б Коскин

(должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы должностного лица Ространснадвора выпесшего определение)

В соответствии со ст. 26. 10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, принимая во внимание, что в ходе производства по делу об административном правонарушении, совершенном «06» июля 2017 года в районе ОПРС Юхнов Московской воздушной зоны

(место совершения правопарушения)

диспетчером РЛУ на секторе «Киев-1» (К1) смены №1 РДЦ Беляевым Борисом Сергеевичем

(указание на лицо, совершившее правонарушение)

а именно:

06.07.20.17 ВС Б-757, рейс КЗР 941, REG/P4MAC следовало по ВТ Р11 от ПОД СУГИР на ОПРС Юхнов на эшелоне 360.

Во встречном направлении по BT Б102 от ПОД АСКИЛ на ОПРС Юхнов следовало BC A-319, рейс СБИ 1796, REG/ VP-BTS на эшелоне 370.

Диспетчер УВД дал указапие экипажу ВС A-319 снижаться до эшелона 350, с пересечением (эпелона 360, занятым встречным ВС Б-757, которое экипаж ВС припял, подтвердил и начал снижение. Расстояние между ВС составляло около 45 км.

в 12.21.00 (здесь и далее время UTC), сработала система предупреждения опасного сближения (CHOC) на АС УВД «Теркас».

Обнаружив потенциально конфликтную ситуацию (ПКС), диспетчер УВД дал указание экинажу ВС A-319 немедленно отвернуть влево на 30 градусов, которое экинаж ВС принял, подтвердил и приступил к выполнению.

Затем диспетчер УВД дал указание экинажу ВС Б-757 немедленно отвернуть влево на 30 градусов, которое экинаж ВС принял и подтвердил, но отворот не начал

Определив, что ВС Б-757 не начало отворот влево, диспетчер УВД повторно дал указание экипажу ВС Б-757 на отворот влево, которое экипаж ВС принял, подтвердил и приступил к выполнению.

После отворота ВС Б-757 движение ВС стало расходящимся.

В 12.22,20, по данным наземных СОК, ВС разопілись на расходящихся курсах на боковом интервале около 7 км на одной высоте.

Докладов экипажей ВС о срабатывании TCAS в режиме «КА» не поступало.

в эл. виде

Изучив материалы расследования авиационного события от 24.07.2017, проведенного комиссией Центрального МТУ Росавиации, связанного со срабатыванием СПОС между ВС А-319, рейс СБИ 1796, REG/ VP-BTS и ВС Б-757, рейс КЗР 941, REG/P4MAC произопединего 06.07.2017 в районе ОПРС Юхнов выявлено, что данное Срабатывание СПОС на АС УВД «Теркас» между ВС Б-752, рейс КЗР 941, рег. Р4MAC й ВС А-319, рейс СБИ 1796, рег. VP-BTS, произопно вследствие нарушения минимального интервала горизонтального эпіслонирования между ВС по причине выполнения экипажем ВС А-319 указаний диспетчера РЛУ сектора К1 на снижение до эпіслона 350 выданного без должного апализа воздушной обстановки и отсутствия прогноза ее развития. что в итоге привело к угрозе безопасности полетов.

В результате ненадлежащего предоставления услуги по обслуживанию воздушного движения диспетчером Беляевым Борисом Сергеевичем произопло нарушение требований пл. «и» пункта 147 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138.

ответственность за которое, предусмотрена частью 2 ст. 11.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, возникла необходимость в истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, а именно: Данные на диспетчера РЛУ на секторе «Киев-1» (К1) смены №1 РДЦ Беляева

Бориса Сергеевича

- 1. осуществлявшего управление воздушным движением в момент события (паспортные данные (гражданство, год, место рождения, серия и № паспорта, когда и кем выдан, код подразделения адрес регистрации (место проживания)), контактный телефон
- 2. Объяснение указанного диспетчера по факту произопледниего события. (указать сведения, подлежащие истребованию)

которыми располагает: директор филиала «МПД АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» В.В Ужаков

(орган, юридическое или физическое лицо, от которых необходимо истребовать сведения)

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Истребовать от директора филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорнорация по ОрВД» В.В Ужакова

(орган, юридическое или физическое лицо, от которых необходимо истребовать сведения)

следующие сведения:

Данные на диспетчера РЛУ на секторе «Киев-1» (К1) смены №1 РДЦ Беляева Бориса Сергеевича

1. осуществлявшего управление воздупшым движением в момент события (паспортные данные (гражданство, год, место рождения, серия и № паспорта, когда и кем выдан, код подразделения адрес регистрации (место проживания)), контактный телефон

- 2. Объяснение указанного диспетчера по факту произошедшего события. Указанные сведения прошу направить по адресу: 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.15 или по электронной почте: E-mail «ivp@ugancfo.ru»
- 2. В соответствии со ст.26.10 КоАП РФ востребованные сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения.

В соответствии со ст.19.7 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в пеполном объеме или в искаженном виде, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трех плеяч до няти тысяч рублей.

Определение направлено: <u>по почте с уведомлением по адресу: 119027, г. Москва, ул. Б. Внуковская, д. 2А, на e-mail meauwd@atem.ru « 02 » августа 2017 г.</u>

(способ направления определения)

Определение получил, об административной ответственности по ст.17.7 КоАП РФ предупрежден «____» _____201__ г.

(подпись лица, от которого востреоможет чесления)

Подпись должностного лица, вынесшего определение



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО НАДЗОРА И НАДЗОРА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(УГАН НОТЬ ЦФО Ространснадзора)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ об истребовании сведений

«02» августа 2017 г. 10 час. 00 мин.

Московская обл., г. Люберцы (место вынесения)

Я, главный государственный инспектор отдела надзора в сфере использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания О.Б Коскин

(должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы должностного лица Ространспадзора вынесшего определение)

В соответствии со ст. 26. 10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, принимая во внимание, что в ходе производства по делу об административном правонарушении, совершенном «06» июля 2017 года в районе OHPC Юхнов Московской воздушной зоны

(место совершения правонарушения)

диспетчером ПК на секторе «Киев-1» (К1) смены №1 РДЦ Корнесвым Михаилом Алексеевичем

(указание на лицо, совершившее правонарушение)

а именно:

06.07.20.17 ВС Б-757, рейс КЗР 941, REG/P4MAC следовало по ВТ Р11 от ПОД СУГИР на ОПРС Юхнов на эшелоне 360.

Во встречном направлении по BT Б102 от ПОД АСКИЛ на ОПРС Юхнов следовало BC A-319, рейс СБИ 1796, REG/ VP-BTS на эпіслоне 370.

Диспетчер УВД дал указание экипажу ВС А-319 снижаться до эшелона 350, с пересечением (эшелона 360, занятым встречным ВС Б-757, которое экипаж ВС принял, подтвердил и начал снижение. Расстояние между ВС составляло около 45 км.

в 12.21.00 (здесь и далее время UTC), сработала система предупреждения онасного сближения (CHOC) на АС УВД «Теркас».

Обнаружив потенциально конфликтную ситуацию (ПКС), диспетчер УВД дал указание экинажу ВС А-319 немедленно отвернуть влево на 30 градусов, которое экинаж ВС принял, подтвердил и приступил к выполнению.

Затем диспетчер УВД дал указание экипажу ВС Б-757 немедленно отвернуть влево на 30 градусов, которое экипаж ВС принял и подтвердил, но отворот не начал

Определив, что ВС Б-757 не начало отворот влево, диспетчер УВД повторно дал указание экинажу ВС Б-757 на отворот влево, которое экинаж ВС принял, подтвердил и приступил к выполнению.

Носле отворота ВС Б-757 движение ВС стало расходящимся.

В 12.22,20, по данным наземных СОК, ВС разоплись на расходящихся курсах на боковом интервале около 7 км на одной высоте.

Докладов экипажей BC о срабатывании TCAS в режиме «КА» не поступало.

Изучив материалы расследования авиационного события от 24.07.2017, проведенного комиссией Центрального МТУ Росавиации, связанного со срабатыванием СПОС между ВС A-319, рейс СБИ 1796, REG/ VP-BTS и ВС Б-757, рейс КЗР 941, REG/P4MAC произошединего 06.07.2017 в районе ОПРС Юхнов выявлено, что данное Срабатывание СПОС на АС УВД «Теркас» между ВС Б-752, рейс КЗР 941, per. Р4МАС й ВС А-319, рейс СБИ 1796, per. VP-BTS, произоплю вследствие парушения минимального интервала горизонтального эшелонирования между BC по причине выполнения экипажем BC A-319 указаний диспетчера РЈЈУ сектора К1 на снижение до эшелона 350 выданного без должного апализа воздушной обстановки и отсутствия прогноза ее развития. что в итоге привело к угрозе безопасности полетов.

результате ненадлежащего предоставления услуги по обслуживанию воздушного движения диспетчером Корнеевым Михаилом Алексеевичем произоплю нарушение требований п.п «и» пункта 147 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138.

ответственность за которое, предусмотрена частью 2 ст. 11.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, возникла необходимость истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, а именно: Данные на диспетчера НК на секторе «Киев-1» (К1) смены №1 РДЦ Корнеева

Михаила Алексеевича

- 1. осуществлявшего процедурный контроль за воздушным движением в момент события (паспортные данные (гражданство, год, место рождения, серия и № паснорта, когда и кем выдан, код подразделения адрес регистрации (место проживания)), контактный телефон
- 2. Объяснение указанного диспетчера по факту произошедшего события. (указать сведения, подлежащие истребованию)

которыми располагает: директор филиала «МЦ ЛУВД» фГУП «Госкорнорация по ОрВД» В.В Ужаков

(орган, юридическое или физическое лицо, от которых необходимо истребовать сведения)

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Истребовать от директора филиала «МЦАУВД» ФГУП «Госкорнорация по ОрВД» В.В Ужакова

(орган, юридическое или физическое лицо, от которых необходимо истребовать сведения)

следующие сведения:

Дапные на диспетчера РЛУ на секторе «Киев-1» (К1) смены №1 РДЦ Корнеева Михаила Алексеевича

1. осуществлявшего процедурный контроль за воздушным движением в момент события (паспортные данные (гражданство, гол, место рождения, серия и № паспорта, когда и кем выдан, код подразделения адрес регистрации (место проживания)), контактный телефон

- 2. Объяснение указанного диспетчера по факту произопледнего события. Указанные сведения прошу направить по адресу: 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.15 или по электронной почте: E-mail «ivp@ugancfo.ru»
- 2. В соответствии со ст.26.10 КоАП РФ востребованные сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения.


В соответствии со ст.19.7 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Определение направлено: по почте с уведомлением по адресу: 119027, г. Москва, ул. Б. Внуковская, д. 2А, на e-mail mcauwd@atem.ru « 02 » автуста 2017 Γ. (способ направления определения)

Определение получил, об административной ответственности по ст.17.7 КоАП РФ нредупрежден «____» ____ 201_ г.

(подпись лица, от которого воспребуются сведения)

Поднись должностного лица, вынесшего определение



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО НАДЗОРА И НАДЗОРА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

(УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении и назначении административного расследования

«10» июля 2017 г. 15 час. 00 мин.

Московскя обл., г. Люберцы.

(место вынесения)

Я, главный государственный инспектор отдела надзора в сфере использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания Коскин О.Б.

(должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы должностного лица Ространснадзора вынеешего определение)

в соответствии со ст.28.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, принимая во внимание наличие признаков административного правонарушения, совершенного «06» июля 2017 года в районе ОПРС Юхнов Московской воздушной зоны

(место совершения правонарушения)

ответственность, за которое предусмотрена частью 1 ст. 11.4, Колекса РФ об административных правонарушениях, а именно:

06.07.20.17 BC Б-757, рейс КЗР 941, REG/P4MAC следовало по ВТ Р11 от

ПОД СУГИР на ОПРС Юхнов на эшелоне 360.

Во встречном направлении по ВТ Б102 от ПОД АСКИЛ на ОПРС Юхнов

следовало ВС A-319, рейс СБИ 1796, REG/ VP-BTS на эшелоне 370.

Диспетчер УВД дал указание экипажу ВС A-319 спижаться до эшелона 350, с пересечением (эшелона 360, занятым встречным ВС Б-757, которое экипаж ВС принял, подтвердил и начал снижение. Расстояние между ВС составляло около 45 км.

в 12.21.00 (здесь и далее время UTC), сработала система предупреждения

опасного сближения (СПОС) на АС УВД «Теркас».

Обнаружив потенциально конфликтную ситуацию (ПКС), диспетчер УВД дал указание экинажу ВС A-319 немедленно отвернуть влево на 30 градусов, которое экинаж ВС принял, подтвердил и приступил к выполнению.

Затем диспетчер УВД дал указание экипажу ВС Б-757 немедленно отвернуть влево на 30 градусов, которое экипаж ВС принял и подтвердил, но

отворот не начал

Определив, что ВС Б-757 не начало отворот влево, диспетчер УВД

повторно дал указание экипажу ВС Б-757 на отворот влево, которое экинаж ВС принял, подтвердил и приступил к выполнению.

После отворота ВС Б-757 движение ВС стало расходящимся.

В 12.22,20, по данным наземных СОК, ВС разоплись на расходящихся курсах на боковом интервале около 7 км на одной высоте.

Докладов экипажей BC о срабатывании TCAS в режиме «КА» не поступало.

(описание нарушения, указание на лицо, его совершившее)

Принимая во внимание, что имеются основания для проведения административного расследования, поскольку в срок, установленный для составления протокола об административном правонарушении, затруднительно:

- 1) определить, в отношении какого конкретного лица должен быть составлен протокол об административном правонарушении;
- 2) указать в протоколе на конкретные виновные действия лица или последствия этих действий;
- 3) собрать достаточные доказательства вины лица, совершившего административное правопарушение (пужное подчеркиуть)

ОПРЕДЕЛИЛ:

- 1. Возбудить административное производство.
- 2. Приступить к административному расследованию.
- 3. Поручить производство административного расследования

(заполняется при поручении административного рассле Ространена, дзора		угому	должноетному лицу
С определением ознакомлен, права и обяза		преду	усмотренные КоАП
РФ, мне разъяснены, копию определения пол		•	•
<u> </u>	«	>>	2017 г.
(подпись лица, в отношении которого ведется производство г	ю делу)		
Копия определения направлена лицу, в производство по делу, по эл. почте:	отнош	ении	которого ведстся «10»июля 2017г.
(способ направления копии опред	целения)		ungay.
Подпись должностного лица, вынесшего опре	еделение		