Федеральное агентство воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ)

Федеральное государственное унитарное предприятие

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

[ФГУП «Госкорпорация во ОрВД»]

О выполнении Рекомендаций и проведенных мероприятиях



Federal Air Transport Agency (ROSAVIATSIA)

Federal State Unitary Enterprise

"STATE AIR TRAFFIC MANAGEMENT CORPORATION IN THE RUSSIAN FEDERATION"

(FSUE "State ATM Corporation")

ФИЛИАЛ «МЦ АУВД»

18 ФEB 2019	_ № <u>1603.06 - 1467</u>	Начальнику Центрального МТУ Росавиации
На №		В.В.Пастухову
		140002, г. Люберцы,
		Октябрьский проспект, д.15

Уважаемый Валерий Викторович!

В соответствии с Рекомендациями отчета по результатам расследования авиационного события, связанного со срабатыванием наземной системы безопасности в режиме «КС» на КСА УВД «Синтез-АР4» между ВС А-321, VQ-ВТU, рейс АФЛ 2301, ПАО «Аэрофлот» и ВС ЕКЈ-170, VQ-ВВО, рейс СБИ3064, ПАО «Сибирь», происшедшего 27.12.2018 в районе ОПРС Гагарин, утвержденного ЦМТУ Росавиации 29.01.2019 г., в районном диспетчерском центре (РДЦ) проведены следующие мероприятия:

- 1. Материалы расследования авиационного события изучены с персоналом обслуживания воздушного движения (ОВД) на разборах работы дежурных смен.
- 2. Проведены занятия с персоналом ОВД РДЦ по повторному изучению и практическому применению требований п.п. 1.4.5.1., 1.4.5.2., 6.3.11. Технологии работы диспетчера РЛУ, диспетчера ПК РДЦ.
- 3. Даны указания руководителям полетов, старшим диспетчерам, диспетчераминструкторам уделять особое внимание вопросам взаимодействия диспетчера РЛУ, диспетчера ПК при ОВД и осуществление профилактических мер выявленных нарушений Технологии работы.

Врио заместителя директора по ОрВД и ИВП

И.Д.Митронин

Исп.: Олейник К.В. ТЛФ:8-495-956-43-76