EK 'Risikoanalysen in der IT'



Failure Mode and Effects Analysis

Ralf Mock, 5. Oktober 2015

Lernziele



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Arbeitsschritte

Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten

Arten

Formblatt Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Die Teilnehmenden können

- die Grundlagen der FMEA skizzieren
- verschiedene FMEA-Arten anwenden
- umfangreiche FMEA in der Praxis erstellen und die Ergebnisse einschätzen.

Clarifor Facilitativistis
2 / 27

EMEA



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet Grijnde

Methodik

Arhaitsschritta

Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten

Arten

Formblatt Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

andere Bezeichnungen

- dt.: Ausfalleffektanalyse, Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse, (Analyse potentieller Fehler und Folgen)
- ▶ fr.: Analyse des modes de dèfaillance et de leurs effets (AMDE)

Ziel einer Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)

Qualitative Untersuchung von Einheiten auf Ausfallarten und deren Auswirkungen auf das übergeordnete System (induktive Fragestellung).



Ouelle: [4]

20cher fashbonutului



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Arhaitsschritta

Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten

Arten


Formblatt Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Einsatzgebiet

Die FMEA ist ein Werkzeug des Risiko- und Qualitäts- managements vor allem in der Fertigungsindustrie



Quelle: [2]



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten

Arten

Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Gründe für eine FMEA

- Umsetzung von Unternehmenszielen (Null-Fehler-Produkte)
- steigende Kundenanforderungen (Einsatzbedingungen, Service)
- verschärfte gesetzliche Auflagen
 - innerhalb der Schweizer Störfallverordnung [1]
 - ISO 9001 [2]
 - DIN IEC 60812 [3]

S / 27



Lernziele

Grundlagen

Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Arhaitsschritta

Ausfallarten Auswirkungen

Häufigkeiten


Arten

Formblatt Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Die FMEA ist ein Werkzeug der Fehlererkennung und beurteilung. Da die Fehlerbehebungskosten im Projektverlauf progressiv zunehmen (Quelle: M. Glinz) rechnet sich der Aufwand für eine FMEA (vor allem bei der Herstellung von Grossserien). 80% aller Fehler, die im Einsatz von Einheiten auftreten, beruhen letztendlich auf Schwachstellen im Design (d.h. auf Entwicklung und Konstruktion). Viele Fehler sind Wiederholungsfehler [5].



Claritor Facilitations/sulfe



Lernziele

Grundlagen

Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Arhaitsschritta

Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten

Arten

Formblatt

Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Arbeitsschritte

- 1. Auflistung aller Einheiten (E)
- Identifizierung aller Ausfallarten für jede der in 1. aufgelisteten E
- Bestimmung der Auswirkungen jeder Ausfallart auf andere E und Auswertung daraus resultierender Auswirkungen auf das System oder den Systemzustand
- 4. **Klassifizierung** nach Gefahr und Auswirkung für die einzelnen Ausfallarten
- Ermitteln von Vorgehensweisen zur Reduzierung der Ausfallhäufigkeiten und Ausfallauswirkungen (Risikoverminderung)
- 6. Ausfüllen eines **Formblattes**, das die Ergebnisse der Arbeitsschritte 1. bis 5. zusammenfassend darstellt.

roth tradecolations 7 / 27



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Arhaitsschritta

Ausfallarten

A

Auswirkungen

Häufigkeiten

Arten

Formblatt Risikoprioritätszahl


Tools

Literatur

Ausfallarten

Vollständiges Bestimmen aller Ausfallarten einer E aus deren Funktionselementen.

Beispiel: LCD-Monitor



bestehend aus

- Gehäuse
- Ständer
- ▶ LCD-Schirm
- ▶ Steckverbindungen

etc.

State of such dischardule

8 / 27



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Arbeitsschritte

Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten Arten

Formblatt

Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Funktionselemente und Ausfallarten eines Monitors (Auswahl)

Funktionselemente	Ausfallarten
Betrieb	- lässt sich nicht einschalten
	– lässt sich nicht ausschalten
	- nicht geerdet
Bild	- kein Bild
	- verzerrte Abbildung
	- Helligkeit (zu wenig/zu viel)
	- Kontrast (zu wenig/zu viel)
	- Flimmern und Schlieren etc.
mechanische Unversehrtheit	- Ständer zerbrochen
	- Bildschirm zerkratzt

20 clar Fathbolishis 9 / 27



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Arbeitsschritte Ausfallarten

Auswirkungen Häufigkeiten Arten

Formblatt Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Bestimmung der Auswirkungen

Beispiel 1: Klassifikation für den System**end**zustand und seiner Auswirkungen

Klasse	Systemzustand	Bezeichnung
1	sicher	so gut wie unverändert
2	nicht kritisch	Teilausfall
3	kritisch	Vollausfall
4	katastrophal	überkritischer Ausfall

Diese (und ähnliche) Klassifikationen hängen vom Analysezweck ab.



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Arbeitsschritte

Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten

Arten Formblatt

Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Bestimmung der Auswirkungen

Beispiel 2: Klassifikation der Ausfallauswirkung

Klasse	Auswirkung	Der Ausfall einer Einheit E führt
	sehr schwer	zum Ausfall des Systems und zu schwerwiegenden
		Systemschäden oder zu schwerwiegenden
		Schädigungen von Personen
	schwer	zum Ausfall des betrachteten Systems, aber nicht
		zu schwerwiegenden Systemschäden, jedoch zur
		Beeinträchtigung von Personen
	gering	zum Ausfall des betrachteten Systems, aber zu
		keiner Beeinträchtigung von Personen
	sehr gering	zu keinem Ausfall des betrachteten Systems und zu
		keiner Beeinträchtigung von Personen

Systemschäden bedeuten auch, dass bestimmte Dienste nicht mehr zur Verfügung stehen oder Assets betroffen sind

20/chr Fathholishila



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Arbeitsschritte

Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten

Arten

Formblatt

Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Klassifikation der Häufigkeiten

Klasse	Häufigkeit der Ausfallart
wahrscheinlich	> 1x Versagen in 10 ⁴ Betriebsstunden
ziemlich wahrscheinlich	1x Versagen in 10 ⁴ bis 10 ⁵ Betriebsstunden
selten	1x Versagen in 10 ⁵ bis 10 ⁷ Betriebsstunden
sehr selten	< 1x Versagen in 10 ⁷ Betriebsstunden

20/ther Fashbachschule 12 / 27



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Arbeitsschritte Ausfallarten

Auswirkungen Häufigkeiten

Arten Formblatt

Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

FMEA-Arten und Zusammenhänge

FMEA	untersucht
System-	Einheiten (Komponenten, Baugruppenuntersysteme) eines
	Systems auf Funktionstüchtigkeit. Die Fehlerarten beziehen
	sich auf die Einheiten als Ganzes, d.h. Schnittstellen-
	Funktionen zwischen den einzelnen Einheiten
Konstruktions-	Einheiten (Komponenten, Baugruppen und Teile selbst)
Produkt-	hinsichtlich der Erfüllung beschriebener Teilfunktionen.
	Sie kann einen Fertigungsprozess als
	Ausfallursache beinhalten
Prozess-	die Tätigkeit, den Arbeitsschritt (-position)
	innerhalb einer Arbeitsfolge oder Prozesses.

20cher Fachbochschule 13 / 27



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet

Gründe

Methodik

Arbeitsschritte

Ausfallarten Auswirkungen

Häufigkeiten

Arten

Formblatt

Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Ausfüllen eines Formblattes

System: ...

Ausgangszustand: Ungestörter Betrieb Umgebungsbedingungen:

Unterlagen:

Aussentemperatur 10 bis 30°C

Zeichnungs-Nr. ...

typisches FMEA-Formblatt

Nr.	Einheit	Ausfallarten	Häufigkeit	Ausfallerkennung	vorhandene Massnahmen	Ausfallauswirkungen	Bem. zu (7)	Auswirkung/
			von (3)	von (3)	gegen (3)	von (3)		Systemzustand
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Monitor	Flimmern	wahrsch.	Sichtkontrolle	periodischer Austausch,	höhere Fehlerhäufigkeit	-	sehr gering/
					Ersatzmonitor			sicher
		kein Bild	selten	Sichtkontrolle	periodischer Austausch,	kurze Netzurwerfügbarkeit)	-	schwer/
					Ersatzmonitor	(Patchen unmöglich, u.a.)		nicht kritisch

14/27 Zürcher Fachhochschule

FMFA



Lernziele

Grundlagen

Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Arheitsschritte

Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten


Arten

Formblatt Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

industrielle Anwendung (gem. VDA [5])





Lernziele

Grundlagen Ziel

Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten Arten

Formblatt

Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Erläuterungen zu den Spalten im FMEA-Formblatt nach VDA

- ► Spalte 1: Baugruppe/Teil; Prozess/Arbeitsschritt
- ► Spalte 2: Ausfall-, Fehlerart
 - auflisten jedes Fehlers (ein Fehler kann, muss aber nicht auftreten)
 - einschl. Fehler, die erst unter Gebrauchs-, Betriebsbedingungen und Umwelteinflüssen auftreten.
- Spalte 3: Fehlerfolgen
 - Annahme, dass ein Fehler aufgetreten ist
 - worst case-Ansatz

Unifor Fashbohishule 16 / 27



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten

Arten

Formblatt

Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Spalte 4: Control Item D

 Kurzzeichen, ob es sich um eine sicherheitsrelevante, dokumentationspflichtige Einheit oder Arbeitsschritt handelt ([j/n)].

Spalte 5: Fehlerursachen

- auflisten jeder bekannten oder gedachten Fehlerursache, die dem zugrundeliegenden Fehler und seinen Folgen zugeordnet werden kann
- evtl. gliedern nach: Mensch, Maschine, Material, Methode, Mitwelt ("5M").



Lernziele

Grundlagen

Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Arbeitsschritte

Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten

Arten

Formblatt

Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

► Spalte 6: Verhütungs-/Prüfmassnahmen

- eintragen der Fehlerverhütungs- und/oder Prüfmassnahmen, die bereits im Einsatz sind
- bei Neuentwicklungen: "geplante" Massnahmen.

tile Falsholmbului



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Arbeitsschritte

Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten

Arten

Formblatt

Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Spalte 7: Auftreten A

BZ	Klasse	Design
1	kein	robustes Design; alle erforderlichen Design-Mass- nahmen berücksichtigt. Fehler(-ursache) tritt nicht auf.
2 – 3	sehr gering	Design entspricht bewährten und erprobten Entwürfen. Die wichtigsten Design- Massnahmen wurden berücksichtigt.
4 – 6	gering	Design entspricht früheren Entwürfen mit geringen Schwachstellen. Die wichtigsten Design-Massnahmen wurden berücksichtigt
7 – 8	mässig	Design ist problematisch. Vergleichbare Lösungen führten wiederholt zu Fehlern. Wichtige Design- Massnahmen wurden nicht berücksichtigt.
9 – 10	hoch	Design sehr unsicher. Keine vergleichbaren Lösungen verfügbar/berücksichtigt. Design-Massnahmen in geringem Umfang berücksichtigt.

BZ: Bewertungsziffer

29 c/m F subbodoubului



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Arbeitsschritte

Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten

Arten Formblatt

Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Spalte 8: Bedeutung B

BZ	Klasse	Auswirkung	Kunde	System
1	kein	keine; kaum wahrnehmbar	bemerkt Fehler wahrscheinlich nicht	-
2 – 3	gering	unbedeutend	nur geringfügig betroffen	Kunde wird wahrscheinlich nur eine geringe Beeinträchtigung des Systems bemerken
4 – 6	mässig	mässig schwer	Unzufriedenheit; fühlt sich verärgert	Kunde wird Beeinträchtigung des Systems/der Bearbeitbarkeit bemerken, z. B. Nachbesserung, erschwerte Bedienbarkeit
7 – 8	schwer	schwer	grosse Verärgerung; nicht betriebs- bereites Produkt, nicht funktionierende Teile; nicht weiterverarbeitbar	Sicherheit oder eine Nichtübereinstimmung mit den Gesetzen ist noch nicht angesprochen
9 – 10	sehr schwer	äusserst schwer- wiegend	-	Betriebsausfall des Produktes(B=9); beein- trächtigt die Sicherheit bzw. die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (B=10)

FMFA



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet Gründe

Methodik

. vic tirouti

Ausfallarten

Auswirkungen Häufigkeiten

Arten

Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Definition: Kunde

- ist immer derjenige, bei dem der ungünstigste Fall auftreten kann
 - K-FMEA: (meist) Endbenutzer des Produktes
 - P-FMEA: jeweils der letzte Arbeitsschritt, bei dem der Fehler zu Störungen der Weiterbearbeitung führen kann.
- ▶ Bei D-Forderung (Spalte 4 = "ja") ist B = 10
- ▶ Die BZ kann nur durch Konstruktions-Änderungen verbessert werden.



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Arbeitsschritte Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten

Arten Formblatt

Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Spalte 9: Entdeckbarkeit (vor Auslieferung an den Kunden) E)

BZ	Klasse	Erläuterung
1	hoch	Fehlerursache (-art), die im betrachteten oder nächsten Arbeitsschritt zwangsläufig entdeckt wird
2 – 5	mässig	augenscheinliches Merkmal. Automatische Sortierprüfung eines einfachen Merkmals
6 – 8	gering	benötigt traditionelle Prüfung (Test, Versuche, Stichprobenprüfung attributiv oder messend)
9	sehr gering	schwer zu erkennendes Merkmal
10	keine	Die Fehlerursache (-art) wird nicht geprüft oder kann nicht geprüft/erkannt werden.

Anmerkung: Die Entdeckbarkeit wird nicht bei allen Risikoanalysen verwendet (wg. Risikodefinition)



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet Gründe

Methodil

Arboiterchrit

Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten

Arten Formblatt

Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Entdeckbarkeit E

E ist

- vom Zeitpunkt der betrachteten Arbeitsphase (K, P) aus zu sehen
- durch Änderungen des Designs (Konstruktion), der Prozesse oder der Prüfungen verbesserbar.

Bewertungsziffern

- ► E > 1: Fehler, die erst im mindestens übernächsten Arbeitschritt entdeckt werden (z. B. Kostengründe)
- ► E = 9: Design-Fehler, erst beim internen Kunden entdeckt (Fertigungsfehler)
- ► E = 10: Fehler erst beim externen Kunden entdeckt (Folgekosten); Lebensdauerursachen

23 | 27



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Method

Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten

Arten

Formblatt

Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Spalte 10: Risikoprioritätszahl RPZ

 $RPZ = A \cdot B \cdot E$

wobei

- ► A: Auftretenshäufigkeit
- ▶ B: Bedeutung (= Konsequenzen, Folgen)
- ► E: Entdeckbarkeit

RPZ nach VDA

- ► *RPZ_{min}* = 1
- $ightharpoonup RPZ_{mittel} = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$
- $ightharpoonup RPZ_{max} = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$



Lernziele

Grundlagen ^{Ziel}

Ziel Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Arboitecchrit

Ausfallarten Auswirkungen

Häufigkeiten Arten Formblatt

Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Anmerkungen

- ▶ Die RPZ dient als Orientierungsgrösse und zur Prioritätensetzung. Einen allgemeinen Grenzwert festzulegen ist nicht sinnvoll.
- ▶ immer in Kombination mit den Einzelwerten beurteilen
- RPZ mit grossem A sind vorrangig zu bearbeiten
- ▶ $A \ge 8$ und/oder $B \ge 8$: intensive Betrachtung empfehlenswert.

Clarifor Facilitations/sulfe



Lernziele

Grundlagen

Ziel Einsatzgebiet Grijnde

Methodik

Autoritaria

Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten

Arten

Formblatt

Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

Tools (Auswahl)

- ► IQ-FMEA: APIS Informationstechnologien GmbH
- ► IHS FMEA-Pro IHS
- ► FMECA, FMEA: isograph Ltd
- ➤ XFMEA: ReliaSoft Corp.
- ► CIMOS FMEA: MBFG GmbH & Co. KG

Software-Analyse

➤ Software Failure Modes Effects Analysis (SFMEA): SoftRel

Literatur



Lernziele

Grundlagen

Einsatzgebiet Gründe

Methodik

Arbeitsschritte Ausfallarten

Auswirkungen

Häufigkeiten Arten

Formblatt Risikoprioritätszahl

Tools

Literatur

- BUWAL: Handbuch 1 zur Störfallverordnung StFV:Richtlinien für Betriebe mit Stoffen, Erzeugnissen oder Sonderabfällen, Vol. 1. EDMZ, Juni 1991.
- [2] DIN-9001: Qualitätsmanagementsysteme Anforderungen (ISO 9001:2000-09).
 Beuth Verlag, Dezember 2000.
- [3] DIN-IEC-60812: Analysetechniken für die Funktionsfähigkeit von Systemen Verfahren für die Fehlzustandsart- und -auswirkungsanalyse (FMEA) (E DIN IEC 60812: 2006-11). Beuth Verlag, November 2006.
- [4] SCHIEGG, H., M. VIERTIBÖCK and T. KRAUS: Prozesbegleitend und frühzeitig: System-Produkt-FMEA mit objektiver Kennzahlbildung bei einem Automobilzulieferer.
 OZ Qualität und Zuverlässigkeit, 7, 1999.
- [5] SCHUBERT, M.: FMEA Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse.
 DGQ-Schrift 11-13. Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V., 1993.

Claritor Facilitations/rule