- 1、视觉系统主要包括:光源、相机、主机、图像处理系统;在机械臂视觉控制系统中,视觉元素具体为:
  - 光源: 自然光或专用照明光源(照明系统);
  - 相机: 机械臂末端的单个相机(图像采集系统);
  - 主机: 计算机或嵌入式系统(图像处理设备);
  - 图像处理系统:图像处理算法。
- 2、从视觉基础入手,逐步学习图像处理、图像特征提取以及三维视觉成像,同时引入C++编成和python变成语言实现的OpenCV,归纳起来,计算机视觉章节主要学习计算机视觉原理和OpenCV,因此我选择《数字图像处理》和《OpenCV3计算机视觉:Python语言实现》这两本书近期进行学习。

## 3、光通量与辐射度


- 光通量:单位时间内某一波段的辐射能量与该波段的相对视见率的乘积(前面是废话,答案就是可见光源输出了多少流明lm);视见率:人眼对不同波长的光响应的灵敏度是波长的函数,称为光谱光视效率函数;
- 辐射度(照度): 光在单位时间内单位面积上的辐射能(落在单位面积上的光通量的大小),单位为勒克斯lux,1ux=1lm/m^2;
- 常见光源及光通量

| 光源   | 光通量            |
|------|----------------|
| 太阳   | 3.566*10^28 lm |
| 烛光   | 12.56 lm       |
| 白炽灯  | 12-24 lm/W     |
| 荧光灯  | 50-120 lm/W    |
| LED灯 | 110 lm/W       |

## • 常见环境及照明度


| 场景   | 辐射度(照度)    |
|------|------------|
| 黑夜   | 0.001-0.02 |
| 阴天室内 | 5-50       |
| 晴天室内 | 100-1000   |
| 晴天室外 | 100 000    |

- 4、HSI模型用H、S、I三个参数描述彩色图像的颜色特征;其中:
  - H表示颜色的波长——色调; 取值范围为[0,2pi],红色——0; 绿色——2pi/3; 蓝色——4pi/3;
  - S表示颜色的深浅程度——饱和度;
  - I表示光的强度——亮度;



## 5、彩色图像传感器与gama校正

• 彩色图像传感器:包括三层成像模型,第一层为凸透镜放大,用于增强传感器成像效果;第二层为颜色模型,包括RGB三种颜色的模板,颜色格子与成像传感器对应,用于过滤其他波长光线,增强对应的RBG光线;第三层为CCD成像元件,包含像素数个成像传感器,用于图像采集;



• gama校正:对图像进行非线性运算,图像采集时进行gama校正,易于编码;图像读取时进行gama反变换,易于人类感知。