同一几何与任务：误差和销柔度的设计取舍



公开台架需求参照；新设计模型计算，非样机实测。