
两副整齿通过程：原始峰压的材料坐标显示



材料坐标峰压的三角线性显示；灰色为凸包外未覆盖区；不是瞬时压力场。