实验 7-1 报告

第 50 小组 付琳晴

一、实验任务(10%)

写汇编代码实现对串口、TLB 和 Cache 的正确的初始化。

二、实验设计(30%)

(一) 串口初始化

串口初始化主要牵扯到三个寄存器: TLL、TLH、LCR,都是存一个字节的数据。要进行的初始化操作是在LCR中存入 0x80;在 TLH中存入 0;在 TLL中存入根据串口控制器时钟频率计算后得到的数据。具体计算方式如下:本次实验采用波特率为 38400,乘 16 可得到 UART_CLK 数值,又已知 CPU_CLK 为 33000000Hz,因此用CPU_CLK/UART_CLK 得到 TLL 中应存的数,除法计算得到的并非整数,我舍去了小数部分,认为存入的是 53.在写汇编代码时要注意,先在 LCR 中进行高位置 1,再向剩余两个寄存器中存值。还需要注意 LCR 寄存器的偏移量是 3 不是 2.

(二) Cache 初始化

需要对指令和数据的 Cache 分别进行初始化。实验中用到的 Cache 是 2 路组相连。Offet(base)得到的地址需要 关注[12:5]位,这 8 位正好对应的需要初始化的 256 项 Cache。因此使用 Cache 指令时只要保证地址[12:5]位是从 8'b000000000 到 8'b11111111 变化即可。代码开始时要先在 TagLo 寄存器中存入 0,将 Cache 中每一项都初始化成 0 即可。

(三) TLB 初始化

TLB 有 32 项,需要 INDEX 从 0 到 31 依次初始化 TLB 每项。牵扯到的寄存器 PageMask、EntryLo0、EntryLo1 都赋值 0,寄存器 EntryHi 中 VPN2 域需要存入 0x40000~0x5ffff 中的一个值,我选择了 0x40001,因此我对寄存器 EntryHi 的初始化值是 0x80002000.

三、实验过程(60%)

(一) 实验流水账

付琳晴:

12.9 晚上:在宿舍和室友边商量边写完了代码。

12.11 晚上:尝试上板,调了一小会儿 bug,然后就调过了。

(二) 错误记录

1、错误1

(1) 错误现象

将 archlab_lab7.bit 下载到开发板上之后,串口窗口一片空白。

(2) 分析定位过程

应该是串口初始化代码写的有问题,然后看 code 1 部分的代码,在室友的指正下我发现我竟然把 LCR 寄存器偏移量看成了 0x2。(因为 TLL 是 0x0, TLH 是 0x1,我就以为 LCR 是顺着来的)

(3) 错误原因

把LCR 寄存器偏移量看成了0x2,初始化错了寄存器。

(4) 修正效果

串口窗口出现了信息。

2、错误2

(1) 错误现象

串口窗口打印出如下信息然后卡住。

```
PMON2000 MIPS Initializing. Standby...

ERRORPC=00000000 CONFIG=80000480
PRID=00004220
Init caches... do noting...
godson1 caches found
Init caches done, cfg = 80000480

Copy PMON to execute location...
start = 0x87900000
s0 = 0x38300000
_edata = 0x87949010
_end = 0x8794a028
a7940000
copy text section done.
Copy PMON to execute location done.
sp=878fc000
```

(2) 分析定位过程

Cache 初始化应该正确了,应该错在了 TLB 初始化,查看 TLB 初始化代码,发现汇编代码写的逻辑有一点点问题,进行循环的时候循环的变量没有初始化,导致出错。

(3) 错误原因

汇编代码的逻辑有问题,进行循环时循环的变量没有初始化。

(4) 修正效果

能继续打印出期待的信息, 初始化正确。

四、实验总结

(一) 组员: 付琳晴

感谢室友姚子薇组借给我的板子,感谢姚子薇小姐姐在我上板过程中的指导,属于她看懂了整个流程然 后指导我一步一步做的那种,因此连接网线的整个流程都很顺利。这周实验蛮良心,谢谢助教和老师。