




компрессорная на 1 этаже

ВД (ресинор или фильтр) - норж трубой 50 мм

2. после выхода с фильтров на колонно подъема долами калач со сбросным крапом в дренаж

3. после калача отравленным воздухом ВД в кольцо двумя трубами (туда и обратно).

4. присоединение к магистрали сжатого воздуха ВД - штуцер вверх через кран РВД - до выхода в штуцер машины

5. магистраль НД тнем параллельно магистрали ВД ПП трубой диаметром 40-50 мм РН10 - присоединение аналогично - через штуцер вверх - далее - через резьбовой штуцер - полиуретановой трубой соответствующего сечения

6. от магистрали НД к машини трубу НД можно протянуть из резьбовых штуцеров с соответствующим цинковым присоединением

этикетировщик 100 л/мин 5 бар 8 мм

загрузчик крышки 100 л/мин 8 бар 10 мм

машина розлива 1000 л/мин 8 бар 12 мм

компрессор высокого давления 10000 л/мин 40 бар

сатуратор 100 л/мин 8 бар 10 мм

сатуратор

машина розлива 777 л/мин, 777 бар, 777 мм

машина мойки 777 л/мин, 777 бар, 777 мм

лаборатория 777 л/мин, 777 бар, 777 мм

группировщик 600 л/мин 8 бар 10 мм

этикетировщик 777 л/мин, 777 бар, 777 мм

группировщик 600 л/мин 8 бар 10 мм

группировщик 600 л/мин 8 бар 10 мм

Политестометрия 777 л/мин, 777 бар 777 мм

группировщик 600 л/мин 8 бар 10 мм

группировщик 300 л/мин 8 бар 8 мм

группировщик 300 л/мин 8 бар 10 мм

машина розлива 777 л/мин, 777 бар, 777 мм

машина мойки 777 л/мин, 777 бар, 777 мм

машина розлива 4000 л/мин 7 бар 6000 л/мин 40 бар

машина мойки 2000 л/мин 7 бар 5000 л/мин 40 бар

машина розлива 0 л/мин 10000 л/мин 40 бар

6. от магистрали НД к машинам **трубку НД** можно протянуть из резьбовых штуцеров с соответствующим цинговым присоединением

0 л/мин
10000 л/мин 40 бар

машини рудура
4000 л/мин 7 бар
6400 л/мин 40 бар

АЛШЫНЫҢ ҒАДУУА
2000 л/мин 7 бар
5000 л/мин 40 бар