Вопрос Сколько вы знаете основных видов? **N**º1: Вопрос Какова последовательность выполнения эскиза? **№2**: Вопрос В каких случаях можно соединить на изображении половину №3: вида и половину соответствующего разреза? Что при этом служит разделяющей линией? Вопрос Изобразите расположение основных видов? **№4:** Как подразделяют сечения, не входящие в состав разреза? Вопрос №5: Сколько основных видов устанавливает стандарт? Вопрос №6: Вопрос Что называется масштабом? **№7:** Вопрос Каким образом выполняют разрез тонкой стенки, если секущая плоскость проходит вдоль её длинной стороны? №8: Вопрос В каких случаях не указывают положение секущей плоскости №9: при выполнении разреза? Как получают дополнительные виды? Вопрос **№10:** Вопрос Какие сечения предпочтительнее: вынесенные или **N**º11: наложенные? Вопрос Когда применяют разомкнутую линию? **№12:** Вопрос Каким должно быть общее количество изображений на **№13:** чертеже детали? Вопрос Где следует располагать размерные линии по отношению к **№14:** контуру изображений? Какое изображение называют выносным элементом? В каких Вопрос **№15**: случаях это изображение используют, и каким образом обозначают? Вопрос Какой конструкторский документ является основным для **№16**: детали? Вопрос Дайте определение конструкторского документа «Чертёж **№17:** детали»? Вопрос Какое изображение принимается в качестве главного? Какие **№18**: требования к нему? Что называется изделием? Вопрос **№19:** Вопрос Как обозначить развёрнутое изображение? **№20:** Как обозначить повёрнутое изображение? Вопрос **№21:** Вопрос Как выбрать масштаб изображений на чертеже детали? **№22:** Вопрос Чем отличается эскиз детали от чертежа детали? №23:

Какое изображение называют местным видом?

Как выбирают направление линий штриховки и расстояние

Вопрос

№24: Вопрос

№25: между ними для разных изображений одного и того же предмета? Вопрос —такой же, как и вопрос №18— **№26**: Вопрос Какие поверхности называют сопрягаемыми? **№27**: Вопрос Как подразделяют изделия в зависимости от наличия или №28: отсутствия в них составных частей? Вопрос Какие размеры называются справочными? Как их обозначают №29: на чертеже? Вопрос Какие условности и упрощения применяют для уменьшения №30: количества изображений на чертеже детали? Какое изделие называется деталью? Вопрос №31: Вопрос Как подразделяют изображения на чертеже детали в №32: зависимости от их содержания? Как выделяют на изображении плоские поверхности? Вопрос №33: Вопрос Как определяют размер формата листа для чертежа детали? №34: Вопрос Как обозначают на чертеже место выносного элемента? №35: Ответ 6 видов: вид спереди (главный вид), сверху, слева, справа, снизу и **N**º1: сзади. Ответ Шаг №1:внимательно осмотреть деталь, уяснить конструкцию, **№2:** проанализировать форму путём мысленного расчленения детали на простейшие геометрические тела; Шаг №2:определить главный вид детали, а также необходимое и достаточное общее количество изображений; <u>Шаг №3:</u>выбрать формат листа, выполнить на нём рамки, основную надпись; <u>Шаг №4:</u>наметить габаритные прямоугольники для будущих изображений с расчётом равномерного использования поля формата, провести осевые линии; <u>Шаг №5:</u>обозначить тонкими линиями основные геометрические формы видимого контура детали, а также вычертить выбранные целесообразные разрезы и сечения; Шаг №6:изобразить ранее пропущенные подробности: канавки, фаски, скругления и т.п., заштриховать разрезы и сечения; Шаг №7:нанести выносные и размерные линии, стрелки, поставить знаки диаметров, радиусов, уклонов и конусности, обозначить разрезы и сечения; Шаг №8:провести обмер детали и вписать размерные числа; Шаг №9:удалить лишние линии габаритных прямоугольников и обвести чертёж;

Ответ №3: заполнить основную надпись чертежа. Если вид и соответствующий разрез представляют собой симметричную фигуру, то допускается соединять половину вида и половину разреза. В этом случае разделяющей линией служит ось симметрии.

Шаг №10:внимательно проверить эскиз и устранить погрешности,

Ответ Вид снизу 5 **N**º4: Вид справа 4 Вид спереди 1 Bud cneba 3 Вид сзади 6 вид сверху 2 Расположение основных видов: Сечения, не входящие в состав разреза, подразделяют на вынесенные Ответ №5: и наложенные. Ответ —такой же, как и ответ №1— N∘6: Ответ Масштабом называется отношение линейных размеров изображения **№7:** предмета на чертеже к его действительным размерам. Если при выполнении разреза секущая плоскость проходит вдоль Ответ №8: длинной стороны тонкой стенки, то её показывают незаштрихованной. Ответ Когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии **№9**: предмета в целом, а соответствующие изображения расположены на одном и том же листе в непосредственной проекционной связи и не разделены какими-либо другими изображениями, положение секущей плоскости не отмечают, и разрез надписью не сопровождают. Ответ Дополнительные виды получают на плоскостях, непараллельных **№10**: основным плоскостям проекций. Ответ Вынесенным сечениям следует отдавать предпочтение перед **№11:** наложенными сечениями, так как последние затемняют чертёж и неудобны для нанесения размеров. Ответ Разомкнутая линия применяется для обозначения линии сечения. **№12:** Ответ Общее количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно **№13:** быть наименьшим, но обеспечивающим полное представление о предмете при применении установленных в соответствующих стандартах условных обозначений, знаков и надписей. Ответ При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию **№14**: проводят параллельно этому отрезку, при нанесении размера угла - в виде дуги с центром в его вершине, при нанесении размера дуги концентрично дуге. Ответ Выносной элемент - дополнительное отдельное изображение (обычно увеличенное) какой-либо части предмета, требующей графического и **№15**: других пояснений в отношении формы, размеров и иных данных. Он может содержать подробности, не указанные на соответствующем

увеличенное) какой-либо части предмета, требующей графического и других пояснений в отношении формы, размеров и иных данных. Он может содержать подробности, не указанные на соответствующем изображении. При его применении соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией (окружностью, овалом и т.п.) с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии-выноски, а над изображением самого выносного элемента указывают это обозначение и масштаб, в

котором он выполнен.

Ответ Конструкторский документ «Чертёж детали».

№16: Ответ Чертёж детали - документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для её изготовления и контроля. **№17:** Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается на Ответ чертеже в качестве главного. Предмет располагают относительно **№18**: фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление о форме и размерах предмета. Изделием называется любой предмет или набор предметов Ответ **№19**: производства, подлежащий изготовлению на предприятии. Ответ **№20**: С помощью следующего значка: Ответ **№21**: С помощью следующего значка: Масштаб выбирается с учётом сложности и размера детали, а также Ответ размера формата, чтобы удачно скомпоновать рабочее поле чертежа, **№22:** не допустить загущения размерных линий и всевозможных обозначений, постараться показать мелкие элементы в увеличении. Ответ Чертёж выполняется с помощью чертёжных инструментов, с соблюдением масштаба, на чертёжной бумаге, а эскиз выполняется **№23**: от руки, без соблюдения масштаба (но с соблюдением пропорций), на писчей бумаге (например, на тетрадном листе в клетку). Местным видом называется изображение отдельного, ограниченного Ответ **№24**: места поверхности предмета. Штриховку всех сечений одной и той же детали наносят с наклоном в Ответ **№25**: одну сторону и с одинаковым расстоянием между линиями штриховки. —такой же, как и ответ №18— Ответ №26: Ответ Сопрягаемые поверхности - поверхности, при помощи которых **№27**: определяется взаимное положение деталей в изделии. Изделия подразделяют следующим образом: Ответ №28: неспецифицированные (детали) - не имеющие составных частей; специфицированные (сборочные единицы, комплексы, комплекты) состоящие из двух и более составных частей. Справочные размеры - размеры, которые нужны не для изготовления Ответ №29: элементов деталей по данному чертежу, а только для удобства чтения и пользования чертежа. Такие размеры на чертеже отмечают значком «*», а в технических требованиях записывают «* - размеры для справок». Вот некоторые условности и упрощения: Ответ **№30**: №1:если вид, разрез или сечение представляют собой симметричную фигуру, допускается вычерчивать только половину изображения,

фигуру, допускается вычерчивать только половину изображения, ограничивая её осевой линией, или немного более половины. Во втором случае ограничивающей линией служит линия обрыва;
№2:если деталь имеет несколько одинаковых, равномерно

№2:если деталь имеет несколько одинаковых, равномерно расположенных элементов, то на изображении этой детали можно показывать один-два таких элемента. Для остальных указывают их расположение и отметку об их числе;

№3:если одна поверхность плавно переходит в другую, то линию перехода можно не показывать или вычерчивать ей условное

изображение тонкой линией;

№4:незначительную конусность или уклон разрешается изображать с увеличением;

№5:длинные предметы, имеющие постоянное или закономерно изменяющееся сечение, можно изображать с разрывами; №6:для плоских деталей можно выполнить только один вид с указанием толщины детали, обозначаемой буквой «S»; №7:также для упрощения чертежа и уменьшения числа видов допускается изображать в разрезе часть предмета, выполнять сложные разрезы, показывать в разрезе отверстия, расположенные на круглом фланце, независимо от того, попадают они в секущую плоскость или нет.

Ответ №31: Деталью называется изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций.

Ответ №32: Изображения на чертеже в зависимости от их содержания подразделяют на виды, разрезы и сечения.

Ответ №33: Если нужно выделить на изображении детали плоскую поверхность, то её отмечают тонкими сплошными пересекающимися линиями

то ее отмечают тонкими сплошными пер (диагоналями).

Ответ №34: Размер формата листа выбирают в зависимости от сложности и размеров детали с учётом возможности как увеличения изображения по сравнению с натурой для сложных и мелких, так и уменьшения для простых по форме и крупных деталей.

Ответ №35: При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией (окружностью, овалом и т.п.) с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии-выноски.