Sistemas de Procesamiento de Datos

Assembler (parte 6)

Profesor: Fabio Bruschetti

Aydte: Pedro Iriso

Ver 2019

- Generación de un reloj de tiempo real a 20 Hz
 - 1) Desarrollo de la arquitectura del programa
 - Dos componentes de software programa principal y la rutina ISR para timer
 - Comparten una variable contador de 32-bits
 - La rutina ISR, incremente a la variable contador por cada tick
 - El programa principal lee la variable cuando sea necesario usando:
 - double DameTicks(void) que su implementación accede a la variable

```
Programa Principal
Inicializa el sistema
do work (un ciclo)
{
    actual = getTicks()
}
exit

timerISR
contador

contador
```

- Generación de un reloj de tiempo real a 20 Hz
 - 2) Determinar los valores para el Timer 0 del 8253
 - Escribir al registro de control del 8253 (en 43h)

```
SC1 SC0 = 00 (selecciona el timer 0)
RL1 RL0 = 11 (byte Menos Signif. luego Mas Signif.)
M2 M1 M0 = 011 (Onda cuadrada)
BCD = 0 (contador de 16-bit)
Registro de Control 00 11 011 0 --> 36h
```

Determinar el valor inicial y el de recarga

```
factor de escala:
1.19318 / 20 Hz = 59659d = 0E90Bh
```

- Escribir al registro de datos del timer 0 (en 40h)
 - Primero se escribe el Byte Menos Significativo = 0Bh
 - Luego el Byte Mas significativo = E9h

- Generación de un reloj de tiempo real a 20 Hz
 - Código Fuente:

count_high

; Symbolic Definitions

```
; PIC registers and constants
  PIC COMMAND REG
                                     20H
                            equ
  PIC IMR REG
                                     21H
                            equ
  EOI
                                     20H
                            equ
  ;Timer registers and constants
  TIMER 0 REG
                                     40h
                            equ
  TIMER CTRL REG
                                     43H
                            equ
  TIMER 0 MODE equ
                            36H
.data
  ; Program modifies state of system; need variables to save
  ; state to allow restoring of state upon exit
  old_pic_imr
                            db
  old_int8_vector_offset
                            dw
  old int8 vector segment
                            dw
  ; 32-bit count: shared by ISR and main program
  count low
                            dw
```

dw

- Generación de un reloj de tiempo real a 20 Hz
 - Código Fuente:

```
.code
  MAIN PROC
  ; Initialize data structures used by ISR
         SUB AX, AX
                                     ; trick! AX = 0!
         MOV count_low , AX
                                     ; tick count = 0
         MOV count_high , AX
         CLI ; Disable interrupts while installing and setting up timer. Why?
  ; Install Timer ISR at interrupt type = 8 (As before)
  ; Program timer 0 to interrupt at 20 Hz
         MOV AL , TIMER_0_MODE ; Control Register
         MOV DX, TIMER CTRL REG
         OUT DX, AL
         MOV AL, 0BH
                                     ; scaling factor = E90BH
         MOV DX , TIMER 0 REG
         OUT DX , AL; write low byte
         MOV AL, 0E9H
         OUT DX , AL; write high byte
```

- Generación de un reloj de tiempo real a 20 Hz
 - Código Fuente:

```
; Enable TIMERinterrupts at the PIC (As before)
         MOV DX, PIC IMR REG
         IN AL, DX
         MOV old_pic_imr, AL
                                       ; for later restore
         AND AL, OFEH
                                       ; clear bit 0 of IMR
         OUT DX, AL
  ; Enable interrupts at the processor
         STI
         forever: ....
                                       ; Main loop of program
                                       ; Returns tick count in dx:ax
         CALL get_ticks
         ; Use value as needed
         JNE forever
                   ; Restore state before returning to DOS (not shown)
  exit:
```

Código Fuente:

```
timerisr PROC FAR
         STI
                           ; Re-enable ints
         PUSH DS
                           ; Save EVERY register used by ISR
         PUSH DX
         PUSH AX
         MOV AX, @data
         MOV DS, AX
         ADD count low,1
         JNC t1
         INC count_high
  t1:
         CLI
                           ; Lock out all intsuntil IRET
         MOV AL , EOI
                          ; Send EOI to PIC
         MOV DX, PIC COMMAND REG
         OUT DX , AL
         POP AX
                           ; Restore registers
         POP DX
         POP DS
         IRET
  timerisr ENDP
```

1

Cronómetros (Programa)

Código Fuente: