AUTÓNOMA	AUTÓNOMA "TOMAS FRÍAS" CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS				
Materia:		Arquitect			
Docente: Auxiliar: Estudiante:	Univ. Aldı	avo A. Pui rin Roger f uenca Ma	N° Práctica		
06/11/2024	Fecha pu	ıblicación	\Box 8		
06/12/2024	Fecha de	entrega			
Grupo:	1	Sede	Potosí		

IMPORTANTE: Para realizar esta práctica se debe revisar el material que se encuentra en classroom en la SECCIÓN "TEMA 8", el archivo PDF llamado "Ejemplo resultado ANÁLISIS DE RIESGOS".

1) Realizar el análisis de riesgos del siguiente problema:

DETERMINAR EL ALCANCE				
Elemento	Descripción			
Infraestructura tecnológica	Equipos críticos como servidores, estaciones de trabajo y dispositivos de red.			
Problemas eléctricos	Malas conexiones eléctricas, riesgo de sobrecargas y cortocircuitos.			
Equipos de respaldo (UPS)	Obsoletos y con más de 10 años de uso, incapaces de garantizar estabilidad.			
Equipo técnico disponible	Personal con capacidad de implementar mantenimiento preventivo y correctivo.			

	IDENTIFICAR LOS ACTIVOS					
ID	Nombre	Descripción	Responsable	Tipo	Ubicación	Importancia
ID_01	Estabilidad	Estabilidad de los servidores	Personal	Sistema	Sala de servidores	ALTA
ID_02	Rendimiento	Rendimiento de los servidores	Personal	Sistema	Sala de servidores	ALTA
ID_03	Sala de Servidores	Sala donde se encuentran los equipos tecnológicos	Personal	Inmueble	En el campus universitario	ALTA
ID_04	Suministro Eléctrico	Suministro eléctrico para los equipos	Personal	Cableado	Infraestructura del campus	ALTA

VALORAR LOS ACTIVOS					
Activo	Valoración Cálculo Import				
Servidores	Estabilidad (Disponibilidad = 5, Integridad = 5,	(5+5+1)/3 = 3.7	ALTA		
Críticos	Confidencialidad = 1)	Confidencialidad = 1) = 4			
	Rendimiento (Disponibilidad = 5, Integridad = 5,	(5+5+1)/3 = 3.7	ALTA		
	Confidencialidad = 1)	= 4			
Infraestructura	Sala (Disponibilidad = 5, Integridad = 4,	(5+4+4)/3 = 4.3	ALTA		
	Confidencialidad = 4)	= 4			
Red Eléctrica	Suministro (Disponibilidad = 5, Integridad = 5,	(5+5+1)/3 = 3.7	ALTA		
	Confidencialidad = 1)	= 4			

IDENTIFICAR LAS AMENAZAS			
Activo	Amenaza	Descripción	
Servidores	Baja estabilidad y	Por sobrecargas y cortocircuitos causados por malas conexiones	
Críticos	rendimiento	eléctricas.	
Infraestructura	Fallas en la sala de	Vibraciones o sobrecalentamientos que afectan la infraestructura	
	servidores	debido a problemas eléctricos.	
Red Eléctrica	Interrupciones de	UPS obsoletos no pueden proporcionar respaldo adecuado ante	
	suministro	fallas eléctricas.	

	IDENTIFINCAR VULNERABILIDADES			
Activo	Vulnerabilidad	Descripción		
Servidores	Exposición a	Equipos críticos afectados por interrupciones de energía y		
Críticos	fluctuaciones	cortocircuitos.		
Infraestructura	Mal estado de conexiones	Mala calidad en el cableado y falta de mantenimiento.		
Red Eléctrica	Vida útil de los UPS	Más de 10 años sin sustitución ni mantenimiento.		

EVALUAR EL RIESGO

Activo: Servidores Críticos

Nº	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto Financiero	Impacto Imagen	Impacto Operativo	Riesgo Total
1	Caída en estabilidad y rendimiento	4	5	4	5	18.7

Activo: Infraestructura

Nº	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto Financiero	Impacto Imagen	Impacto Operativo	Riesgo Total
2	Sobrecalentamientos y vibraciones en la sala	4	5	4	5	18.7

Activo: Red Eléctrica

Νº	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto Financiero	Impacto Imagen	Impacto Operativo	Riesgo Total
3	Interrupciones de energía	4	5	3	4	16

		MA	ATRIZ DE RIESGO		
Impacto / Probabilidad	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Medio (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)
Muy Alto (5)	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Riesgo 1: Estabilidad de los Servidores (Debido a sobrecargas o cortocircuitos por cables mal conectados)	Riesgo 2: Daños en Equipos Críticos (Exposición por fallos en los UPS)
Alto (4)	Ninguno	Ninguno	Riesgo 3: Infraestructura eléctrica deficiente (Cables mal conectados, sobrecargas)	Ninguno	

Medio (3)	Ninguno	Riesgo 4:	Ninguno	Ninguno	
		Redundancia			
		limitada			
		(Exposición a fallos			
		eléctricos sin UPS			
		confiables)			
Bajo (2)	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Muy Bajo (1)	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

	TRATAR RIESGO				
Activo	Riesgo Identificado	Contramedidas			
Servidores	Baja estabilidad y	Sustituir UPS, instalar reguladores de voltaje y sistemas			
Críticos	rendimiento	de monitoreo.			
Infraestructura	Fallas en conexiones	Revisar y reparar cableado, instalar barreras térmicas y amortiguadores en los racks.			
Red Eléctrica	Interrupciones de suministro	Sustituir los UPS antiguos, instalar generadores eléctricos de respaldo y monitoreo constante.			