## ელექტროტექნიკური ამოცანების მათემატიკური უზრუნველყოფა

## შუალედური გამოცდის საკითხები

- 1. განმარტეთ, რას ეწოდება სიდიდე.
- 2. რას ნიშნავს გაზომვა?
- 3. განმარტეთ, რას ეწოდება ვექტორი.
- 4. ვექტორი შეიძლება იყოს: (1) სრიალა, (2) ბმული, (3) თავისუფალი. (პასუხი შეიძლება იყოს ჩამოთვლილთაგან რამდენიმე)
- 5. იპოვეთ a ვექტორის მოდული, თუ  $\vec{a}=3\vec{\imath}+4\vec{j}$
- 6. იპოვეთ a ვექტორის მოდული, თუ  $\vec{a} = \sqrt{5}\vec{\imath} + 3\vec{J}$
- 7. იპოვეთ  $\vec{a} = \sqrt{5}\vec{\imath} + 2\vec{J}$  ვექტორის მოდული და მიმართულების კოსინუსები.
- 8. იპოვეთ  $\vec{a} = \sqrt{11}\vec{i} + 3\vec{j}$  ვექტორის მოდული და მიმართულების კოსინუსები.
- 9. იპოვეთ ვექტორების ჯამის მოდული, თუ

$$\vec{a} = \vec{a}(3; 2), \qquad \vec{b} = \vec{b}(2; -1)$$

10. იპოვეთ ვექტორების ჯამის მოდული, თუ

$$\vec{a} = \vec{a}(4;1), \qquad \vec{b} = \vec{b}(-1;-1)$$

11. გამოსახეთ კოორდინატთა ღერძების  $\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}$  მგეზავებით a, b, c ვექტორების ჯამი, თუ

$$\vec{a} = \vec{a}(2; 1; 2)$$
  
 $\vec{b} = \vec{b}(0; 1; -2)$   
 $\vec{c} = \vec{c}(3; 3; 3)$ 

12. გამოსახეთ კოორდინატთა ღერძების  $\vec{\imath}, \vec{j}, \vec{k}$  მგეზავებით a, b, c ვექტორების ჯამი, თუ

$$\vec{a} = \vec{a}(2; 1; 1)$$
  
 $\vec{b} = \vec{b}(1; 1; 3)$   
 $\vec{c} = \vec{c}(-2; 0; 1)$ 

13. იპოვეთ a და b ვექტორების სკალარული ნამრავლი, თუ

$$\vec{a} = \vec{a}(1;3;1), \qquad \vec{b} = \vec{b}(3;2;2)$$

14. იპოვეთ a და b ვექტორების სკალარული ნამრავლი, თუ

$$\vec{a} = \vec{a}(1; 1; 5), \qquad \vec{b} = \vec{b}(2; 1; 4)$$


- 15. როგორ ღია სქემას უწოდებენ მოგეზილ, ანუ ორიენტირებულ სქემას?
- 16. რას განსაზღვრავს გრაფი?
- 17. ჩანაცვლების სქემის მიხედვით, დაწერეთ ცხრილში რომელი არის საკუთრივი ელემენტები:

N	1	2	3	4	5
1	$Z_{11}$	$Z_{12}$	$Z_{13}$	$Z_{14}$	$Z_{15}$
2	$Z_{21}$	$Z_{22}$	$Z_{23}$	$Z_{24}$	$Z_{25}$
3	$Z_{31}$	$Z_{32}$	$Z_{33}$	$Z_{34}$	$Z_{35}$
4	$Z_{41}$	$Z_{42}$	$Z_{43}$	$Z_{44}$	$Z_{45}$
5	$Z_{51}$	$Z_{52}$	$Z_{53}$	$Z_{54}$	$Z_{55}$

18. ჩანაცვლების სქემის მიხედვით, დაწერეთ ცხრილში რომელი არის თანაზიარი ელემენტები:

N	1	2	3	4	5
1	$Z_{11}$	$Z_{12}$	$Z_{13}$	$Z_{14}$	$Z_{15}$
2	$Z_{21}$	$Z_{22}$	$Z_{23}$	$Z_{24}$	$Z_{25}$
3	$Z_{31}$	$Z_{32}$	$Z_{33}$	$Z_{34}$	$Z_{35}$
4	$Z_{41}$	$Z_{42}$	$Z_{43}$	$Z_{44}$	$Z_{45}$
5	$Z_{51}$	$Z_{52}$	$Z_{53}$	$Z_{54}$	$Z_{55}$


19. რა ეწოდება მოცემული ჩანაცვლების სქემის 1, 2, 3, 4 წერტილებს?



20. შეადგინეთ დენის მატრიცა და იპოვეთ დეტერმინანტი.


$I_{11}=2s$	$I_{12} = 5s$	$I_{13} = 1s$
$I_{21} = 1s$	$I_{22}=2s$	$I_{23} = 1s$
$I_{31} = 2s$	$I_{32} = 5s$	$I_{33} = 4s$

21. მოცემული ნახაზის მიხედვით, განსაზღვრეთ, როგორ ჩაიწერება დენების განაწილების კოეფიციენტთა მატრიცა.



22. მოცემულ სქემაში იპოვეთ შტოებში დენების მნიშვნელობათა მატრიცა, თუ კვანძებზე მიწოდებული დენების მნიშვნელობათა  $\binom{2}{}$ 

მატრიცაა 
$$j = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$



23. მოცემული ორიენტირებული სქემისათვის, შეადგინეთ შეერთების მატრიცა.

