泉州坍塌事件逃生者独家还原事发经过,建筑改造恐为罪魁

Original 毛翊君 中国新闻周刊 3 days ago



隔离者每天需交200伙食费, 逃生后继续被隔离

截至3月10日16时38分,从泉州欣佳酒店坍塌事故现场,已救出62人,其中20人遇难,42人受伤,仍有9人被困。

在被隔离者之中,有一人非常幸运地没有受伤,事发之初就与妻子自行逃出。《中国新闻周刊》联系到这位名为王涛的湖北籍居民,回忆了事故的前前后后。

3月7日事发时,王涛和妻子以为地震了,他们逃出来后,看见街上的情形,才明白过来是居住的这栋楼出了事。王涛跑向临近的小区求助,又返回废墟,拼命喊自己父亲和表弟的名字,但始终没有听到回应。事后他们才得知,自己是最早从坍塌的酒店中自行逃生的两人。

2月26日,刚从湖北老家来泉州做小生意的王涛一家,被社区安排住进家欣佳酒店进行隔离。他们住在6层远离街道的一侧,王涛和妻子在612,父亲和表弟分别住在隔壁的616和614。

3月7日晚7点左右,夫妻俩刚吃完饭,妻子躺在床上玩手机,王涛坐在床旁的沙发上。忽然楼下有一声巨响,两三秒之后,天花板剧烈晃动,王涛赶紧去拉妻子,一瞬间房子全部垮下来。王涛的视线里很黑,周围都是灰尘,他感到呼吸有些困难。他喊自己的妻子,得知无碍后,他们努力移动身体。街上的灯光照进来,王涛逐渐看见周围,他们抱住类似钢筋的物体往外爬。

爬出废墟后,他们呼喊父亲和表弟,没有应答。他们没有来得及带随身物品,手机也留在了废墟里,只能向周围的社区寻求帮忙。之后,王涛和妻子又爬进废墟,冲着父亲和表弟房间的方向喊了几分钟,仍然没有任何反应。

此时,高处不断有东西往下掉,他听到楼下的人在呼叫。紧接着,消防人员出现在现场。他看见住在自己隔壁房间的一个年轻男子慢慢爬出来。消防人员循着声音,对王涛楼下和隔壁有呼喊声和动静的住户先采取了救援行动。王涛成为现场唯一没有受伤的当事人,而他的妻子划伤了脚。

王涛随医生把妻子送至医院后,又返回现场。**原本的酒店第六层全部翘起,成了一个斜角,父亲和表 弟被深深压进了角落里,他和救援人员一起挖到了8日凌晨两点,发现两人时,已经没有生命迹象。** 直到第二天上午9点,房间中的沙发、床、墙体等才被一一移开,救援人员用剪刀剪开了床里的棉絮,才将王涛父亲和表弟的遗体抬了出来。"很恐怖。"王涛对《中国新闻周刊》回忆。他现在用的手机,就是父亲的。他说,自己至今吃不下饭。

3月8日下午,王涛把亲人的遗体送到殡仪馆的车上。一位工作人员告知他不能随同过去,因为他本人的隔离期未满。下午5点多,社区的工作人员找到王涛,将其安排到附近的如家酒店,继续隔离。隔离将在3月11日结束。

朱先生和王涛一家一样,是1月26日被常泰社区安排到欣佳酒店进行隔离的。朱先生和妻子孩子被救出,三人伤情不重,只是15岁的儿子牙床被砸伤,已做了手术。他们向《中国新闻周刊》回忆,之前住的8天里都没有感觉到异常。

在欣佳酒店隔离期间,这些住客被要求缴纳每日人均大约200元的食宿费,王涛一家住了8天,陆续交了6000元。目前,他继续隔离的后续费用还不知道如何处理。

欣佳酒店所在的南环路,属于鲤城区常泰上村辖区,靠近鲤城区和泉州县级市南安交界,紧挨着308 省道。七八公里长的沿路,分布着多家品牌汽车店铺,被当地人称作汽车长廊。当地人称,40年前,村子闭塞,只有南环路反向一条小土路能够通往泉州市区。近年,该村进行了扩建和景观改造,建成现在的沥青路,村里人开始到附近工厂打工。

3月9日至10日,《中国新闻周刊》连续致电泉州市卫健委,希望了解为什么选择将欣佳酒店选做医学隔离观察点,卫健委办公室人员始终称,其主要的工作是医疗救助,定点的事情还有待应急调查组调查之后公布情况。

《中国新闻周刊》查询发现,该涉事建筑的详细信息无法在鲤城区住建局官网上查到。《中国新闻周刊》也多次联系鲤城区住建局,该局一位办公室人员回应称,所有信息只能等宣传部统一发布。

湘广土木工程技术有限公司董事长曾定坤,是建筑工程圈的资深人士,曾在汶川地震后去往汶川参与援建。他向《中国新闻周刊》介绍,在事发之后,他所在的工程圈子曾对这次事故和这家酒店建筑进行过研究,据他的判断,该楼的后期改造可能存在很大的问题。

他说,最初这栋建筑的每一层的挑高都很高,后来改造时,在整栋建筑高度不变的情况下,又进行隔断增加了使用层数,这就增加了荷载,而且每个套间都有卫生间等设施,这就让荷载变得更重。如果这栋建筑是混凝土或者砖混结构,一旦出问题,可能会有一个开裂的过程,在损坏的过程中,内力会重新达到平衡,房子的框架还在,人们逃生的几率就更大,而这栋建筑采用钢结构,稍微超一点就会整体垮掉。钢结构的优势在于建造周期短,自重比较轻,中间无需立柱的房子会选用钢结构,比如4S店、厂房等等。

曾定坤说,如果进行楼房的结构改造,涉及到流程审批,首先要跟建筑主管部门报批,之后会颁发一个建筑许可证,然后交图纸,由专业的设计院盖章。他说,在酒店行业,尤其是经济型酒店,很多是没有报批的。"室内结构属于内装,如果自己不报,负责外观检查的城管部门在后期也不会查到。"

泉州市鲤城区常务副区长黄向阳在3月9日晚介绍,泉州欣佳酒店坍塌事故所有被困人员身份信息全部摸排清楚,并与其家属、亲属取得联系。在受困的71名人中,男性51人,女性20人,其中湖北籍42人,福建籍14人,浙江籍7人,湖南籍6人、安徽籍1人,重庆籍1人,主要是务工、随行人员、游客。自行逃生的9人,其中福建籍5人、安徽籍1人、黑龙江籍1人、湖南籍1人、四川籍1人,车行人员6人、酒店工作人员2人、地方管理人员1人。


本文由树木计划作者【中国新闻周刊】创作,在今日头条独家首发,未经授权,不得转载。

值班编辑: 庄梦蕾

推荐阅读 ▼



背负7000亿债务,海航风险处置大戏如何开场



Related Articles

坍塌的泉州酒店,原来是"惯犯"

当时我就震惊了

两个孩子被救出,坍塌酒店救援人员放声大哭

南方都市报

血的教训令人震惊! 泉州坍塌酒店已致20人死亡

长安街知事

More articles