


1 2 3 4 5

Port	Funktion
2 Input PU	Messstelle Umsch.
4 I2C	SDA
5 I2C	SDA
12 Input PU	Licht F
13 Input PU	Licht R
14 Input PU	Dir R
15 Input PU	Horn
16 Input PU	Dir F
A0	Analog Input
	POT / U Batt



1 2 3 4 5