
Lagoa Nova II



Projeto de Equipe Técnica da COHAB/RN:

ENG. NELSON NEWTON DE FARIA (DIRETOR); DAMIÃO RODRIGUES PITA; ERNESTO MONTES; CLISANTO CARLOS; CRIZALTINA GUEDES PITA.

ARQUITETAS: CATHARINA CORDEIRO DE LIMA E ARAMIRES FRANÇA.

Partido Urbanístico do Lagoa Nova II




Localização do Conjunto Lagoa Nova II

Fonte: Coleta direta de dados do Grupo Estúdio Conceito (NAPP-IPP/UFRN), 2023.



Equipamentos Urbanos - Legenda

1 - IGREJA, 2 - PRAÇA, 3 - QUADRA E 4 - COMÉRCIO



Fonte: Levantamento de campo, 2023.

Embora tenha sido plenamente integrado à área urbana consolidada, o conjunto residencial Lagoa Nova enfrentou uma série de problemas durante os primeiros anos de ocupação, os quais foram percebidos pelos seus moradores como o reflexo de um estado de abandono.

Lagoa Nova I e II: dois conjuntos abandonados

Embora estejam relativamente bem localizados — entre o Castelão e a CEASA — os conjuntos residenciais Lagoa Nova I e Lagoa Nova II, além de focos de doenças como denunciaram alguns mor adores, são também "focos" de problemas, que se acumulam a cada dia que passa. A situação é resumida pelo desabafo de Maria Aliete Medeiros, residente à rua Nova Cruz, Lagoa Nova II: "O conjunto está abandonado, parecendo até a Nicarágua depois da guerra".

Abandono do conjunto Lagoa Nova. Fonte: Tribuna do Norte, 14 de agosto de 1979, p. 9.