



|U|

- 1.\* Размеры для справок.
  2. Установку элементов производить по
  ГОСТ 29137-91. Шаг координатной сетки 1,25 мм.
  3. Элементы R1...R20, VD1...VD11 установить по
  варианту 140.02.0201.00.00;
  С5,С6,С9 по варианту 140.02.0203.00.00;
  С1...С5,С7,С8,С10...С12 по варианту 180.00.0000.00.00;
  DD1- по варианту 351.00.0000.00.00;
  остальные элементы устанавливать согласно

- чертежу. ПОС61 ГОСТ 21931-76. Маркировка элементов показана условно. Покрытие: лак УР-231-93 ТУ6-10-863-94.

7075

CT5 1022-96. Остальные технические требования по

Утв.	Н.контр	Рец.	Т.контр	Провер	Разраб.	ИзмЛис				
	ηp		D	2.	δ.	Изм/Лист N докумен. Подп. Дата				
						Подп. ,				
						1ama				
			Модуль питания Сборочный чертеж					ГУИР.435116.		
			Лист		_	l	Лит		000	<b>)</b>
гр.			Листов				Масса Масштад		000 LE	)
			1 βοι		2:1	)	Масштс		•	•