Mein Höhenmesser mit BMI-Rechner

Von Loran Demiroglu



Inhalt der Präsentation

Planung des Projekts Wie bin ich auf die Idee gekommen?

Ablauf: Wie bin ich vorgegangen?

Wie wird die Höhe des Menschen gemessen?

Wie wird der BMI gerechnet?

Testfälle mit dem Ultraschallsensor

Quellen

Planung des Projekts

- Diese Komponenten habe ich benötigt:
- Taster
- HC-SR04 Ultraschallsensor
- Piezo Buzzer
- Breadboard
- LCD Bildschirm
- HPL Platten
- Dünne Spanplatten
- Jumper Wire

Wie bin ich auf die Idee gekommen?

Höhe Messen: nervig meine Größe mit einem Maßband zu messen weil es ungenau und zeitaufwendig war. Deshalb wollte ich etwas entwickeln, womit es genauer und schneller geht






Die beiden Faktoren haben mich dann auf die Idee gebracht genau dies zu entwickeln um es einfacher und zugänglicher zu machen

Ablauf: Wie bin ich vorgegangen?

Bild 1: LCD 20 x 4



<u>Bild 3:</u> I2C an Bildschirm gelötet (Rückseite)




Bild 2: I2C-Schnittstelle



Bild 4: gelötete Pins




12C-Schnittstelle an LCD löten


- Pins der I2C-Schnittstelle durch die LCD Pin-Header geschoben
- Alle Pins wie in Bild 4 zu erkennen ist anlöten
- Beachten das man sauber lötet und nicht zwei Pins verbindet (lötet)

Vorteile I2C-Schnittstelle:

- Geringer Pin bedarf (man spart Kabelsalat)
- Geringe Sromaufnahme
- Poti an der Rückseite (Helligkeit einstellbar)

Skizze für die Boxen







HPL Platte und Spanplatte sägen



LCD Box zusammengebaut





Die Box mit dem LCD wurde mit Schrauben zusammengebaut

- besteht komplett aus HPL
- Loch für LCD wurde mit Stichsäge gesägt
- LCD wurde mit 2
 Schrauben an der Box
 befestigt (Mit
 Unterlegscheibe)



- 5 Löcher gebohrt für die Taster
- Löcher wurden danach gesenkt
- Rand am LCD verschönert



- Alle Taster wurden mit Pull-down Widerständen angelötet
- Taster wird mit Kabelbindern befestigt




Bild 13: Aufbau Pull-down Widerstand






Ultraschallsensor Box zusammengebaut

- Besteht zur Hälfte aus HPL und zur anderen Hälfte aus dünnen grauen Spanplatten
- Box wurde ebenfalls mit Schrauben zusamengebaut
- Ultraschallsensor wurde mit Sekundenkleber befestigt
- Auf der Rückseite der Box sind 3 Neodym-Magnete befestigt (Bild 14)


Beide Boxen komplett fertig






Wie wird die Höhe des Menschen gemessen?

 Ultraschallsensor schickt Schallwellen bis es ein Objekt getroffen



Dann reklektiert die Welle und kommt zurück zum Sensor



Wie wird die Höhe des Menschen gemessen?

 Ausschnitt meines Programmcodes, wie der Ultraschallsensor die Höhe eines Menschen bestimmt

```
digitalWrite(trigger, LOW);
                                         // Den Trigger auf LOW setzen um ein Signal senden zu können
delayMicroseconds(2);
                                        // 2 Millisekunden warten
digitalWrite(trigger, HIGH);
delayMicroseconds(10);
                                      // 10 Millisekunden warten
digitalWrite(trigger, LOW);
                                     // Trigger auf LOW setzen um das Senden abzuschließen
dauer = pulseIn(echo, HIGH);
                                    // Die Zeit messen bis die Ultraschallwelle zurückkommt
delay(1000);
                                   // Nach 1 Sekunde wiederholen
                                  // Impulsdauer wird mit der Schallgeschwindigkeit in Luft multipliziert und dann halbiert weil Signal hin und zurück geht
entfernung = dauer * 0.034/2;
entfernung hoehe = 226-entfernung;// gemessene entfernung zwischen Sensor und kopf wird mit der Höhe wo der Sensor aufgestellt ist subtrahiert
```

Bild 20

$$Abstand = rac{Zeit imes Schallgeschwindigkeit}{2}$$

Bild 21

$$Entfernung\ zum\ Objekt\ (in\ cm) = rac{Echolaufzeit\ (in\ \mu s) imes 0,0343}{2}$$

Wie wird der BMI gerechnet ?

- Allgemeine Formel für die Rechnung des BMIs (Bild 21)
- BMI Formel in meinem Programmcode (Bild 22)

<u>Unterschied</u>

Im Programmcode muss die Höhe des Menschen durch 100 dividiert werden

$$BMI = \frac{Gewicht in kg}{(Größe in m)^2}$$

Bild 23

Testfälle mit dem Ultraschallsensor


 Aufgefallen, dass der Ultraschallsensor eine längeren Distanzen ungenau wird

<u>Tests haben ergeben:</u>

- Von 30 bis 60 cm hat der Sensor bei ungerader Fläche (Kopf) eine Abweichung von 2 Zentimetern
- Bei gerader Fläche jedoch bis 140 cm sehr genau
- Raumtemperatur spielt eine große Rolle

<u>Fazit:</u> Der HC-SR04 Ultraschallsensor ist für den gebrauch bei Projekten, wo die Genauigkeit der Entfernung wichtig ist nicht geeignet

Ich danke ihnen für ihre Aufmerksamkeit



Quellen

- [View 19+] Arduinolcd I2c 20x4 (mediapro-1342.blogspot.com)
- LCD 20x4 blue (e-radionica.com)
- <u>lcd 20 x 4 an i2c angelötet Bing images</u>
- https://elektro.turanis.de/html/prj035/index.html
- BMI-Rechner für den Mann | Jetzt Body Mass Index berechnen (bmi-online.org)
- Arduino Tutorial: Der Ultraschallsensor Werde zum Maker mit MyMakerStuff