Sobre la marca: Newskill

Las siguientes piezas podrían haber sido sustituidas para evitar la llegada del artículo a

PcComponentes:


Estrellas: 35

Kit de ruedas: 96

Brazos: 51

Pistón: 15

Estrellas: 2



Sobre la marca: Corsair

Las siguientes piezas podrían haber sido sustituidas para evitar la llegada del artículo a

PcComponentes:


Estrellas: 0

Kit de ruedas: 1

Brazos: 8

Pistón: 2

Estrellas: 0



Sobre la marca: Drift

Las siguientes piezas podrían haber sido sustituidas para evitar la llegada del artículo a


PcComponentes:

Estrellas: 7

Kit de ruedas: 26

Brazos: 14

Pistón: 5



Sobre la marca: Razer

Las siguientes piezas podrían haber sido sustituidas para evitar la llegada del artículo a

PcComponentes:


Estrellas: 3

Kit de ruedas: 3

Brazos: 4

Pistón: 0

Estrellas: 0



Sobre la marca: Noblechair

Las siguientes piezas podrían haber sido sustituidas para evitar la llegada del artículo a

PcComponentes:


Estrellas: 0

Kit de ruedas: 0

Brazos: 2

Pistón: 0

Estrellas: 0



Sobre la marca: Msi

Las siguientes piezas podrían haber sido sustituidas para evitar la llegada del artículo a


PcComponentes:

Estrellas: 1

Kit de ruedas: 0

Brazos: 3

Pistón: 0



Sobre la marca: Tempest

Las siguientes piezas podrían haber sido sustituidas para evitar la llegada del artículo a

PcComponentes:


Estrellas: 35

Kit de ruedas: 43

Brazos: 45

Pistón: 13

Estrellas: 1



Sobre la marca: Nacon

Las siguientes piezas podrían haber sido sustituidas para evitar la llegada del artículo a

PcComponentes:


Estrellas: 5

Kit de ruedas: 2

Brazos: 3

Pistón: 3

Estrellas: 0



Sobre la marca: Woxter

Las siguientes piezas podrían haber sido sustituidas para evitar la llegada del artículo a


PcComponentes:

Estrellas: 0

Kit de ruedas: 1

Brazos: 4

Pistón: 1



Sobre la marca: Forgeon

Las siguientes piezas podrían haber sido sustituidas para evitar la llegada del artículo a

PcComponentes:


Estrellas: 0

Kit de ruedas: 0

Brazos: 0

Pistón: 1

Estrellas: 0



Sobre la marca: Aerocool

Las siguientes piezas podrían haber sido sustituidas para evitar la llegada del artículo a

PcComponentes:


Estrellas: 1

Kit de ruedas: 0

Brazos: 0

Pistón: 0

Estrellas: 0



Sobre la marca: Genesis

Las siguientes piezas podrían haber sido sustituidas para evitar la llegada del artículo a


PcComponentes:

Estrellas: 0

Kit de ruedas: 1

Brazos: 0

Pistón: 0



Sobre la marca: Oplite

Las siguientes piezas podrían haber sido sustituidas para evitar la llegada del artículo a

PcComponentes:


Estrellas: 1

Kit de ruedas: 0

Brazos: 0

Pistón: 0

Estrellas: 0



Sobre la marca: Owlotech

Las siguientes piezas podrían haber sido sustituidas para evitar la llegada del artículo a

PcComponentes:


Estrellas: 7

Kit de ruedas: 7

Brazos: 19

Pistón: 7

Estrellas: 0



Sobre la marca: Zen

Las siguientes piezas podrían haber sido sustituidas para evitar la llegada del artículo a

PcComponentes:


Estrellas: 0

Kit de ruedas: 0

Brazos: 1

Pistón: 0

Estrellas: 0



Sobre un total de: 1424. Se podría haber solucionado con el envío de repuestos