




Таблица штуцеров

Обозначение штуцера	Назначение штуцера	D_y , мм	P_y , МПа
Б	Вход разбавленного раствора	50	6,3
В	Выход разбавленного раствора	50	6,3
Г	Вход концентрированного раствора	50	10,0
Д	Выход концентрированного раствора	50	10,0

Техническая характеристика

Показатели		Тружное пространство	Межтружное пространство
Среда	Наименование	Раствор $(NH_4)_2SO_4$	Вода
	Токсичность	Нетоксичен	Нетоксичен
	Взрывоопасность	Невзрывоопасен	Невзрывоопасен
	Агрессивность	Агрессивен	Неагрессивен
	Температура, °C	54, 75	21, 75
Рабочее давление, МПа		10	6,3
Поверхность теплообмена, м ²		9,81	

Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Доп. указания
		Покупные изделия		
1		Болт М20х15-6дх80.45 ГОСТ 7798-70	8	
2		Болт М24х2-6дх85.45 ГОСТ 7798-70	32	
3		Гайка М20х15-6Н.45 ГОСТ 5915-70	8	
4		Гайка М24х2-6Н.45 ГОСТ 5915-70	32	
		Вновь разрабатываемые изделия		
5		Кожуховая труба	5	
6		Теплообменная труба	5	
7		Колена	4	

Технические требования

- Аппарат подлежит действию правил Ростехнадзора РФ.
- При изготовлении, испытании и поставке аппарата должны выполняться требования:
а) ГОСТ 12.2.003-74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности".
б) ГОСТ 26-291-79 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Технические требования".
- Материал деталей аппарата Ст.3сп ГОСТ 380-94
- Аппарат испытать на прочность и плотность гидравлически в вертикальном положении
- Сварные швы должны соответствовать требованиям ГОСТ 26-01-82-77 "Сварка в химическом машиностроении"

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Теплообменник Общий вид			Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							15		
Пров.							Лист	Листов	1
Т.контр.									
И.контр.									
Утв.									