Brandschutz Ried
Lorik Jezerci · Friedrichstraße 42, 68623 Lampertheim · 0176 62974724

Bericht zur Brandschutzbegehung

Kunde	Pflegeheim Sonnenhof
Objekt / Bereich	Haupthaus EG und Keller
Anschrift	Römerstraße 5, 68623 Lampertheim
Datum	10.12.2026
Teilnehmer	Hr. Müller (Heimleitung)
Durchgeführt von	Lorik Jezerci, Brandschutzbeauftragter (DGUV Information 205-003)

4/38	1	1	1
Punkte geprüft	sofort beheben	bis 4 Wochen	bis 3 Monate

Zusammenfassung

Insgesamt ordentlicher Zustand. Dringend: Notausgang Keller freigeben.

Festgestellte Mängel und Maßnahmen

1 **Notausgänge von innen ohne Hilfsmittel zu öffnen** — Sofort
Flucht- und Rettungswege · ASR A2.3
Notausgang Keller mit Schloss versperrt, Schlüssel fehlt.

2 **Nicht verkeilt oder unzulässig offengehalten** — Bis 4 Wochen
Brand- und Rauchschutztüren
T30-Tür Küche mit Keil offengehalten.

3 **Prüfplakette gültig (höchstens 2 Jahre)** — Bis 3 Monate
Feuerlöscher und Löscheinrichtungen · ASR A2.2, DIN 14406-4
2 Löscher Prüfung 2024 abgelaufen.

Übersicht aller Prüfpunkte

Flucht- und Rettungswege	
Fluchtwege frei, nicht eingeengt	✓ in Ordnung
Notausgänge von innen ohne Hilfsmittel zu öffnen	× Mangel
Rettungszeichen vorhanden und gut sichtbar	nicht geprüft
Sicherheitsbeleuchtung funktionsfähig (falls vorhanden)	nicht geprüft
Flucht- und Rettungspläne aktuell, lagerichtig ausgehängt	nicht geprüft

Sammelstelle festgelegt und gekennzeichnet	nicht geprüft
Brand- und Rauchschutztüren	
Nicht verkeilt oder unzulässig offengehalten	× Mangel
Schließen selbsttätig und vollständig	nicht geprüft
Feststellanlagen frei, Handauslöser gekennzeichnet	nicht geprüft
Türblatt, Zarge und Dichtungen unbeschädigt	nicht geprüft
Kennzeichnungsschild vorhanden	nicht geprüft
Feuerlöscher und Löscheinrichtungen	
Ausreichende Löschmitteleinheiten je Bereich	nicht geprüft
Prüfplakette gültig (höchstens 2 Jahre)	× Mangel
Frei zugänglich und gekennzeichnet	nicht geprüft
Löschmittel passt zur Brandklasse (z. B. F in Küchen)	nicht geprüft
Wandhydranten zugänglich und geprüft (falls vorhanden)	nicht geprüft
Brandlasten und Lagerung	
Keine brennbaren Stoffe in Treppenräumen und Fluren	nicht geprüft
Gefahrstoffe in geeigneten Schränken oder Räumen	nicht geprüft
Abfall regelmäßig entsorgt, Container mit Abstand zum Gebäude	nicht geprüft
Abstand von Lagergut zu Leuchten und Sprinklern	nicht geprüft
Technik- und Heizräume ohne Fremdlagerung	nicht geprüft
Elektrik und Zündquellen	
Keine hintereinander gesteckten Mehrfachsteckdosen	nicht geprüft
Prüfung elektrischer Geräte dokumentiert	nicht geprüft
Verteiler frei zugänglich und verschlossen	nicht geprüft
Rauchen geregelt, Raucherbereich mit sicherem Ascher	nicht geprüft
Heißarbeiten nur mit Erlaubnisschein	nicht geprüft
Melde- und Anlagentechnik	
Brandmeldeanlage ohne Störung, Wartung aktuell	nicht geprüft
Melder nicht abgedeckt oder verstellt	nicht geprüft
Rauchabzug frei, Auslöser gekennzeichnet	nicht geprüft
Feuerwehrlaufkarten und Schlüsseldepot aktuell	nicht geprüft
Abschottungen von Leitungsdurchführungen intakt	nicht geprüft
Organisation	
Brandschutzordnung Teil A ausgehängt	nicht geprüft
Teil B und C vorhanden und bekannt	nicht geprüft
Genug Brandschutzhelfer bestellt (in der Regel 5 %)	nicht geprüft

Jährliche Unterweisung dokumentiert	nicht geprüft
Räumungsübung durchgeführt	nicht geprüft
Feuerwehrzufahrt und Aufstellflächen frei	nicht geprüft
Prüfnachweise (Löscher, Anlagen, Türen) vorliegend	nicht geprüft

Dieser Bericht dokumentiert den Zustand zum Zeitpunkt der Begehung. Er ist eine Empfehlung an die Unternehmensleitung; die Verantwortung für den Brandschutz und die Umsetzung der Maßnahmen bleibt beim Unternehmer. Er ersetzt keine Prüfungen durch Sachverständige oder Sachkundige.

Ort, Datum, Lorik Jezerci

Kenntnisnahme Unternehmen