



GMAO Intelligente — Suprajit Morocco

Rapport d'intervention

Généré le : 23/07/2026 14:41

Équipement concerné

Code	WIN-0049
Nom	Winding Machine
Type	Winding
Localisation	Workshop B

Panne associée

Code panne	FAIL-0025
Titre	Panne grave répétée
Type	Mechanical
Priorité (Rule Engine)	Critical
Priorité (IA)	Critical

Description

Arrêt total de la machine, fumée noire, odeur de brûlé, bruit métallique très fort, risque d'incendie

Intervention

Technicien	Mohamed Alami (422)
Date début	21/07/2026 09:27
Date fin	23/07/2026 14:40
Durée	53.22 h
Statut	Completed

Solution apportée

Changement des pièces endommagées.

Pièces utilisées

Référence	Nom	Quantité
MB-SMT1	Main du robot	2
BRG-6205	SKF Bearing 6205	1