



Équipement concerné

Code	ROL-0013
Nom	Rolling Machine
Type	Rolling
Localisation	Workshop D

Panne associée

Code panne	FAIL-0016
Titre	Test4
Type	Mechanical
Priorité (Rule Engine)	Critical
Priorité (IA)	Non analysée

Description

Test4

Intervention

Technicien	Technicien Suprajit (317)
Date début	10/07/2026 17:03
Date fin	15/07/2026 09:06
Durée	112.05 h
Statut	Completed

Solution apportée

Changement de deux pièces défailante.

Pièces utilisées

Référence	Nom	Quantité
MB-SMT1	Main du robot	2