



GMAO Intelligente — Suprajit Morocco

Rapport d'intervention

Généré le : 15/07/2026 11:49

Équipement concerné

Code	ROL-0013
Nom	Rolling Machine
Type	Rolling
Localisation	Workshop D

Panne associée

Code panne	FAIL-0015
Titre	Test3
Type	Mechanical
Priorité (Rule Engine)	Critical
Priorité (IA)	Non analysée

Description

Test3

Intervention

Technicien	Mohamed Alami (422)
Date début	10/07/2026 17:03
Date fin	10/07/2026 17:07
Durée	0.07 h
Statut	Completed

Solution apportée

Changement d'une pièce endommagée

Pièces utilisées

Référence	Nom	Quantité
MB-SMT1	Main du robot	2