
Real-part RMSE
A_Mean
A_KRR
A_ET
B_Mean
B_KRR
B_ET
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
-3 T
-3 M
-2 T
-2 M
-1 T
-1 M
0 T
0 M
1 T
1 M
2 T
2 M
3 T
3 M
Order m; T = TE, M = TM
Imaginary-part RMSE
A_Mean
A_KRR
A_ET
B_Mean
B_KRR
B_ET
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
-3 T
-3 M
-2 T
-2 M
-1 T
-1 M
0 T
0 M
1 T
1 M
2 T
2 M
3 T
3 M
Order m; T = TE, M = TM
Magnitude RMSE
A_Mean
A_KRR
A_ET
B_Mean
B_KRR
B_ET
0.3
0.2
0.1
0.0
-3 T
-3 M
-2 T
-2 M
-1 T
-1 M
0 T
0 M
1 T
1 M
2 T
2 M
3 T
3 M
Order m; T = TE, M = TM
Phase MAE (deg), dark = NA
A_Mean
A_KRR
A_ET
B_Mean
B_KRR
B_ET
NA
80
60
40
20
0
-3 T
-3 M
-2 T
-2 M
-1 T
-1 M
0 T
0 M
1 T
1 M
2 T
2 M
3 T
3 M
Order m; T = TE, M = TM