Arquitetura de Software

100 anos do Processo

SPC, JIT, TPM, TOC e bAmpli

José Motta Lopes josemotta@bampli.com





Agenda

- Processo de Henry Ford
- Contabilidade de Custos
- Processo de Deming
- Controle Estatístico de Processos
- Manutenção Produtiva Total
- Just in Time
- Teoria das Restrições
- Ciclo do Processo
- Amplificador de Negócios
- Circuitos bAmpli



Processo Henry Ford





Processo GM



FORD

1 FÁBRICA 1 PRODUTO



GM


1 FÁBRICA VÁRIOS PRODUTOS



Contabilidade de Custos



Processo dividido em Etapas



$$L = (VP - MP - MO) - OH$$

1920

L Lucro

VP Venda de Produtos

MP Matéria Prima


MO Mão de Obra

OH Overhead

Contabilidade de Custos



Processo dividido em Etapas



$$L = (VP - MP) - (MO + OH)$$

_ Lucro

VP Venda de Produtos

MP Matéria Prima

MO Mão de Obra

OH Overhead




SPC



Controle Estatístico de Processos (SPC)

William Deming estabeleceu definições operacionais para determinar se os problemas eram originados por causas comuns ou especiais.



sob controle estatístico

Fonte: Utilização do Ciclo PDCA para Análise em Processo Logístico. Joana França de Alencar.

O Processo de Deming




- O Processo é dividido em Etapas;
- O trabalho ingressa em uma Etapa, muda de estado e prossegue, tendo como cliente a Etapa seguinte.
- A cada Etapa há produção, ou seja, algo acontece no conjunto de ativos que ingressam em uma Etapa, acarretando sua saída em estado diferente.
- Cada Etapa incorpora melhora contínua de métodos e procedimentos, visando satisfazer Etapas seguintes.
- Cada Etapa coopera com a seguinte e com a precedente, buscando otimização.
- As Etapas estabelecem relações de confiança a longo prazo, do tipo: é isto que posso fazer por você, eis o que você pode fazer por mim.
- A Etapa final é destinada ao Consumidor, comprador do produto ou serviço.
- As Etapas trabalham em conjunto, visando a qualidade e satisfação do Consumidor.
- O Consumidor é o elo principal da linha de produção.

Processo 1950



SPC - Controle Estatístico de Processos



TPM



Manutenção Produtiva Total (TPM)

Consolida falhas e desperdícios, utilizando o tempo como elo comum de ligação entre máquinas parando, mão de obra desperdiçada e peças defeituosas.

Jornada de Trabalho						
Tempo Disponível						
Tempo Operacional Quebra						
Tempo Produtivo	Queda					
Tempo Zero Defeito	Retrabalho					

Fonte: Introduction to TPM. Seiichi Nakajima.

TPM itd



Tempo Disponível

Parcela do tempo que máquinas e equipamentos não falham e a produção pode ocorrer.

tj	Jornada de Trabalho					
td	Disponível				pp	itd = $\frac{\text{td}}{\cdot \cdot \cdot}$
to	Operacional			qp		tj
tp	Produtivo		qv			$ipp = \frac{pp}{4}$
tz	Zero Defeito	rt		-		tj

TPM ito



Tempo Operacional

Parcela de tempo sem quebra na produção, por falta de pessoal ou falha na operação.

tj	Jornada de Tr					
td	Disponível			рр	ito = $\frac{\text{to}}{}$	
to	Operacional	Operacional				td ≡ td
tp	Produtivo		qv		_	$iqp = \frac{qp}{dq}$
tz	Zero Defeito	rt		-		td td

TPM ivo



Velocidade Operacional

Indica quão perto se chegou do ciclo teórico de produção.

tj	Jornada de Trabalho					Ciclo	ct	
td	Disponível	ponível			pp	Teórico	tn	
to	Operacional	eracional		qp		Ciclo	$ce = \frac{tp}{np}$	
tp	Produtivo		qv			Efetivo	•	
tz	Zero Defeito	rt		-		Velocidade Operacional	$ivo = \frac{ct}{ce}$	

TPM ipo



Performance Operacional


Reflete as perdas de velocidade operacional da produção.

tj	Jornada de Trabalho					
td	Disponível	pp				
to	Operacional	Operacional				
tp	Produtivo	Produtivo				
tz	Zero Defeito	rt		•		

ipo = itp * ivo
=
$$\frac{np * ce}{to} * \frac{ct}{ce}$$

= $\frac{np * ct}{to}$

TPM itz



Zero Defeito

Parcela do tempo que a produção funcionou sem paradas, sem quebras, nem defeitos, nem retrabalho para consertá-los.

tj	Jornada de Trabalho						
td	Disponível				pp	itz =	tz
to	Operacional			qp			tp
tp	Produtivo		qv		_	irt =	<u>rt</u>
tz	Zero Defeito	rt		,			tp

TPM ipg



Índice da Performance Global

Com valores entre 0 e 1 e índices intermediários que contém informações seletivas sobre as fontes de problema.

np				
nz	nt			
	nr	ns		
ne				

np produzidos

nz zero defeito

nt retrabalhados

nr recuperados

ns scratch


ne expedidos

Contabilidade de Custos



Contabilidade de Custos

Fundamentos abalados pelo tempo



Fonte: Workshop Goldratt Institute.

Indicadores da Empresa



$$RI = \frac{L}{I}$$

$$L = (VP - MP) - (MO + OH)$$

Sigla	Indicador	Descrição
RI	Retorno do Investimento	Equivale ao Lucro Líquido dividido pelo Investimento;
I	Investimento	É todo o dinheiro que o sistema investe comprando coisas que o sistema pretende vender;
L	Lucro Líquido	Receita da Venda de Produtos menos os custos de Matéria Prima, Mão de Obra e Overhead;
VP	Venda do Produto	É o fluxo de dinheiro recebido pela Venda de Produtos;
MP	Matéria Prima	É fluxo de dinheiro que remunera os fornecedores;
МО	Mão de Obra	Despesa da empresa com Mão de Obra;
ОН	Overhead	Demais custos fixos da empresa;

Competitividade Industrial



Domínio Ocidental Perde Terreno Para Indústria Oriental

eletrônica

automóveis

eletro-eletrônica

aço, metais, têxtil

1920 30 40 50 60 70 80 1990

Fonte: The Race. Eli Goldratt e Jeff Fox (adaptado)

Evolução no século XX




	1920 40 50	60	70	80	1990
Defeitos	10%		<10%	<1%	ppm
Ciclo de Vida	décadas		vários anos	poucos anos	meses
Máquinas	convencional		CN	célula automática	planta automática
Logística	manual	MRP	JIT	MRP II	manufatura sincronizada
Giros Inventári	io	2-5		5-20	30-80 >100

Fonte: The Race. Eli Goldratt e Jeff Fox. (adaptado)

Orientais na liderança





Indicadores da Empresa



$RI = \frac{L}{I}$
L = (VP - MP) - (MO + OH)
G = VP - MP
DO = MO + OH
L = G - DO
$RI = \frac{G - DO}{C}$

Sigla	Indicador	Descrição
RI	Retorno do Investimento	Equivale ao Lucro Líquido dividido pelo Investimento;
I	Investimento	É todo o dinheiro que o sistema investe comprando coisas que o sistema pretende vender;
L	Lucro Líquido	Receita da Venda de Produtos menos os custos de Matéria Prima, Mão de Obra e Overhead;
VP	Venda do Produto	É o fluxo de dinheiro recebido pela Venda de Produtos;
MP	Matéria Prima	É fluxo de dinheiro que remunera os fornecedores;
G	Ganho	É a taxa na qual o sistema gera dinheiro através de vendas. Equivale à receita da Venda de Produtos menos as despesas com Matérias Primas;
МО	Mão de Obra	Despesa da empresa com Mão de Obra;
ОН	Overhead	Demais custos fixos da empresa;

Importância das medidas



Medidas usadas na tomada de decisão de investidores e gerentes.

	20'	50'	60'	80'
	global CC	ocidental CC	oriental JIT	ocidental TOC
Redução Custos	#1	#1	#2	#3
Retorno Investimento	#2	#2	#1	#2
Ganho	-	-	-	#1

Como aumentar o Ganho?



O processo é dividido em etapas, o trabalho ingressa em uma etapa, muda de estado e prossegue, tendo como cliente a etapa seguinte.

A cada etapa há produção, ou seja, algo acontece, acarretando saída diferente, até a etapa final, destinada ao consumidor.




Qual o volume de produção desta fábrica?



Jornada de Trabalho = $5 \text{ dias } \times 8 \text{ horas } \times 60 \text{ min} = 2.400 \text{ min}$



C restringe produção da fábrica a 200 produtos



Jornada de Trabalho = 5 dias x 8 horas x 60 min = 2.400 min



Qual o volume de produção desta fábrica?



Jornada de Trabalho = 5 dias x 8 horas x 60 min = 2.400 min



A restrição passou para D!



Jornada de Trabalho = 5 dias x 8 horas x 60 min = 2.400 min



PROCESSO DE DECISÃO:

- 1. Identificar a(s) restrição(ões) do sistema;
- Decidir como explorar a(s) restrição(ões) do sistema;
- 3. Subornar tudo mais à decisão anterior;
- 4. Elevar a(s) restrição(ões) do sistema;
- Se, nos passos anteriores, uma restrição foi quebrada, voltar ao passo 1, sem deixar a inércia causar uma restrição ao sistema.

Fábrica P&Q




Qual o lucro da Fábrica P&Q?

Índice	Sigla	Valor
Performance Global	ipg = itd * ito * ipo * itz	1
Tempo Disponível	itd	1
Tempo Operacional	ito	1
Performance Operacional	ipo	1
Zero Defeito	itz	1

Jornada de Trabalho = 2400 min Despesa Operacional = \$6000 /wk

Mercado compra até:

P => 100 u/wk x \$90 /uQ => 50 u/wk x \$100 /u



Fábrica P&Q



L = G(P) + G(Q) - DO
G(P) = (\$90 - \$5 - \$20 - \$20) * 100 peças = \$45 * 100 = \$4500
G(Q) = (\$100 - \$20 - \$20) * 50 peças = \$60 * 50 = \$3000
L = \$4500 + \$3000 - \$6000 = \$1500

PREVISÃO DE PRODUÇÃO (minutos): 100 x P + 50 x Q

Etapa	P x100	Q x50	Total
A	15 x 100 = 1500	10 x 50 = 500	2000
В	15 x 100 = 1500	$30 \times 50 = 1500$	3000
С	15 x 100 = 1500	5 x 50 = 250	1750
D	15 x 100 = 1500	5 x 50 = 250	1750

Mundo dos Custos

L = G(P) + G(Q) - DO G(P) = \$45 * 60 = \$2700 G(Q) = \$60 * 50 = \$3000 L = \$2700 + \$3000 - \$6000 = -\$300

PREVISÃO DE PRODUÇÃO (minutos): 60 x P + 50 x Q

Etapa	P x60	Q x50	Total
Α	15 x 60 = 900	10 x 50 = 500	1400
В	15 x 60 = 900	$30 \times 50 = 1500$	2400
С	15 x 60 = 900	5 x 50 = 250	1150
D	15 x 60 = 900	$5 \times 50 = 250$	1150

Mundo do Ganho

L = G(P) + G(Q) - DO G(P) = \$45 * 100 = \$4500 G(Q) = \$60 * 30 = \$1800 L = \$4500 + \$1800 - \$6000 = +\$300

PREVISÃO DE PRODUÇÃO (minutos): 100 x P + 30 x Q

Etapa	P x100	Q x30	Total
Α	15 x 100 = 1500	10 x 30 = 300	1800
В	15 x 100 = 1500	$30 \times 30 = 900$	2400
С	15 x 100 = 1500	5 x 30 = 150	1650
D	15 x 100 = 1500	5 x 30 = 150	1650

Ciclo do Processo



Baseado na regra do Processo de Deming:

Etapas estabelecem relações de confiança a longo prazo, do tipo: é isto que posso fazer por você, eis o que você pode fazer por mim.

Adiciona-se então uma nova regra:


O Processo é um ciclo fechado que

consome produtos da natureza e os

transforma em outros produtos da natureza.

Ciclo do Processo






O Processo é um ciclo fechado que consome produtos da natureza e os transforma em outros produtos da natureza.

$$G = VP - MP$$

Ciclo do Processo




Cyclo: Máquina de Ganho




Ciclos do Processo





Restrições





Nichos de Mercado








Diagrama de Cyclos





bAmpli





Amplificador de Negócios

	C'
Cyclo	Ciclo do Processo que alimenta o
	bAmpli com seu Ganho
Ganho (G)	Diferença entre recebimento da
	Venda de Produtos e pagamento de
	Matérias Primas
	ivialerias Friirias
Investidor (+)	Dono da empresa
	·
4.3	
Investimento (I)	Dinheiro investido na empresa
Administração (ADM)	Administração da empresa
Realimentação (REAL)	Captação da realidade dos fatos
Despess Operacional (DO)	Custos fivos do amproso
Despesa Operacional (DO)	Custos fixos da empresa
Lucro (L)	Lucro da empresa
''	•

Circuitos bAmpli



