

Arbetsinstruktion:
3BSE039049R1-WI

В

L33

C34 C35

L36

L38

C38 C31

EM4 →

LABEL

EM1 СЗ

L1

[V55]

40

c2 L2

C1

Operation/Bord MMA

Sida / Tot. Antal sidor

1 av 4

Nästa Operation/Bord MAS

KONTROLLERA

TU807-1

2. 3.



ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
14	Mont. X1 med 2x pos 40	1+2	



VERIFIERA



ЕМЗ

88 BB

EM1 СЗ

L3

C2 L2

C1

L33

<u>C34</u> <u>C35</u> <u>L37</u>

L36 L31 L38

G28 G21

EM4

LABEI

Arbelsinstruktion:
3BSE039049R1-WI

В

Operation/Bord MAS

Sida / Tot. Antal sidor

2 av 4

Nästa Operation/Bord Våglödning/LPR

KONTROLLERA

TU807-1

2. 3.



ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
15	Mont. L1	1	
10	Mont. X6	1	Tejpas enl. Bild
12	Mont. S1	1	
13	Mont. X3	1	





VERIFIERA



Arbetsinstruktion: 3BSE039049R1-WI

В

Info!! Verktygen

som ska användas för att montera switchen.

TU807-1

Operation/Bord FAA

Sida / Tot. Antal sidor

3 av 4


Nästa Operation/Bord FAA

KONTROLLERA




ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
11	S3	1	Montera enligt bilder









VERIFIERA



Arbetsinstruktion: 3BSE039049R1-WI


В


Operation/Bord FAA

Sida / Tot. Antal sidor

4 av 4

Nästa Operation/Bord Selektiv





Info!!Se till att switchen är rak och sitter mot kortet



KONTROLLERA

TU807-1



ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info



VERIFIERA