


Taller de Cablejat



Xarxes Locals - 1r SMIX A

ÍNDEX

Fase I - Fonaments i Preparació.....	3
1. Mira el vídeo tutorial proporcionat.....	3
2. Qüestionari. Respon a les preguntes preparades.....	3
Fase II - Saber fer al taller.....	4
Fase III - Verificació i Lliurament.....	4

Fase I - Fonaments i Preparació

1. Mira el vídeo tutorial proporcionat.

2. Qüestionari. Respon a les preguntes preparades.

a. Al vídeo, quins connectors utilitza per crimpar el cable Ethernet?

Utilitza connectors RJ45 Cat7 blindats. A més, aquests connectors porten un suport intern per ordenar els fils segons estàndard.

b. Apart del cable Ethernet i els propis connectors, quin altre material usa per fer el cable?

Usa una, crimpadora per a RJ45, una eina per pelar el cable, alicates de tall, un altra crimpadora (tipus coaxial/hexagonal) per crimpar l'anell metàl·lic del connector i assegurar l'apantallament i un comprovador/tester de cable de xarxa.

c. Què fa amb la part metàl·lica exterior que recubreix els 4 parells del cables?

Quan pela el cable, tira la part metàl·lica exterior cap enrere per conservar l'apantallament i que després faci continuïtat elèctrica amb el connector RJ45 apantallat.

d. Com s'ha de comprovar el cable si els extrems estan físicament lluny?

Cal comprovar-ho amb un tester de xarxa amb "sensor remot". Es deixa el mòdul remot connectat a l'extrem llunyà, i l'extrem proper connectes la unitat principal i executes la prova per verificar-ho.

Fase II - Saber fer al taller**Fase III - Verificació i Lliurament** Taller de Cablejat.mp4