





Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo

# Responsable Laboratorio Químico de Efluentes líquidos. (INTI PTM)

- \* Lic en Ciencias Químicas Flavia Berho
- \* fberho@inti.gob.ar.

# **Tareas generales**

- Análisis y caracterización de efluentes líquidos, aguas provenientes de rios, lagunas, arroyos, muestras sólidas ( biosólidos, barros, lodos, suelos).
- Organización de Ensayos de aptitud (Ej. Fósforo total en agua de rio).
- Asistencia técnica a laboratorios internos o externos en la puesta a punto de métodos de ensayo e incorporacion a su SGC (ISO 17025).
- Capacitaciones para el desarrollo de métodos de ensayo, su incorporación al SGC, entre otras.
- Auditora interna 17025

Principios fundamentales de uso y calibración de pHmetros

# Objetivo




Familiarizar al participante

Buen uso y mantenimiento de pHmetros


Calibración, controles, aseguramiento de los resultados

Según ISO/IEC 17025


Principios básicos de la medición de pH.




# Electrodo de pH



# 1. Fundamento de los pHmetros ¿Cómo se logra la medición?





Electrodo pH

Electrodo

Referencia

Membrana sensible a iones hidronio


Se genera potencial (depende de la concentración de iones hidronio)

Genera señal estable de referencia para el electrodo de pH Dif de potencial




VALOR pH MUESTRA

# Diferencia de potencial \_ Ecuación de Nerst



# **Electrodos combinados.**



Tipos de pHmetros



Mesada común

pHmetros mesada



Mesada con agitador incorporado



Mesada y Campo

Tipos de pHmetros



Campo y mesada

pHmetros campo



Campo con sonda de Temperatura




Campo portátil sencillo


# Conceptos clave de la calibración\_Ecuación Nerst

**CURVA** 

Correlacionar el valor de mV del electrodo con el valor de pH medido.




# Conceptos clave de la calibración\_Temperatura




Los medidores de pH modernos corregirán la pendiente de esta variación de temperatura cuando la calibración y la medición no se realicen a la misma temperatura.





# Conceptos clave de la calibración



# **Procedimientos de Calibración\_buffers**



Dejar estabilizar T° cerca del pHmetro

Certificados y trazables al SI

Registrar fecha apertura, cerrar y almacenar correctamente (Tamb, sin luz solar)

No usar directamente en la botella

No usar vencido
















# Trazabilidad metrológica y certificados de calibración




Trazabilidad metrológica y certificados de calibración



ISO 17025:2017 ITEM 6.5

"El Laboratorio debe establecer y mantener la trazabilidad metrológica de los resultados de sus mediciones..."





# 3. Uso adecuado de pHmetros

# Preparación de muestras y soluciones de calibración



Muestra homogénea

Agitación constante y suave durante la medición

Diferentes tipos de muestras y situaciones

A temperatura ambiente y constante en el mismo ambiente que el pHmetro

Mezclar antes de tomar una alícuota

Diferentes electrodos

# 3. Uso adecuado de pHmetros

# Tomas de mediciones precisas

# Verificaciones

Con buffer de pH conocido

Diferentes a los utilizados en la calibración

Comparar el valor medido con el certificado del buffer → SESGO

Aceptación: según validación

# Replicas muestras

Al menos duplicado

Calcular la diferencia entre replica y comparar con el criterio de aceptación

# Cartas de control

Tendencia en el pendiente de calibración

Verificación

Diferencia entre replicas

# 3. Uso adecuado de pHmetros

# Cuidado y mantenimiento de los Equipos

### Mantenimiento

- Prolongar la vida útil del electrodo
- Revisar nivel de electrolito líquido, renovar/rellenar con frecuencia

### Almacenamiento

- En soluciones acuosas ricas en iones, KCl (3 M)
- Para asegurar la formación de la capa de gel
- Reacción fiable de la membrana

## Limpieza

- Enjuagar con agua desionizada luego de cada medición
- No limpiar ni secar con papel


# Regeneración

- Sacar una pequeña capa de membrana, dejando la superficie fresca
- Diferentes soluciones: HCl, HF, entre otras. Pocos minutos



# Validación de métodos de Ensayo





<u>Informe</u> validación

Resultados y comparación con los criterios

Aprobación del método

Precisión

- Repetibilidad: mismo analista, mismo día, medir n veces una misma muestra. Calcular Sr (desvio Estándar de los n datos)
- Precisión intermedia: variar alguna condición, medir n veces la muestra.
   Calcular Srw

Sesgo

- Medir n veces una muestra de valor de pH conocido (MRC), por ejemplo, el buffer que se usa para verificar.
- Calcular la diferencia % entre el promedio de la n mediciones con el valor de referencia.

Linealidad

- Datos históricos de pendientes de curvas
- Ver tendencias, y que siempre estén dentro del rango recomendado.

# Evaluación de Incertidumbre

ISO 17025:2017 ITEM 7.6



# Top down (datos de VM o CCI)


$$u(y) = \sqrt{u^2(b) + u^2(p)}$$


- Combinación cuadrática de los aportes de los parámetros evaluados
- Precisión intermedia (Srw)
- Aporte sesgo + Sesgo (si este es significativo y no se corrige, test T-student)
- También se pueden usar datos de EA (Nordtest)

Bottom up (según ISO/IEC Guide 98-3:2008)

- 1) especificar el mesurando
- 2) identificar las posibles fuentes de incertidumbre
- 3) determinar la incertidumbre de cada fuente
- 4) combinar las incertidumbres estándares

Mas complejo









# **Documentación y Registros**

ISO 17025:2017 ITEM 6.3.3



Medición y almacenamiento de buffers a T° ambiente controlada





Almacenamiento de muestra, ejemplo muestras de aguas, efluentes, hasta su medición en heladera controlada





Data logger para monitorear las condiciones de temperatura ya sea en el espacio de almacenamiento de buffers, espacio donde se realiza la medición.

**Documentación y Registros** 

ISO 17025:2017 ITEM 6.4.13 CALIBRACIÓN

Buffers (lote, valor certificado)

Temperatura
Pendiente
(cumple con los requisitos)

Información propia del equipo, se recomienda registrar en formulario propios del equipo.

Pueden servir para hacer seguimiento de tendencias (al estilo grafico de control)

VERIFICACIONES INTERMEDIAS

Buffer elegido (lote, valor certificado)

Evaluar si cumple con el criterio de aceptación

Se pueden hacer en este caso dos tipos de registros:


- En el mismo formulario de resultados de muestras, como control de calidad
- Verificaciones históricas del equipo para evaluar su sesgo en el tiempo.

# **Documentación y Registros**

ISO 17025:2017 ITEM 7.7.1 (Gráficos de control) Aseguramiento de la validez de los resultados (7.7)

7.7.1 d) Uso de patrones de verificación ....

Con gráficos de control



Calibración del pHmetro

Verificación intermedia

Replicas

# **Documentación y Registros**



- Cuaderno propio del analista o uno general para el ensayo en particular
- Foliado, firmas, con revisión de datos (aseguramiento de la validez de los resultados 7.7.1.i)

- Información de la muestra
- Fecha medición
- QC (calibración, verificación)
- Resultados
- Doble chequeo de pasaje de datos, aprobación por parte de responsable o <u>personal</u> competente

### PERSONAL (ISO 17025; 6.2)

-Autorizaciones (uso equipo, realizar ensayo, validación, revisión de resultados, etc)



# MUCHAS GRACIAS

- f INTIArg
- @INTlargentina
- in INTI
- @intiargentina
- canalinti





Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo