2)

BEST PRACTICE

การวัดค่า %LEL ในกรณีปฏิบัติงาน Hot Work



ก๊าซติดไฟ : Hot Work น้อยกว่า 5% LEL.

| % LEL | 0% | 0% | |
|---------|------|-------|--|
| เวลา | 8:45 | 13:30 | |
| ผู้ตรวจ | A | В | |



ตรวจวัดช่วงเปิด Work Permit



ตรวจวัดก่อนเริ่มปฏิบัติงาน





3

ตรวจวัดระหว่างปฏิบัติงานทุกๆ 1 ชั่วโมง

Safety & Fire Watch All Time





สังเกตุสิ่งผิดปกติโดยรอบ

QSHEF-GSP-11-007-002 ใช้งาน15 กรกฎาคม 2558

| & | | | | |
|---|---|--|--|--|
| แบบพ่อร์มบันทึกผลการตรวจวัดก๊าช | | | | |
| คามใบอนุญาคปฏิบัติจานที่มีความร้อน (Hot Work Permit) เลขที่ N/OTH/วก. วบก/04603/64 | | | | |
| สถานที่ปฏิบัติงาน GSP#5 | | | | |
| ราชกระเด็ดพงาน Tech Asia : ปรับบปรุง Plat Form :พิตต์เประกอบเพื่อม Structure (item 31.32) | | | | |
| หน่วยงานดี้ควบดูนงาน ปลท วด, วบด. หน่วยงานดี้ขอดบุญวล บวิจัท TECH ASIA CO.LTD. | | | | |
| | | | | |
| ชื่อ - นามสกุล ผู้ควบคุมงาน ปตท อภิชาคิ พูนแก้ว | ไทวศัพท์ 0818776564 | | | |
| ชื่อ - นามสกุล อู้ขออนุญาค อุบตรัตน์ นามสา ใทรศัพท์ 0886989346 | | | | |
| วันที่ปฏิบัติงาน 16/10/2021 | ปฏิบัติงานระหว่ามวลา 08:00 น. ถึง 20:00 น. | | | |
| Serial No. ของเครื่องวัดถ้าช วันที่ส่วนสุด วันที่ส่วนสุด | | | | |
| หรื้อที่ เวลา เกลการเกาย (%EEE) | งนามตู้ครวจ Salwy Mac / ผู้ที่ได้รับมอบพระขจากผู้ของบุญาต ทมายหลุ | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| , | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| , | | | | |
| | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| <u>ต่อนเลิดงาน</u> จ้างเข้าให้จัดตอาเที่ทำระบไท้มีสภาพปลอดภัตทวิกเหมือนดัง องจิ๋ง | | | | |
| | (อกิชาติ พูนแก้ว) | | | |
| ผู้ควาคุมงาน ปดท. | | | | |
| ายเหลอง | | | | |

