





DRY OUT MANAGEMENT FOR TURNAROUND AND SHUTDOWN

Turnaround Management Division















สมาชิกการจัดการความรู้ Best Practice



ชวลิต บุญบำรุงชัย ที่ปรึกษา อายุงาน 17 ปี



กลศ บุณยะวรรธนะ ที่ปรึกษา อายุงาน 9 ปี





เบญจพร ฟุ่มลำเจียก หัวหน้ากลุ่ม <u>อายุ</u>งาน 2 ปี 10 เดือน



เมษา พรสุขสว่าง สมาชิก อายุงาน 3 ปี 5 เดือน



ศันสนะ ตรือาทิตย์โยธิน สมาชิก อายุงาน 6 เดือน



สุชัจจ์ ภูริยากร สมาชิก อายุงาน 6 เดือน








โครงสายบังคับบัญชา

Our Business










Policy Deployment Initiative









Shutdown Execution = No Delay







1 เป้าหมายการจัดการความรู้ที่ท้าทายและชัดเจนต่อการพัฒนาศักยภาพหน่วยงาน

Challenge Target to develop division

Zero delay time in Turnaround/Shutdown from dry out management










2 การกำหนดหัวข้อความรู้ที่ประกอบด้วยแหล่งความรู้และลำดับการจัดการ







SCORE

2.2 Division's Knowledge Audit

No.	Knowledge topic	Score	Knowledge source
TA-01	Flange tightening	309	MR.KLOT,CoP TA
TA-02	Piping	200	MR.KLOT,ENIS
TA-03	Blind status tracking	338	MR.KLOT
TA-04	Calibrate mass flow meter of turbine engine	75	MISS BENCHAPORN
TA-05	Drain hot oil in sensing line	25	MR.METHAR
TA-06	Summary spare part of anti-surge valve	115	MR.METHAR
TA-07	Power Plug Management	120	MISS BENCHAPORN
TA-08	C&S	140	MR.METHAR
TA-09	PDMA Motor analysis	115	MR.METHAR
TA-10	Contractor Management	140	MR.KLOT,CoP TA
TA-11	Shutdown/Start up Management	304	MISS BENCHAPORN
TA-12	Dry Out Management	368	MISS BENCHAPORN,CoP TA





2 การกำหนดหัวข้อความรู้ที่ประกอบด้วยแหล่งความรู้ลำดับการจัดการ

2.3 Division's Knowledge Audit criteria

หัวข้อการให้ Score	แนวทางการให้ Score	80-100	60-79	40-59	20-39	0-19
ด้านมูลค่าความรู้	ใช้ประสบการณ์และความรู้ที่มีประเมินว่าความรู้นั้นๆ สามารถสร้างมูลค่าได้มาก คิดเป็นจำนวนเงินเท่าใดหรือ หากไม่มีความรู้นั้นแล้วจะก่อให้เกิดความสูญเสียเท่าใด	>5,000,000	1,000,000- 5,000,000	500,000- 999,999	100,000- 499,999	<100,000
ด้านจำนวนคนที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้	ใช้ประสบการณ์และความรู้ที่มีประเมินว่าความรู้นั้นมีผู้ที่ ต้องใช้งานมากเพียงใดหรือเกี่ยวข้องกับคนในองค์กรมาก เพียงใด	>400	300-399	200-299	100-199	<100
ด้านความถี่การใช้ความรู้	ใช้ประสบการณ์และความรู้ที่มีประเมินว่าความรู้นั้นถูกใช้ งานบ่อยเพียงใด		Weekly	monthly	quarterly	Yearly
ค้านความปลอดภัย,ผลกระทบ ชุมชนและสิ่งแวคล้อม	ใช้ประสบการณ์และความรู้ที่มีประเมินว่าความรู้นั้น เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย,ผลกระทบชุมชนและ สิ่งแวคล้อม มากเพียงใด	ความ ปลอดภัย+ ชุมชน+ สิ่งแวดล้อม	ความ ปลอดภัย+ ชุมชน	ความ ปลอดภัย+ สิ่งแวดล้อ ม	ชุมชน+ สิ่งแวคล้อ ม	สิ่งแวคถ้อ ม
ด้านความจำเป็นเร่งค่วนของ ความรู้ ความรู้ นำมาใช้เร่งค่วนเพียงใด		1 เคือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี /	2 ปี









3. การสร้าง แบ่งปั่น จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice

3.1 กระบวนการจัดการความรู้ Best practice ที่ใช้งานปัจจุบัน










ptt GSP 3. การสร้าง แบ่งปั่น จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice







ptt GSP 3. การสร้าง แบ่งปั่น จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice

Current Situation




สภาพปัญหา TA4GSP3 2013

🕨 การ Dry Out ช้ากว่าแผน 48 ชั่วโมง

3.2 อธิบาย รายละเอียดของ Practice เดิม

จำนวนชั่วโมงการ Dry Out ที่ช้ากว่าแผน











3. การสร้าง แบ่งปั่น จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice

3.2 อธิบาย รายละเอียดของ Practice เดิม

ผลกระทบทางตรง

SD Execution Delay ไม่เป็นไปตาม Target ตนเอง - ផ្ដល្យៅើម Opportunity Loss ลูกค้าภายใน พิจารณาผลกระทบ - ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าภายนอก ได้รับ Product ล่าช้า ลูกค้าภายนอก ត្តល្ងតើម Opportunity Loss









3. การสร้าง แบ่งปั่น จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice

🔲 3.2 อธิบาย รายละเอียดของ Practice เดิม


ผลกระทบทางอ้อม

Q คุณภาพของงาน	- งานไม่มีคุณภาพเนื่องจากล่าช้าทำให้ต้องเร่งรีบในกระบวนการอื่นๆ
C ต้นทุน	- สูญเสียโอกาสในการผลิต (Margin Loss) 13.4 ล้านต่อ 1 Turnaround/Shutdown
D ส่งมอบ	- การส่ง Product ให้ลูกค้าล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
S ความปลอดภัย	- ต้องเร่งรีบในกระบวนการ Start Up เพื่อพยายาม Recovery แผนทำให้อาจเกิด อุบัติเหตุขึ้น
M ขวัญและกำลังใจ	 ผู้ปฏิบัติเสียขวัญและกำลังใจเนื่องจากถูกลูกค้าร้องเรียนเนื่องจากไม่ได้รับ Product ตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้าเนื่องจากงานล่าช้า
E สิ่งแวดล้อม	- เมื่อต้องเร่งรีบปฏิบัติงานทำให้การทำงานขาดความระมัคระวังมากขึ้น อาจเกิดปัญหาการหกล้นรั่วใหลจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวคล้อม





วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ : Why-Why Analysis







Problem # 1

3.2 อธิบาย รายละเอียดของ Practice เดิม

Problem : ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัด Dew Point ไม่เปลี่ยนแปลง

How to prove: 1. Check Battery

2. ตรวจสอบวันหมด Due Date ของ การ Calibrate



Result: 1. ตรวจสอบพบถ่านอ่อน

2. เครื่องไม่ได้ Calibrate หมด Due Date









Problem # 2

3.2 อธิบาย รายละเอียดของ Practice เดิม

Problem : เครื่องวัด Dew Point ไม่เพียงพอ

How to prove: ตรวจสอบจำนวนจุดที่วัด Dew Point และจำนวนเครื่องวัด Dew Point



Result: จำนวนเครื่องวัด Dew Point ไม่เพียงพอเนื่องจากต้องใช้งานหลายจุดพร้อมกันทำให้เสียเวลาในการต่อ คิวรอ









Problem # 3

3.2 อธิบาย รายละเอียดของ Practice เดิม

Problem: Hose และ ประแจสำหรับขั้นเปิด Drain Low Point ไม่เพียงพอ

How to prove : 1. ตรวจสอบจำนวน Hose ที่ต้องใช้งานและจำนวน Hose ที่มีเหลืออยู่จริง

2. ตรวจสอบจำนวนประแจสำหรับขั้นเปิด Drain Low Point ที่ต้องใช้งานและ

จำนวนประแจสำหรับขันเปิด Drain Low Point ที่มีเหลืออยู่จริง

Section 1	
Hose Williams	
0.G	Hose Hose
THE STATE OF THE PARTY OF THE P	Train ti

อุปกรณ์	จำนวนที่ ต้องใช้	จำนวนที่ มีอยู่จริง	ปัญหา
Hose	50	20	ต้องรอให้แต่ละจุดเสร็จแล้ว จึงจะถอดไปใช้ต่อที่อื่นได้
ประแจสำหรับ ขันเปิด Drain Low Point	20	10	คนใช้งานต้องรอคิว

Result: จำนวน Hose และ ประแจสำหรับขันเปิด Drain Low Point ไม่เพียงพอเนื่องจากต้องใช้งาน หลายจุดพร้อมกันทำให้เสียเวลาในการต่อคิวรอ







Problem # 4

3.2 อธิบาย รายละเอียดของ Practice เดิม

Problem : จำนวน Man Power ไม่เพียงพอ

How to prove : ตรวจสอบจำนวนพนักงานปตท.และพนักงานผู้ช่วยทั้งหมด

ក	จำนวนคนที่ ต้องมี	จำนวนที่มีอยู่จริง	ปัญหา
กะดึก ปตท.	25	11	ขาดแรงงาน
กะดึก พนักงานผู้ช่วย	15	3	ขาดแรงงาน
กะกลางวัน ปตท.	25	11	ขาดแรงงาน
กะกลางวัน พนักงาน ผู้ช่วย	8	3	ขาดแรงงาน

Result: พนักงานปตท. และพนักงานผู้ช่วยไม่เพียงพอทำให้การ Dry out ล่าช้าเนื่องจากต้องรอดำเนินการจุดอื่น ให้แล้วเสร็จก่อนมาดำเนินการในจุดนั้น (ไม่สามารถดำเนินการคู่ขนาน)







Problem # 5

3.2 อธิบาย รายละเอียดของ Practice เดิม

Problem: ไม่ทราบจำนวน Low Point ทั้งหมดที่จะต้องเปิด

How to prove : ตรวจสอบหารายการ Dew/Low Point ทั้งหมด เพื่อเช็คว่า Dew/Low Point ถูกเปิด ครบถ้วนหรือไม่

Result: ไม่พบรายการ Dew/Low Point ที่จะต้องเปิด (การเปิด Drain แต่ละครั้งใช้ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน แต่ละคน)









Problem # 6

3.2 อธิบาย รายละเอียดของ Practice เดิม

Problem: ไม่ทราบตำแหน่งของ Low Point Drain ครบทุกจุด

How to prove : สำรวจจุด Low Point Drain ทุกจุดที่หน้างานจริง

Low Point : Can't Identify



Result: พบว่าไม่ได้ดำเนินการเปิด Low Point Drain บางจุดเนื่องจากถูกนั่งร้านบังทำให้ไม่ทราบว่าบริเวณนั้นมีจุด

Low Point Drain










3. การสร้าง แบ่งปั้น จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice

🔲 3.2 อธิบาย รายละเอียคของ Practice เดิม

ขั้นตอนในการ Dry Out



Dry Out By N2
Drain Low Point



- Dry Out By Sales Gas

- Drain Low Point



วัคค่า Dew Point (-65 c)

Plan: Dry Out 21 hrs. (GSP3)

Plan: Dry Out 52 hrs. (ESP)

Plan: Dry Out 60 hrs. (GSP5)









3. การสร้าง แบ่งปั้น จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice

≤-65°C

3.2 อธิบาย รายละเอียดของ Practice เดิม Dry Out Process N2 + Sale Gas Purging Open Low Point Drain **Dew Point**









3. การสร้าง แบ่งปัน จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice

3.3.1 อธิบาย รายละเอียด ของ Practices ที่มีการใช้ความรู้มาพัฒนาจนได้เป็น Best Practice

OBJECTIVE

ลดเวลาการ Dry Out ในขั้นตอนการ Start Up ทำให้ไม่เกิดการ Delay ในช่วง Turnaround/Shutdown

TARGET

ชั่วโมงการ Dry Out เสร็จตามแผน (Delay=0 Hrs.)

















3.3.1 อธิบาย รายละเอียด ของ Practices ที่มีการใช้ความรู้มาพัฒนาจนได้เป็น Best Practice

Problem: ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัด Dew Point ไม่เปลี่ยนแปลง

Solution: 1. Check Battery ก่อนการใช้งานทุกครั้ง

2. ทำการ Calibrate ก่อนการใช้งานทุกครั้ง



Result: เครื่องวัด Dew Point สามารถอ่านค่าได้อย่างแม่นยำ

ขอบคุณข้อมูลจาก Lab









Problem # 2

3.3.1 อธิบาย รายละเอียด ของ Practices ที่มีการใช้ความรู้มาพัฒนาจนได้เป็น Best Practice

Problem : เครื่องวัด Dew Point ใม่เพียงพอ

Solution: ตรวจสอบจำนวนจุดที่วัด Dew Point และจำนวนเครื่องวัด Dew Point เพื่อบริหารจัดการและจัดหา เครื่องวัด Dew Point ให้มีความเหมาะสม



Result: เครื่องวัด Dew Point เพียงพอต่อการใช้งานจริงไม่เกิด Waiting Time โดยเพิ่มเครื่องวัด Dew Point เป็น 7 เครื่อง

ขอบคุณข้อมูลจาก Lab









Problem # 3

3.3.1 อธิบาย รายละเอียด ของ Practices ที่มีการใช้ความรู้มาพัฒนาจนได้เป็น Best Practice

Problem: Hose และ ประแจสำหรับขั้นเปิด Drain Low Point ไม่เพียงพอ

Solution: 1. ตรวจสอบจำนวน Hose ที่ต้องใช้งานและจำนวน Hose ที่เหลืออยู่จริง เพื่อบริหารจัดการและ จัดหา Hoseให้มีความเหมาะสม

2. ตรวจสอบจำนวนประแจสำหรับขันเปิด Drain Low Point ที่เหลืออยู่จริงและจำนวนประแจ สำหรับขันเปิด Drain Low Point ที่ใช้งานจริง เพื่อบริหารจัดการและจัดหาประแจสำหรับขันเปิด Drain Low Point

<u>ให้มีความเหมาะสม</u>







Tool Management

Result: Hose และประแจสำหรับขันเปิด Drain Low Point เพียงพอต่อการใช้งานจริงไม่เกิด Waiting Time โดยรวบรวมจัดหา Hose เพิ่มและประแจสำหรับขันเปิด Drain Low Point เพิ่มเติมให้เพียงพอตามจำนวนที่ใช้จริงจาการสำรวจและวิเคราะห์จุดที่ต้องใช้









Problem # 4


3.3.1 อธิบาย รายละเอียด ของ Practices ที่มีการใช้ความรู้มาพัฒนาจนได้เป็น Best Practice

Problem : จำนวน Man Power ไม่เพียงพอ

Solution: บริหารจัดการโดยการจัด Man Power เสริมกะให้เพียงพอและสอดคล้องกับ Task งานในแต่ละวัน



Man Power Management



กะ	จำนวน			ปฏิบัติทาน(ประเภณ)	NOIE	
Ιbυ	FOREMAN แรงงาน รวม		าร์ไกรม เห (การมเห)			
DAY	2	8	10	DAY 1-3, DAY12-15	2 TEAM	
NIGHT	2	8	10	DAY 1-3, DAY12-15	2 TEAM	
DAY	1	4	5	DAY 4-11	1 TEAM	
NIGHT	1	4	5	DAY4-11	1 TEAM	

Result: Man Power เพียงพอต่อการทำ Dry Out ไม่เกิด Waiting Time










Problem # 5

3.3.1 อธิบาย รายละเอียด ของ Practices ที่มีการใช้ความรู้มาพัฒนาจนได้เป็น Best Practice

Problem : ไม่ทราบจำนวน Low Point ทั้งหมดที่จะต้องเปิด

Solution: รวบรวม Dew/Low Point ทั้งหมดและ Mark Dew/Low Point List ลงใน P&ID เพื่อเป็น Standard และ แขวน Tag หน้างานจริง

Dew/Low	Point	List	Description	P&ID
•			503S0101A,B	3503-001
			503S0102A,B	3503-001
	3	Feed Gas Ou	ıtlet 3503E012	3503-001
	4	Up Stream 3	503S0103A,B	3503-001
	5	Up Stream 3	503S0104A,B	3503-001
	6	Outlet 3503E	01 to 3503E01(Tube)	3503-002
	7	Outlet 3503E	01 to 3503T01(Shell)	3503-002
	8	Outlet 3503E	03A(Tube)	3503-002
	9	Outlet 3503E	03B(Tube)	3503-002
	10	Inlet 3503E1	0(Shell)	3503-003
	11	Up Stream 3	503S0504A,B	3503-003
	12	Up Stream 3	503S0505A,B	3503-003
	13	Up Stream 3	503S0401A,B	3503-004
	14	Up Stream 3	503S0404A,B	3503-004
	15	Up Stream 3	503S0402A,B	3503-004
	16	UP Stream 3	503LV006	3503-004
	17	Down Stream	n 3503FV002	3503-004
	18	Down Stream	n 3503FV006	3503-004
	19	Bottom 3503	T01	3503-006
	20	Up Stream 3	503S0403A,B	3503-004
	21	Outlet Dehyd	fration (3502-S01)	



Result: สามารถเปิด Dew/Low Point List ได้ครบถ้วนทุกจุด







Problem # 6

3.3.1 อธิบาย รายละเอียด ของ Practices ที่มีการใช้ความรู้มาพัฒนาจนได้เป็น Best Practice

Problem: ไม่ทราบตำแหน่งของ Low Point Drain ครบทุกจุด

Solution: ดำเนินการจัดทำและแขวน Dew/Low Point Tag ในช่วง Preparation ก่อนเริ่มงานจริงเพื่อให้ทราบ

ถึงตำแหน่งของ Dew/Low Point





Dew/Low Tag

Result: สามารถดำเนินการเปิด Dew/Low Point ได้ครบถ้วนทำให้ค่า Dew Point ได้ตาม Criteria








3. การสร้าง แบ่งปัน จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice

🔲 3.3.1 อธิบาย รายละเอียด ของ Best Practices และการนำ Best Practice ไปใช้งาน











3. การสร้าง แบ่งปัน จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice







3. การสร้าง แบ่งปั้น จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice









ผลทางอ้อม



ไม่เหนื่อย

มีขวัญและกำลังใจ

- มีความระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องเร่ง รีบปฏิบัติงานทำให้ไม่เกิดปัญหาการหกล้น รั่วไหลและไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวคล้อม








3. การสร้าง แบ่งปั้น จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice

🔲 3.3.2 อธิบายผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ของ Best practice ว่าดีกว่า practice เดิมอย่างไร

จำนวนชั่วโมงการ Dry Out ที่ช้ากว่าแผน



ESP Apr

- Dry Out Plan: 52 hrs.
- Dry Out Actual 52 hrs

No delay

Follow Up Plan


- GSP6 Jul 2014
- GSP5 Aug 2014
- GSP1 May 2015
- GSP5 Jul 2015







3. การสร้าง แบ่งปั่น จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice







3. การสร้าง แบ่งปัน จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice








3. การสร้าง แบ่งปั่น จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice

3.3.2 อธิบายผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ของ Best practice ว่าดีกว่า practice เดิมอย่างไร

การนำ Best practice ที่ได้ไปใช้งานต่อใน Shutdown GSP5

จำนวนชั่วโมงการ Dry Out ที่ช้ากว่าแผน



ESP Apr

- Dry Out Plan: 52 hrs.
- Dry Out Actual 52 hrs.

GSP5 Sep

- Dry Out Plan: 60 hrs.
- Dry Out Actual 48 hrs.

No delay

No delay

Follow Up to Next Year 2015

- GSP1 May
- GSP5 Jul







3. การสร้าง แบ่งปัน จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice

3.3.2 อธิบายผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ของ Best practice ว่าดีกว่า practice เดิมอย่างไร สรุปผลการคำเนินการตาม Best Practice 70 60 52 52 48 50 40 ■ Plan 30 Actual 20 10 0 **ESP** GSP5









3. การสร้าง แบ่งปัน จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice

a.4 การนำ Best Practices ไปเผยแพร่

Event	Location	Date
TPM Health Check	ឃ ល្ង.	17 ก.ค. 57
Knowledge Sharing for Operation	PPS Meeting	10 เม.ย. 56
Department Meeting	C-229	15 ต.ค. 57



TPM Health Check









3. การสร้าง แบ่งปั้น จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice


3.4 การนำ Best Practices ไปเผยแพร่ การตั้งมาตรฐาน : Dry Out Standardization Start up Plan **Analysis** Dry Out Plan Analysis **Dew Point Control Tool Management** Man Power Management **Tool list Control & Check** Dew/Low Point List Man Power Management Sheet - Hose Test & Manag. - Wrench Manage. - Shaw Calibration & Management - Low Point Position - Dew Point tag ส่วนบริหารการซ่อมใหญ่โรงงาน

ส่วนบริหารการซ่อมใหญ่โรงงาน 40





3. การสร้าง แบ่งปัน จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนา Best Practice









4 การควบคุมคุณภาพ ความรู้ ให้มีความถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ ทันสมัยอยู่เสมอ

Knowledge Topics	ผู้อนุมัติให้มีการ เผยแพร่	ความถื่ ในการปรับปรุง	วันที่ ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
Dry Out Management for Turnaround	Chawalit.B	Every Turnaround	May. 2014
Dry Out Management for Turnaround	Chawalit.B	Every Turnaround	July. 2014
Dry Out Management for Turnaround	Chawalit.B	Every Turnaround	September. 2014









5. การจัดการแผนงานและตัวชื่วัดความสำเร็จ Best Practice

No	Topics	Resp.	Jan,14	Feb,14	Mar, 14	Apr 14	May 14	Aug 14	Sep 14
1	Choose topic to develop to be Best practice	Benchaporn							
2	Set target of Best Practice	Benchaporn							
3	Develop Practice to be Best Practice	Member							
4	Check correction of the practice	Chawalit							
5	Use Practice	T/A Team							
6	Compare Practice with target	Benchaporn							
7	Improve Practice	T/A Team							
8	Use Practice after improvement	T/A Team							
9	Compare result with target and announce to be Best Practice	Benchaporn							





6. การรายงานและการติดตามความก้าวหน้าจากผู้บริหาร

รา	ยงานผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายประจำปัชองเ	ผู้จัดการส่วา	น หน่วยงาน ส่วนบริหารการซ่อม์				
ประเภท			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (เทียบกับเป้าหมาย)			กรณีมีการปรับ เป้าหมายหรือพบ
QCDSMEE	รายละเอียดของงาน / โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	(ตัววัดผล)	รายละเอียด	เท่ากับ/ สูงกว่า	ต่ำ กว่า	ปัญหา (ให้ระบุเหตุผล) *
E,E	11.9 การแก้ไขข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม ให้ครบถ้วน	เมธา	แก้ไขครบ 100%	แก้ไขเมื่อพบประเด็น แล้วเสร็จ	~		
	12. KM Compliance				✓		
				กลศ 2 เบญจพร 2			
Q,C,D	12.1 จำนวนเรื่องที่นำเข้าระบบ KM	M เมธา 1 เรื่อง/คน		เมธา 1 ศันสนะ 1 สุขัจจ์ 1	✓		
Q	12.2 การเข้าร่วมงาน KM Knowledge Sharing	เมธา	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/คน	กลศ 3 เบญจพร 2 เมธา 2 ศันสนะ 2 สซัจจ์ 2	√		
Q	12.3 Best Practice การแก้ไขบัญหาในงาน	เมธา	1 (f e)	แล้วเลร็จอยู่ระหว่าง	/		
REPORT				ส่วนเริ่นเรเ			