
สภาพปัจจุบัน



เมื่อจะทำการส่งน้ำจาก Final effluent (TK-9203) ไป Lift pit EIE จะต้องทำการ Run P-9229 ซึ่งการส่งออกแต่ละครั้งจะใช้เวลา 3-5 ชั่วโมง (60m³/hr.)



สำรวจสภาพปัจจุบัน



ขั้นตอนการ ส่งน้ำจาก TK-9203 ไป Lift pit ก่อนการทำกิจกรรม

- 1. เมื่อระดับน้ำที่ TK-9203 สูงประมาณ 3.5 เมตร
- 2. ตรวจสอบผล Lab result ว่าสามารถส่งออกได้ ตาม WI no.(PH-P2-OP-OSBL-018_R0)
- 3. Run P-9229
- 4. สังเกตุ FT-9204 ให้ได้ประมาณ 60m³ (ถ้า Flow ต่ำกว่า 40m3 ต้องทำการ Clean strainer)
- 5. ส่งจนระดับ TK-9203 ลงมาที่ 1.8 m จึงหยุดส่งโดยการ Stop P-9229



เก็บข้อมูลก่อนทำกิจกรรม



คำนวนการใช้พลังงานไฟฟ้าของ P-9229 ก่อนทำกิจกรรมใน 1ปี

Assumption for expected saving

Calculate power consumption of P-9229 A/B

Formula : P = 1.732*I*H*Cos@

Where: P = Power (kW) I = Current (P-9229 = 20.85 ampere) H = Voltage (P-9229 = 380)

voltage) $\underline{\cos}$ = Power factor (P-9229 = 0.87)

 $P = 1.732 \times 20.7 \times 380 \times 0.87 \text{ W}$ P=11,853 Kw/hr. = 11.85 kw.

Saving basis calculation

Number of hours for pump running in a year

Service time = 4hr./day (1 day run 4 batch,1 batch = 1 hr.)= 1460 hr./Year

P = 17,301 kWh/Year

Calculate base line value P= 15 kw

Benefit estimation

Power price is 3.3 Baht per kilowatt

(15x1460 x 3.3)

Base line valu 72,270 Baht/Y




พิสูจน์โดยทดลองส่งน้ำโดยวิธีเปิดวาล์วแต่ไม่ Start pump.









พิสูจน์พบว่าเมื่อเปิดวาล์วแล้วสามารถส่งน้ำได้โดยไม่ต้อง Start pump

แนวทางการแก้ไข




มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 สิงหาคม 2563

การส่งน้ำไปก็สามารถที่จะใช้ Gravity flow ไปได้เลยเพราะการส่งแต่ละครั้งก็ไม่ได้มีเวลาจำกัดในการส่ง สามารถส่งออกไปได้เรื่อยๆ จึง ไม่มีความจำเป็นที่จะส่งใช้ Pump ในการส่งออก

โดยจะทำการส่งน้ำออกไป WHA อย่างต่อเนื่องโดยจะไม่ Start P-9229 แต่จะใช้วิธี Gravity ในการส่งแทน และทำการเก็บข้อมูล จึง อยากรบกวนทุกทีมปฏิบัติตามดังนี้นะครับ

- 1.ห้าม Start P-9229 เพื่อส่งน้ำออก และ Keep status ปัจจุบันนี้
 - ตอนนี้ส่งออกต่อเนื่องไป WHA ด้วยการเปิด mv FV-9202 60% และ manual valve 60%
- 2.ห้ามส่งน้ำกลับไป EQ (จะทำให้เกิดการ Loss suction และจะส่งน้ำไปทาง WHA ต่อไม่ได้) แต่ถ้าหากจำเป็นต้องส่งไปเพื่อ Dilute ความเข้มข้น ให้ใช้วิธี ลดการ Decanting ที่ SBR แทนโดยการส่งออกเป็น ½ Batch
 - 3.ถ้าไม่มี Flow เนื่องจากเกิดการ Loss suction ไปแล้วให้ทำการ Start P-9229 เพื่อ Fill line ใช้เวลา 1 นาทีจึงหยุด



ออกเป็นมาตรฐานพร้อมชี้แจงรายละเอียดทั้งทางเมล*์* และการสื่อความแต่ละกะให้เข้าใจและมีแนวทางปฏิบัติที่เหมือนกัน

ข้อมูลเปรียบเทียบก่อน – หลังการทำกิจกรรม - เป้าหมาย 🍅 🎢



ข้อมูลเดือน	ก่อนทำกิจกรรม		หลังทำกิจกรรม		เป้าหมายในปี		ผลที่ได้รับในปี	
มกราคม 2020					2020		2020	
	ใช้พลังงาน ไฟฟ้า	คิดเป็นเงิน	ใช้พลังงาน ไฟฟ้า	คิดเป็นเงิน	ลดลง(บาท)	กิดเป็น%	ลคลง(บาท)	กิดเป็น%
การใช้พลังงานในการ Start P-9229	17301	72,270	0	0	72,270	100	72,270	100

การใช้ไฟฟ้าหลังการทำกิจกรรม ลดลง 100 % คิดเป็นเงินที่ลดได้ 72,270 บาท ในปี 2020