

โครงการการตรวจสอบ ventilation screen ของ Platforming reactor Benefit value 86.63 ล้านบาท



Key Word	Maintenance	Refinery	Turnaround and Workover	Catalytic Reforming	Reactor	
			Maintenance			

Executive Summary

การเคลื่อนตัวของ catalyst ใน Platforming reactor เป็นเสมือน plug flow เป็นไปตามการทำงาน ของ valve ต่างๆของชุด Lock hopper

เมื่อ catalyst ใหลออกจาก catalyst transfer pipe ลงสู่ช่องว่างระหว่าง center pipe และ scallops จะ มี seal gas ที่แผ่ออกมาจาก ventilation screen ซึ่งอยู่ด้านบน เป็นตัวกดให้ catalyst เคลื่อนตัวลงไปด้านล่าง ใน CCR-2 MTA 2013 พบว่า ventilation screen มีการอุดตันจาก catalyst และ coke ที่ด้านหลังของ screen ทำ ให้ไม่มี seal gas ใหลผ่านไปได้ จึงเป็นผลให้เกิด catalyst fluidization ที่ด้านบนของ reactor ซึ่งสอดคล้องกับ หลักฐานที่พบในช่วง as found inspection คือ ความมันวาวที่ปลายของ catalyst transfer pipe และความมันวาว ที่ด้านบนของ blank off area ของ scallop

สิ่งสำคัญคือ Ventilation screen จะต้องสะอาดไม่มีสิ่งอุดตันภายใน ดังนั้น ในกรณีที่เกิด coke อุด ตันด้านหลังของ screen จะต้องทำการตัด screen ออกเพื่อทำความสะอาดและเชื่อม screen กลับไปให้มีความ สมบูรณ์เช่นเดิม



โครงการการตรวจสอบ ventilation screen ของ Platforming reactor Benefit value 86.63 ล้านบาท



Maintenance Refinery Key Word	Turnaround and Workover Maintenance	Catalytic Reforming	Reactor	
-------------------------------	--	---------------------	---------	--

<u>วัตถุประสงค์</u>

เพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม ventilation screen ของ Platforming reactor อย่างถูกต้องสมบูรณ์

<u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u>

หลังจาก catalyst offloading เสร็จสิ้น

- 1. ตรวจสอบ ventilation screen ว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรืออุดตันใด ๆหรือไม่
- 2. สามารถทำความสะอาดเบื้องต้นโดยใช้แปรงปัดทำความสะอาด
- 3. หากพบว่ามี coke อุดตันภายในซึ่งไม่สามารถทำความสะอาดด้วยแปรงได้ จะต้องทำการตัด screen ออก เพื่อนำชิ้น coke นั้น ๆ **ออกมาและทำความสะอาด**
- 4. ทำการเชื่อม screen กลับเข้าไปโดยแนวเชื่อมต้องเป็นแบบเรียบ เพื่อป้องกันการเกิด fine catalyst จากการขัดถูของ catalyst และ รอยเชื่อม
- 5. ทำ DPT (Dye Penetrant Test) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยเชื่อม

งบประมาณที่ใช้	٩.١٥
<u>งบบระมาณที่ เชื่</u>	ไม่ถึ

21 วัน (รวมระยะเวลาการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆด้วย) ระยะเวลาดำเนินงาน

ไม่เกิดการ shutdown ของ unit เนื่องจากปัญหา high dP across reactor ซึ่งเกิดจาก catalyst fluidization

ชึ่งคิดเป็นผลประโยชน์ 86.63 ล้านบาทต่อปี

การประยกต์ใช้ การตรวจสอบ reactor internal

อ่านรายละเอียดได้จาก File : TOP-xxxx- PCA wash at Packinox F/E Heat exchanger

หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณจิดาภา สุนทรารัตน์พงษ์ โทร. 038-408500 Ext.27-/ e-mail jidapa@thaioilgroup.com