

SUPER - DEE



ส่วนปฏิบัติการผลิตระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (ปก.)

ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติการ โรงแยกก๊าซระยอง(สยก.)





ชื่อ PIC Project: Optimize Run Remaining Gas Compressor

ประเภทโครงการ : Theme Achievement

หน่วยงาน : ผ.ปก.D.ปก.

Category: Energy Saving











เสนอ

วันที่ 8 กันยายน 2565



สมาชิกกลุ่มและหน่วยงาน

Group Member

สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรุง

Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง

PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทร	หน่วยงาน
1	480220 นาย วิจิตรจินดา คงนาค	หัวหน้า	46632	ผ.ปก. D ปก.
2	580286 นาย ธีรพงษ์ พุทธตาล	รองหัวหน้า	46639	ผ.ปก. D ปก.
3	600146 นาย สุเมธ กาวงษ์กลาง	เลขา	46639	ผ.ปก. D ปก.
4	340095 นาย ทวี ใบโพธิ์	เลขาทีม	46631	ผ.ปก. D ปก.
5	340107 นาย ธนิต สุขสำราญ	สมาชิก	46633	ผ.ปก. D ปก.
6	540243 นาย ณัฐพล กล้าเกิดผล	สมาชิก	46639	ผ.ปก. D ปก.




คำขวัญกลุ่ม เรียนรู้จากปัญหา พัฒนาสู่ความสำเร็จ



Gas Pipeline Processing Plant

Control WI Range 1,220 – 1,340 Btu/Scf





ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรุง


Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง

PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence



RGC Compressor ทำหน้าที่นำ Gas ที่เหลือจากหน่วยกระบวนการกำจัดคาร์บอน ไดออกไซด์ นำมาเพิ่มแรงดัน สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ซึ่ง Gas ที่เหลือนั้นจะถูกส่งไปที่ Super Header และมี Onshore Compressor เพิ่มแรงดันส่งให้ลูกค้า Sales Gas



1

จากการตรวจสอบ

ที่ DCS ไม่แสดงค่า Surge map และค่า DEV. ทำให้ไม่สามารถ Monitor operating point

สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรุง


Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง

PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence



ในการ Control Surge Valve ต้องให้ Field Operator ไปดูค่า Dev. ที่ตู้ Control ใน Plant ทำให้ไม่สะดวกในการ Control และ Monitor



สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรุง

Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง


PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence

2 จากการตรวจสอบ

พบว่า 5590-FV001 และ 5590-FV002 เปิดไว้ ในปริมาณที่มากเกินความต้องการ ส่งผลให้ Gas ใหลกลับไปยัง Suction Comp. โดยไม่จำเป็น



จากการตรวจสอบพบว่าที่ต้องเปิด Surge (5590-FV-001,002)ไว้เพราะว่า RGC รับ Permeate gas จาก GSP#6 เพียง แห่งเดียว 45 mmscfd ซึ่ง RGC Comp. Design ไว้ที่ 75 mmscfd จึงเป็นสาเหตุให้ต้องเปิด 5590-FV-001,002 เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดการ loss suction



จากการตรวจสอบ

พบว่า 5590-IGV01 และ 5590-IGV02 เปิดไว้ในปริมาณที่มากเกินความต้องการ

สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรุง


Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง

PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence



จากการตรวจสอบพบว่ามีการเปิด พบว่า 5590-IGV01 และ 5590-IGV02 มีการ Control แบบManual และเปิดไว้ใน ปริมาณที่มากเกินความต้องการ (IGV ทำหน้าที่ปรับปริมาณ Flow gas เข้า Compressor)



สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรง

Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา


การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง

PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence

<u>การปรับปรุง 1</u> หน่วยงาน บค. ได้ทำการนำค่า Deviation มาแสดงยังจอ Monitor ที่ DCS ซึ่งจะทำให้การ Control Process ของ RGC ทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากจะทราบว่า Operating point อยู่ที่ตำแหน่งใด





สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรง

Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา


การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง

PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence

<u>การปรับปรุง 2</u> ทำการปรับวาล์ว 5590-FV-001,5590-FV-002 ให้เหมาะสมโดยที่ไม่เกิด Surge โดย Monitor ค่า Deviation ให้ Optimize ที่สุด





สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรุง

Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา


การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง


PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence

<u>การปรับปรุง 3.1</u> จัดทำ OPL ตารางการปรับ % ของ 5590-IGV-001, 5590-IGV-002 โดย Monitor Flow และ Pressure outlet ซึ่งอ้างอิงจาก Performance Curve ส่งผลให้ปรับ Flow เหมาะสมมากขึ้น





แต่ปัญหาที่พบคือ พนักงานต้องคอยปรับ % IGV ทุกครั้งเมื่อ Process มีการเปลี่ยนแปลง จึงมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในหัวข้อแก้ไข 3.2



สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรุง

Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง

PIC Project Summary


Additional EBIT Calculation

List of Evidence

<u>การปรับปรุง 3.2</u> ทำการ Tuning PID 5590-IGV01, 5590-IGV02 เพื่อให้สามารถ Control ใน Mode Auto ได้ ส่งผลให้ 5590-IGV01, 5590-IGV02 เปิดเหมาะสมกับปริมาณ Inlet gas แต่ต้องคอย Manual ปรับ % IGV ทุกครั้งเมื่อ Process มีการเปลี่ยนแปลง













PIC Project Summary

สรุปผลที่ใด้รับ

การใช้พลังงานไฟฟ้าของ Main Motor RGC

สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรง


Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง

PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence



0 MMSCFD

GSP-3



PIC Project Summary





ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรุง


Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง

PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence



คิดเป็นมูลค่าเงินที่สามารถลดลงได้

= <u>211,722,052.40</u> - <u>204,238,165.04</u>

= 7,483,887.736 บาท/ปี

2561 ก่อนดำเนินกิจกรรม

Run RGC Comp. จำนวน 349 วัน คำเฉลี่ยค่อวันในปี 2561

- = 65,144 *1000 kWh / 349 วัน
- = 186.650.43 kWh / วัน

<u>ค่าไท่ฟ้า</u>

- = 65,144 * 1,000 * 3.1076
- = 202,441,494.40 บาท/ปี

Stop RGC Comp. ข้านวน 16 วัน

= 186,650.43 * 3.1076 * 16

= 9,280,558 บาท

ถ้าปี 2561 Run RGC ขำนวน 365 วัน

= 202,441,494,40 + 9,280,558

= 211,722,052.40 บาท/ปี

<u>2562 หลังดำเนินกิจกรรม</u>

Run RGC Comp. จำนวน 343 วัน ค่าเฉลี่ยค่อวันในปี 2562

- = 61,761 * 1000 kWh / (343)
- = 180,061.22 kWh / วัน

ค่าไฟฟ้า

- = 61,761 * 1,000 * 3.1076
- = 191,928,483.60 บาท/ปี

Stop RGC Comp. ขำนวน 22 วัน

- = 180,061.22 * 3.1076 * 22
- = 12,310,281.44 บาท

ถ้าปี 2562 Run RGC จำนวน 365 วัน

- = 191,928,483.60 + 12,310,281.44
- = 204,238,165.04 บาท/ปี





Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

วิเคราะห์หาสาเหตุ(เช่น Why-Why), แสดงแนวคิด,กระบวนการแก้ไข/ปรับปรุง

สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรุง


Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง


PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence







Process มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการรับ Flash gas GSP 5 & ESP



สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรุง


Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง

PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence



RGC ที่ IGV มีแค่ Function Discharge Control ซึ่งเมื่อเข้า Auto แล้ว

- กรณีมีการรับ Flash gas GSP 5 & ESP ทำให้ Suction Pressure High เนื่องจาก RGC ไม่ทำการ Load จาก Function Discharge Control
- กรณีปรับลดปริมาณ LNG ที่เข้า Super Header รวมทั้ง การเพิ่มหรือลด Load OCS ทำให้ Pressure Super Header Swing หาก Swing High จะทำให้ Pressure discharge RGC สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้มีการลด Load RGC โดยการลดเปอร์เซ็นต์ IGV 1, 2 ลงทำให้ มี Gas ออก flare ที่ด้าน Suction เมื่อ Pressure เกิน และ RGC มีโอกาส Trip จาก Suction Press. LL รวมถึง Recycle valve จะมีการเปิดมากขึ้น ทำให้สิ้นเปลือง พลังงาน จึงต้องแก้ไข โดยการเข้า Manual



Anti – Surge Control Monitor Train View Compressor Map DCS Panel

สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรุง


Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง

PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence





สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรุง


Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง

PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence



เพิ่ม Mode Control Select Switch
Discharge control => Suction Control

- Group1. IGV01 Select Control from PIC-003 Suction หรือ PIC-011 Discharge
- Group2. IGV02 Select Control from PIC-005 Suction หรือ PIC-012 Discharge



สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรุง

Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง

PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence



Procedure

Select Mode Suction 1" Touch Target.

Select Mode Suttion 3" Touch Target



- Control Mode Selection stj. 2717 Select Mode Controller (GV unta: Group (B#11) #13/11/11 Mode Selection VIDOTWARTÉ SUCTION WTO DISCHARGE TOUCH Target
- 2. Sepont Touch Target sharts Fit in riving apriers: PIC Controller

Procedure





• MAN TOX Number Common office Hancel Made Loc SW Toxolog Into Mrs PC Common F Control Switched

Switch Mode Controller Procedure



- 4) Pop-up Conference O villalladiamentalism by Hillow PIC Corester (Du. NAT More)
 - to Autorizativ Goatic

11 Ulfan PC Cornoba Dagininish 2) Prince PC Consular Macris Cartal dissign Mariae Mode and 1664 TEST Status Wilcaldura (1664 dissorbile)

by with Select Mode Touch Target Western

Procedure





- When the Chapital All In Manual Mode Manual Mode and "MAN TINE" Status wholdite edin treet Target Filiants Popula Continuos O of effectionmentalism
 - Service's Double
 - W. LUTERS PC Computer (To, AUT Mode)









ptt

การเปรียบเทียบสภาพการปรับปรุง

สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรุง


Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง


PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence



หลังปรับปรุง







การเปรียบเทียบสภาพการปรับปรุง

สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรุง


Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง

PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence





PIC Project Summary

สรุปผลที่ใด้รับ

สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรุง


Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง


PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence



การใช้พลังงานไฟฟ้าของ Main Motor RGC





PIC Project Summary



สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน

Problem Analysis

วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ

PIC Project

Additional EBIT

List of Evidence

Summary

Calculation

สภาพการปรับปรง

การปรับปรง

2561 ก่อนดำเนินกิจกรรม

Run RGC Comp. จำนวน 349 วัน ค่าเฉลี่ยต่อวันในปี 2561

- = 65,144 *1000 kWh / 349 วัน
- = 186.650.43 kWh / วัน

ค่าไฟฟ้า

- = 65,144 * 1,000 * 3,1076
- = 202.441.494.40 บาท/ปี

Stop RGC Comp. จำนวน 16 วัน

- = 186,650.43 * 3.1076 * 16
- = 9,280,558 บาท

ถ้าปี 2561 Run RGC จำนวน 365 วัน

- = 202,441,494.40 + 9,280,558
- = 211,722,052.40 บาท/ปี

2562 หลังดำเนินกิจกรรม

Run RGC Comp. จำนวน 343 วัน ค่าเฉลี่ยต่อวันในปี 2562

- = 61.761 * 1000 kWh / (343)
- = 180.061.22 kWh / วัน

ค่าไฟฟ้า

- = 61,761 * 1,000 * 3.1076
- = 191,928,483.60 บาท/ปี

Stop RGC Comp. จำนวน 22 วัน

- = 180.061.22 * 3.1076 * 22
- = 12,310,281.44 บาท

ถ้าปี 2562 Run RGC จำนวน 365 วัน

- = 191,928,483.60 + 12,310,281.44
- = 204,238,165.04 บาท/ปี

คิดเป็นมูลค่าเงินที่สามารถลดลงได้

= 211,722,052.40 - 204,238,165.04 = 7,483,887.736 บาท

2563 ก่อนดำเนินกิจกรรม

Run RGC Comp. จำนวน 356 วัน ค่าเฉลี่ยต่อวันในปี 2563

- = 66.854 *1000 kWh / 356 วัน
- = 187,792.13 kWh / วัน

<u>ค่าไฟฟ้า</u>

- = 66.854 * 1.000 * 3.1076
- = 207,755,490.40 บาท/ปี

Stop RGC Comp. จำนวน 9 วัน

- = 187,792.13 * 3.1076 * 9
- = 5.252.245.40 บาท

ถ้าปี 2561 Run RGC จำนวน 365 วัน

- = 207,755,490,40 + 5,252,245.40
- = 213,007,735.80 บาท/ปี

2564 หลังดำเนินกิจกรรม

Run RGC Comp. จำนวน 323 วัน ค่าเฉลี่ยต่อวันในปี 2564

- = 55.118 * 1000 kWh / 323 วัน
- = 170, 643,96 kWh / วัน

<u>ค่าไฟฟ้า</u>

- = 55,118 * 1,000 * 3.1076
- = 171,284,696.80 บาท/ปี

Stop RGC Comp. จำนวน 42 วัน

- = 170, 643.96 * 3.1076 * 42
- = 22,273,313,14 บาท
- ถ้าปี 2562 Run RGC จำนวน 365 วัน

- = 171,284,696.80 + 22,273,313.14
- = 193,558,009.94 บาท/ปี

คิดเป็นมูลค่าเงินที่สามารถลดลงได้

= 213,007,735.80 - 193,558,009.94 = 19,449,725.86 บาท/ปี



วิธีการคำนวณ Additional EBIT ของ PIC Project

สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรุง

Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง

PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence

1. มูลค่า (Value) จากการปรับปรุงงาน = <u>19,449,725.86</u> บาท/ปี

2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการ

2.1 ตันทุนขาย (Cost Of Good Sold) =0..... บาท

2.2 ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงงาน (Expenses) = <u>791,109</u>บาท

2.3 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (Depreciation) =0..... บาท

2.4 Scope of Work ที่เปลี่ยนแปลง =0..... บาท

2.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ..... =0.... บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 791,109 บาท

3. Additional EBIT = 1 − 2 = 18,658,616.86 บาท/ปี



รายการหลักฐานทางบัญชี

หลักฐานก่อนการปรับปรุง

สมาชิก

ที่มาและแนวคิดใน การปรับปรุง

Problem Analysis วิเคราะห์ปัญหา

การเปรียบเทียบ สภาพการปรับปรุง

PIC Project Summary

Additional EBIT Calculation

List of Evidence

ลำดับ	ชื่อเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เอกสารแนบ
1	GPPP Report 2018	-	-	<u>เอกสาร</u> แนบ 1
2	GPPP Report 2019			<u>เอกสาร</u> แนบ 2
3	GPPP Report 2020			<u>เอกสาร</u> แนบ 3
4	สรุปการใช้ไฟฟ้ารายเดือน			<u>เอกสาร</u> แนบ 4

หลักฐานหลังการปรับปรุง

ลำดับ	ชื่อเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เอกสารแนบ
1	GPPP Report 2021			<u>เอกสาร</u> แนบ 1
2	GPPP Report 2022			<u>เอกสาร</u> แนบ 2
3	GPPP Report 2022			PTT - GSP Daily Report (pttplc.com)



เอกสารแนบ ใบเสนอราคา



PAM Controls Thai

Authorized Distributor and Representative in Thailand for:



59/127 • Moo 7 • Tambon Sawtonghin • Amphur Bangyal • Nontaburi 11140
Tel: 66 2926 5508/0819242448 • Fax: 66 2926 5509 • Email: rutjinee@pamthal.com

PROPOSAL

Our Reference: PAM-20200011(Rev.3) Date: 27 October 2020

Your Reference: CCC#12894 TrainView Addition for PTT Recovery Gas

Compressor 5590-C-001

PAM Controls Thai (Seller), as the Thai Authorized Value Added Reseller for Compressor Controls Corporation (CCC.) proposes to supply the following Goods and Services (Goods) to PTT Public Company* (Buyer) in accordance with CCC's standard Terms and Conditions of Sale (copy attached).

* PTT Public Company is defined as CCC's 'original customer' for warranty purposes per paragraph 12 of form TC01/ Rev 9/00

Item	Description	Qty	Unit Price USD	Extended Price USD
	TrainView Addition for Recovery Gas Compressor 5590-C-001			
1	Option 1: Added to TrainView HMI Workstation of OCS-2 (CCC#15433)			
1.1	TrainView2 Software with Engineering Utilities and Servers. Supports web connectivity via Internet Explorer		No cost – used	dexisting
	SOFT-TV2-EU-SV			
1.2	TrainView Engineering – Adding TrainView HMI for RGC 5590-C-001 ENG-TV-CONFIG	Lot		
1.2.1	TrainView2 Setup Charge and Configuration of Standard Screens.	Lot		\$17,890
	Controller Overview Screen			
	Trend Screen			
	Alarm / Event Screen			
	Archive Utility			
1.2.2	TrainView2 Config. for Two(2) Unique Compressor Map(s)	2		\$22,999

1.2.3	Overview Screen(s) with Control System Diagram	1	\$4,196
1.3	Cable for Advantech Cards, 25 feet, for single port	2	\$319
	20-305391-025		
	DB-9 F x 4 conductor pigtail.		
	Note: Installation and wiring series cable RS- 422 to/from Series 3++ antisurge controller are not included in CCC's(PAM) scope of supply.		
	Total Price for Item (1)		\$45,404
	Discount for PTT		\$9,081
	Total after discount Item (1)		\$36,323
2	Estimated Field Engineering Services		Per diem
2.1	Remote / On-site TV Commissioning Assistance, 1 engineer(s), 8 hours per day	Lot	\$18,731
	FIELD-SVC		
	(5 weekdays + 0 Saturday(s) + 0 Sunday(s)) x 1 engineer(s) = 5 engr day		
2.2	Travel days x 1 engineer(s) = 2 total travel days	Lot	\$6,660
	FIELD-SVC		
	(5 weekdays + 0 Saturday(s) + 0 Sunday(s)) x 1 engineer(s) = 5 engr days		
	Note: Item 3.2 will not required, if performed remoted TrainView SAT and Comm.		
	Valid for work done through year 2020		
	Actual billing will be billed at actual working		1

	Delivery is 12 weeks after received PO		
	Bid Validity – 90 Days from date of the proposal Delivery terms is DDP		
	7% (Not shown)	a at	
	Price excludes any VAT and is charged as an extr		
	Payment Terms – Net 30 Days from PTT QC acce	ented	
	Place Order on PAM Controls Thai Co., Ltd		
omm	ercial Notes:		(s)
	Field Engineering Services See attached rate sheet for service performed this calendar year. If service is performed in subsequent years, the rates in force at the time of service will apply. Travel and Living expenses shall be reimbursable at cost added a 10% admin fee.		Per diem
	Total after discount Item (2)		\$23,973
	Discount for PTT		\$5,993
	Total Price for Item (2)		\$29,966
2.4	PAM Overhead	Lot	\$2,725
	3 day(s) hotel and car rental		
	Travel and living expenses will be billed at cost + 10%		
	BT-MISC		
2.3	Estimated Travel and Living Expenses, for 1 engineer(s)	Lot	\$1,850
	Time beyond that specified above will be charged at per diem rates per attached Engineering Service Rate Sheet.		

Authorized By:



Date: 27, October 2020



การควบคุมคุณภาพมาตรฐานความถูกต้อง

