微算機系統 Fall 2020 Microprocessor Systems

Instructor: Yen-Lin Chen(陳彥霖), Ph.D. Professor Dept. Computer Science and Information Engineering National Taipei University of Technology 實驗五:除法器狀態機

繳交規定

- 檢查期限: 11/23 (一) 下午17:30截止
- •報告繳交期限:11/25(三)上課前上傳至北科i學園PLUS->作業
- · 繳交格式: 北科i學園PLUS->文件(Document)->微算機系統 _報告格式
- ·詳細繳交規定請參照2020 Fall 微算機系統社團發文


狀態機基本概念


- 演算式狀態機器:
 - 主要是利用狀態機器如人類處理事務的流程之概念,利用流程圖將之狀態流程繪出,即稱之『演算式狀態機器』。

• 符號說明:

- 狀態符號:用來說明穩定後狀態的名稱及狀態編碼。如果是 Moore Machine時在狀態穩定時,它的輸出值則寫在方格內(狀 態輸出列的地方)。進入或離開狀態是以箭號導引決策、條件。
- 敘述符號:用來描寫依條件不同而有不同的狀態轉移,也就是條件符合則走T的路徑離開,否則走F路線離開。條件輸出: 主要用於Mealy Machine的輸出。在狀態改變時輸出。

狀態機基本概念(cont'd)








圖一、決策、條件敘述符號

實驗目標一基本FSM狀態機


- 如圖四,請設計出一個基於除法器狀態,並以clock可進行 觸發的六個狀態之狀態機。
- · 必需透過TYPE設定State_type來進行狀態切換來實現,完 成本實驗目標。
- 狀態機使用Mealy或Moore狀態機皆可。
- •測試時,以按鈕改變clock觸發事件並以ω (output function) 來切換輸入信號。
- •輸出需以3bit顯示現在狀態。

實驗目標一 基本FSM狀態機

- 本次實驗為除法器流程之狀態機架構實作。
- 目的在於用狀態機的方式讓同學們了解除法器的條件 判斷流程與實行方法。



除法器 - 狀態圖



圖四、狀態圖

實驗要求及配分

• 完成 FSM 狀態機可得 70% (顯示結果於LED上)

• 實驗報告 30%

指定腳位

Name	Pin Location
W	PIN_AB28 (SW[0])
Reset	PIN_AC28 (SW[1])
Clock	PIN_M23 (KEY[0])
S[0]	PIN_F19 LED[1]
S[1]	PIN_E19 LED[2]
S[2]	PIN_F21 LED[3]