CUADRO DE PLANTELES EDUCATIVOS RESUMEN

NOMBRES DE PLANTELES EDUCATIVOS	CNEL	OBSERVACIÓN
UEF ELOY ALFARO	REPARADA	CONFIRMADO REPARADO
UEF LEONIDAS ORTEGA MOREIRA	TODO NORMAL	NO CONTESTAN
UEF PROVINCIA DE COTOPAXI	EN LA PARTE LATERAL SIGUE OSCURO	FALTA DE ARREGLAR
UEF CARLOS ESTARELLAS AVILES	REPARADO	CONFIRMADO REPARADO
UEF. MODESTO CABO NOBOA	REPARADO	CONFIRMADO REPARADO
CEI. ALFREDO PAREJA	NO SE ENCONTRO NOVEDAD	CONFIRMADO
EGB. NICOLAS MESTANZA	SIN NOVEDAD	NO CONTESTAN
HEE THIS ENDIQUE MODALES ALEADO	INFORMAN QUE SE DEBE REALIZAR UNA CUENTA DE TRABAJAO PARA ILUMINAR LA PARTE FRONTAL Y OSTERIROR DE LA UNIDAD EDUCATIVA	FALTA DE ADDECLAD
UEF. LUIS ENRIQUE MORALES ALFARO		FALTA DE ARREGLAR
UEF. CHONGON	SE REPARARON 4 LUMINARIAS	CONFIRMADO REPARADO
UEF ANNE SULLIVAN	TODO EN FUNCIONAMIENTO	CONFIRMADO
EEB. LIBERTADOR BOLIVAR	TODO EN FUNCIONAMIENTO	FALTA DE ARREGLAR SIGUE OSCURO
UEF. SEBASTIAN LANDETA CAGUA	LUMINARIAS EN PERFECTO ESTADO	FALTA DE ARREGLAR
EEBF. ENRIQUE IBAÑEZ MORA	SE INSTALARON 3 POSTES DE 10 METROS, 5 LUMINARIAS DE 250 W Y 2 LUMINARIAS 100 W	APAGADO CELULAR
UEF. JULIO ESTRADA ICAZA	DAÑO DE UNA LAMPARA EN EL POSTE EN LA PARTE DELANTERA	FALTA DE ARREGLAR
UEF. JOSE MARIA URBINA	SECTOR NO REGULARIZADO , LAS CONEXIONES EXISTENTES EN TODO EL SECTOR SON CLANDESTINAS	FALTA DE ARREGLAR SIGUE OSCURO, NO HAY MEDIDORES
UEF. RIO MARAÑON	LAS LUMINARIAS ESTÁN EN PERFECTO ESTADO, DEL OTRO LADO DE LA ESCUELA LAS CONEXIONES SON CLANDESTINAS	FALTA DE ARREGLAR UNA PARTE ESTA ALUMBRADO
UEF GENERAL LUIS ALFREDO MOLINA ARROYO	LUMINARIAS EN PERFECTO ESTADO SECTOR NO REGULARIZADO. LAS CONEXIONES EXISTENTES EN	FALTA ARREGLAR EN LA PRINCIPAL , LADO LATERAL Y ATRÁS SE ENCUENTRA OSCURO
EEBF. BERNARDITA CORREA DELGADO	TODO EL SECTOR SON CLANESTINAS	NO CONTESTAN
CEI ALBERTO WITHER NAVARRO	SI ESTAN OPERATIVAS LAS LUMINARIAS	CONFIRMADO
EEBF. REPÚBLICA DE MEXICO	SIN NOVEDAD	CONFIRMADO
EEBF. REPÚBLICA DE CUBA	SE REPARO UNA LUMINARIA APAGADA	FALTA DE ARREGLAR SE ENCUENTRA OSCURO LA PARTE DE DELANTE DE LA UE
UE. REPÚBLICA DE VENEZUELA	SE REPARO UNA LUMINARIA APAGADA	TELEFONO INTERVENIDO
EEBF.VICTOR ZEBALLOS MATA	SIN NOVEDAD	FALTA DE ARREGLAR SE ENCUENTRA OSCURO TODO EL EXTERIOR DEL UE

EEBF. DR. AGUSTIN VERA LOOR	SIN NOVEDAD	NO CONTESTAN
		FALTA DE ARREGLAR SIGUEN IGUALES,
UEF ASSAD BUCARAM	SIN NOVEDAD	FALTA DE ILUMINACION
		FALTA DE ARREGLAR EN LA CALLE CAMILO
		DE ESTROTEGE Y ABEL CASTILLO LAS
EEBF CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY	SIN NOVEDAD	LUMINARIAS ESTAN OPACAS
UE. OLGA AGUIRRE TORRES DE IZURIETA	SIN NOVEDAD	CONFIRMADO
		FALTA ARREGLAR EN LA PARTE DE
UE. ANNA ELEANOR ROOSEVELT	SE VA A REALIZAR MEJORA DE ILUMINACION	DELANTE DE LA UE ESTA OSCURO
		FALTA ARREGLAR FALTA DE
EEBB. LEONARDO AULESTIA	SE DEJAN OPERATIVA 2 LUMINARIAS	ILUMINACION
UE. CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS	LUMINARIAS SE ENCUENTRAN OPERATIVAS	CONFIRMADO
		FALTA DE ARREGLAR UN LADO ESTA
		TOTALMENTE OSCURO Y EN LA PARTE DE
UNIDAD EDUCATIVA PROVINCIA DEL AZUAY	COMPROMISO DE REALIZAR MEJORA	ADELANTE LAS LUMINARIAS ESTAN BAJAS
EEB. GENERAL ELOY ALFARO	SE REPARO UNA LUMINARIA	NO CONTESTAN
EEB. 24 DE MAYO	NO ES COMPTENCIA DE CNEL	CONFIRMADO S/N
EEB. CERRO DEL CARMEN	SE ENCUENTRA INTERVENIDO POR EL MUNICIPIO	NO CONTESTAN
UE. VEINTIOCHO DE MAYO	SIN NOVEDAD	CONFIRMADO
	LAS LUMINARIAS EN LA CALLE QUE QUEDA UBICADA LA PUERTA	
	PRINCIPAL SE ENCUENTRAN OPERATIVAS. SE REALIZARÁ UNA	
	MEJORA DE LA ILUMINACIÓN EN LA CUAL SE INSTALARÁN 4	FALTA DE ARREGLAR ESTA OSCURO EN LA
EEB. PEDRO ARIAS	LUMINARIAS DE 250W Y 3 DE 150W	PARTE EXTERIOR DEL LADO DERECHO.
	LAS LUMINARIAS QUE ILUMIAN LA CALLE PRINCIPAL Y	
	ALREDEDORES DE LA UE SE ENCUENTRAN OPERATIVAS. SE	
	REALIZARÁ UNA MEJORA EN LA ILUMINACIÓN DE LOS	
	ALREDEDORES D LA UNIDAD EDUCATIVA EN DONDE SE	FALTA DE ARREGLAR EXTERIOR Y
UE. LEOPOLDO IZQUIERTA	COLOCARÁN 9 LUMINARIAS DE 250W ADICIONALES.	ALREDEDOR DE LA UE ESTA OSCURO

CONFIRMADOS Y ARREGLADOS = 12 FALTA DE ARREGLAR= 17 NO CONTESTAN O TELEFONO APAGADO= 8
TOTAL CENTRO EDUCATIVOS =37