# Tabela de substâncias tóxicas ou perigosas presentes no produto

Localização	Substâncias e Elementos									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	DEHP	DBP	BBP	DIBP
Circuito	Х	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estrutura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Embalagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

O: indica que a substância que é encontrada abaixo do limite especificado pelo padrão SJ/T 11363-2006.

X: indica que a substância que é encontrada acima do limite especificado pelo padrão SJ/T 11363-2006, porém não prevê um substituto possível no atual estágio de desenvolvimento tecnológico.

Ao fim da vida útil do produto, seu descarte deve ser efetuado respeitando a legislação local, de forma a não provocar risco à saúde das pessoas ou danos ao meio ambiente.



#### TEC TOY S.A.


Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) (SAC) (11) 3018-8080 atendimento@tectoy.com.br

Conheça a lista completa das Assistências Técnicas Autorizadas no site ou pelo SAC TecToy www.tectoy.com.br

### Aviso legal

Devido a atualizações que possam vir a ser aplicadas ao produto, alguns detalhes neste manual podem se tornar incorretos. A empresa se reserva ao direito de modificar este manual sem prévia notificação.





#### Guia Rápido

- Apresentação da Mini Caixa Registradora
- Canaleta da fiação

Acomoda e organiza a fiação no interior da gaveta.

2 Linha de sinal de controle e plugue RJ12

Conexão do sinal de controle originário do terminal PDV ou impressora.

6 Clip das cédulas

Prende o papel moeda evitando que fiquem soltas, dobradas e danos.

4 Divisória para moedas

São duas repartições que podem ser removidas de modo a criar uma área maior para depositar as moedas.

**6** Divisórias das cédulas

Quatro repartições para notas. Removíveis para abrir um único espaco.

**6** Espaço para moedas

Esta área para depositar moedas pode ser dividida em subsecções caso seja necessário.

Fechadura de três estágios

Seleciona entre abertura manual, abertura automática e travada.

8 Chave

Cada fechadura tem sua chave correspondente não sendo possível utilizar a chave de outra gaveta.

Sepaço para cédulas grandes

Removendo a divisória do espaço das moedas é possível criar um espaço maior para notas ou para qualquer outra aplicação.

- Instruções para destravar a Gaveta da Caixa
- Completamente Travada

Gire a chave até que a guia fique alinhada com o desenho do cadeado fechado. Dessa forma a gaveta estará efetivamente trancada.

2 Abertura por comando elétrico

Oriente a chave até a posição identificada pela letra A. Neste modo a gaveta poderá ser automaticamente aberta pelo seu PDV ou impressora. Note que é necessária a conexão através do pluque RJ12 (PDV ou impressora).

6 Abertura manual

Girando a chave totalmente à esquerda, a gaveta será aberta. Apenas para esta posição existe a dependência que a chave correspondente à fechadura seja utilizada.

#### Especificaçõe:

## Especificações técnicas

Divisões para papel moeda	4 para cédulas padrão e 1 extra grande
Divisões para moedas	Máximo de 3 divisórias
Limite operacional	≥ 1 milhão de aberturas
Fechadura	Única e numerada por produto, 3 posições possíveis: Trancada, Abertura Automática via sinal do PDV e Abertura Manual
Interface	RJ12
Dimensões	317mm x 332mm x 72mm
Peso	~ 2.8 Kg
Tensão de acionamento	CC 9Volts ~ 24Volts
Temperatura/Umidade operacional	0°C ~ 45°C / 30% ~ 85%
Temperatura/Umidade de armazenamento	-20°C ~ 60°C / 10% ~ 90%

PANTONE 165C PANTONE ORANGE 021 C BLACK (70%)	
Tamanho fechado: 90mm x 150mm Tamanho aberto: 270mm x 150mm	
Idmanno aberro: 2/Umm x 15Umm	