Lube N Save Zona 10 (tel.54137857)

Dirección: 14 Av 20-60, Zona 10 / GARANTIA SOLO CON REPUESTOS DEL TALLER **Teléfono:** 54137857 - 54823662 /

Correo: admonz10lns@gmail.com

INFORMACION IMPORTANTE: PARA GARANTIZAR NUESTROS SERVICIOS NO SE ACEPTAN REPUESTOS POPORCIONADOS POR CLIENTES

Información de la Orden

Orden #5359
Asesor De Servicio: Ricardo Cobar
Asignado a: DANY ACALON
Fecha de cotización: 03 de septiembre, 2026 9:06 a.m.

Información del Cliente

Nombre: Ninoshka Linde
E-mail: ninoshkalinde@yahoo.com
Celular: 53183628
Teléfono: -

Información del Vehículo

Vehículo: BMW X1 2018
VIN: WBAHT710XH5G21777
Placas: P-942GHV
Kilometraje: 85,390

Resumen

- **4** - Puntos Urgentes
- **2** - Puntos Sugeridos
- **28** - Ok

Total cotizado: Q21,947.75
Total aprobado: Q2,201.75

TRABAJOS Y PUNTOS DE INSPECCIÓN	COMENTARIOS	CANT.	DISP.	PRECIO U.	HRS.	PRECIO HR.	DESC.	SUBTOTAL	TOTAL	APROBADO
Puntos Urgentes - 4										
cargadores de motor								Q0.00	Q0.00	No
· MATERIALES AUXILIARES		1.00		Q275.00				Q275.00	Q275.00	
· CAMBIO CARGADOR IZQ. MOTOR		1.00		Q252.00	3.00	Q700.00		Q2,352.00	Q2,352.00	
· CAMBIO CARGADOR DER. MOTOR		1.00		Q151.00	1.80	Q700.00		Q1,411.00	Q1,411.00	
· CAMBIO CARGADOR DE CAJA		1.00		Q126.00	1.50	Q700.00		Q1,176.00	Q1,176.00	
SERVICIO MENOR								Q0.00	Q0.00	Si

TRABAJOS Y PUNTOS DE INSPECCIÓN	COMENTARIOS	CANT.	DISP.	PRECIO U.	HRS.	PRECIO HR.	DESC.	SUBTOTAL	TOTAL	APROBADO
· MATERILAES Y LUBRICANTES		1.00		Q1,451.75				Q1,451.75	Q1,451.75	
· MANO DE OBRA		1.00			1.75	Q428.57		Q750.00	Q750.00	
GUARDAPOLVOS DE FLECHA	Guardapo interno y externo de lado izquierdo con fuga de grasa							Q0.00	Q0.00	
· GUARDAPOLVO DE FLECHA GSP		2.00		Q225.00				Q450.00	Q450.00	
· ABRAZADERAS		4.00		Q130.00				Q520.00	Q520.00	
· BOTE DE GRASA DE FLECHAS		2.00		Q140.00				Q280.00	Q280.00	
· MATERIALES AUXILIARES		1.00		Q250.00				Q250.00	Q250.00	
· CAMBIO DE GUARDAPOLVOS DE FLECHA IZQUIERDA		2.00			3.00	Q784.00		Q2,352.00	Q2,352.00	
ALINEACION.	Necesario realizar alineacion							Q0.00	Q0.00	
· ALINEACION 4 RUEDAS		1.00		Q375.00				Q375.00	Q375.00	
Puntos Sugeridos - 2										
CHORRITOS Y	Plumillas							Q0.00	Q0.00	No

TRABAJOS Y PUNTOS DE INSPECCIÓN	COMENTARIOS	CANT.	DISP.	PRECIO U.	HRS.	PRECIO HR.	DESC.	SUBTOTAL	TOTAL	APROBADO
PLUMILLAS	delanteras no limpian bien									
· PLUMILLAS DELANTERAS AERO FIT		2.00		Q175.00				Q350.00	Q350.00	
MULETAS DELANTERAS	2 muletas delanteras empezando a agrietarse los bujes							Q0.00	Q0.00	No
· MULETAS DELANTERAS COMPLETAS BAPMIC		2.00		Q3,890.00				Q7,780.00	Q7,780.00	
· CAMBIO DE MULETAS		2.00		Q95.00	2.30	Q700.00		Q1,800.00	Q1,800.00	
· ALINEACION		1.00		Q375.00				Q375.00	Q375.00	

Notas

- Cambio de 3 cargadores de motor (CLIENTE TRAE SUS REPUESTOS)
- Servicio Menor

Descuentos:	Q0.00
Subtotal:	Q21,947.75
Impuestos:	
TOTAL:	Q21,947.75