

1. DATOS DEL CLIENTE Y UBICACIÓN

Cliente	Frávega	Teléfono	---
Dirección	25 de Mayo	Ubicación Eq.	Rack de Informática
Presupuesto (\$)	50000	Categoría	Reparación

2. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO (SPLIT)

Marca	PHILCO	Tecnología	☒ On-Off ☐ Inverter
Modelo	PHS32HA3ANE	Refrigerante	☒ R410A ☐ R22 ☐ R32
Capacidad	3350W	N° Serie	00004409

3. PROTOCOLO DE MEDICIONES TÉCNICAS

Parámetro Operativo	Valor de Placa / Nominal	Lectura Inicial (Antes)	Lectura Final (Entrega)
Tensión de Línea (V)	220V	220V	220V
Consumo de Corriente (A)	3.2A		
Presión de Baja (Psi)	106PSI		
Temp. Entrada Evaporador (°C)	23°C		
Temp. Salida Evaporador (°C)	8°C		
Salto Térmico ΔT (Óptimo > 12°C)	15°C		
Aislación Térmica en Caños	Visual	☐ Regular ☒ Mala	☐ Corregido ☒ OK

4. TAREAS DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS

Unidad Interior (Evaporador) ☒ Limpieza a presión de filtros de aire ☐ Desinfección de serpentina ☐ Limpieza e inspección de turbina ☐ Limpieza y prueba libre de drenaje ☒ Control de sensores de temperatura	Unidad Exterior (Condensador) ☐ Limpieza de serpentina condensadora ☒ Inspección visual/física de capacitores ☒ Verificación y ajuste de bornes eléctricos ☒ Control de vibraciones ☒ Detección visual de fugas (rastros aceite)
--	--

5. DIAGNÓSTICO Y PRÓXIMO MANTENIMIENTO

Aire acondicionado de la sala de rack de informática. Problema de sensores y placa electrónica.

Próxima Visita Sugerida: ☐ 6 Meses ☒ 12 Meses (Mantenimiento Programado)

Firma Técnico Responsable

Ver Historial