IDENTIFICACIÓN Y CONTROL ADAPTABLE 2004

Fernando di Sciascio

PRÁCTICA DE IDENTIFICACIÓN FUERA DE LÍNEA

Se pide redactar un informe sobre el trabajo que realicen:

1 - Modelos Discretizados

a) Verificar con varios ejemplos que independientemente del número de ceros de la planta continua original, en los modelos discretizados el número de ceros es igual al número de polos menos 1.

Sea el siguiente sistema:
$$G(s) = \frac{s+0.75}{s^3+2s^2+2s+1}$$

- b) Verificar que en el modelo discretizado
 - i) Para $T \to \infty$ los polos se agrupan en un entorno de z=1 (se dirigen asintóticamente hacia z=1).
 - ii) Para $T \to \infty$ los ceros se comportan como lo describe el teorema de Astrom (ver Apendice)
- c) Repetir para una planta a elección de orden 5 o superior.

Graficar la migración de los polos y ceros a medida que disminuye el período de muestreo.

2 - Identificación fuera de línea

a) En el directorio Datos se encuentran archivos de datos de entradasalida para identificar mediante el Toolbox de Identificación de Matlab. Los archivos de nombre iddatos*.mat (donde el * es un número, por ejemplo, iddatos12.mat) están en formato ASCII, los archivos de nombre iddata*.mat son datos en el formato del toolbox (un objeto).

Se pide obtener mediante identificación modelos para esos datos. Cuando elijan el modelo discreto mejor, también dar la versión continua del mismo (emplear el comando d2c del toolbox de control).

b) Identificar el modelo que se encuentra enel directorio PlantaX en un archivo de Simulink (mdl).